

# PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO  
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR  
REPUBLICA ARGENTINA

## COMUNICACIONES OFICIALES

Nº 145 PERIODO LEGISLATIVO 2000.

EXTRACTO P. E. P.-NOTA Nº 244/00. Adjuntando informe  
requerido mediante Resolución de Cámara N° 215/00. (ref. informe  
s/situación edilicia de los establecimientos escolares de la Peia.).

Entró en la Sesión de: \_\_\_\_\_

Girado a Comisión Nº \_\_\_\_\_

Orden del día Nº \_\_\_\_\_



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

1500  
03.11.00  
1700  
Oscip  
1  
34

PODER EJECUTIVO  
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
06.11.2000  
145 1615

Nota N° 244 1

Letra : GOB


Ushuaia, 3 NOV. 2000

**SEÑOR LEGISLADOR:**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, con el objeto de elevarle las Notas N° 2463/00 de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y N° 11591/00 del Ministerio de Educación, a fin de dar respuesta a lo solicitado por Resolución N° 215/00.

Sin otro particular, saludo al señor Legislador con atenta y distinguida consideración.-

Agregado lo indicado en el texto.

  
D.P. DANIEL OSCAR GALLO  
VICEGOBERNADOR  
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

**AL SEÑOR LEGISLADOR  
A CARGO DE LA PRESIDENCIA  
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL  
Dn. Damián LOFFLER**

S

D.-



Provincia de Tierra del Fuego  
 Antártida e Islas del Atlántico Sur  
 República Argentina

Ministerio de Educación

2

Cde. Nota N° 156/00 LETRA: U.G.P. y G.E  
 N.I. N° 115912.000

USHUAIA, 02 NOV 2000

Señor  
 Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego  
**Don CARLOS MANFREDOTTI**  
 S/D

Por la presente me dirijo a Ud., a fin de elevarle nota del  
 corresponde, adjuntando informe realizado por el Departamento de Racionalización de  
 Espacios y Recursos dependiente de este Ministerio de Educación, conteniendo la  
 situación edilicia de los Establecimientos Educativos de la Provincia; dando estricto  
 cumplimiento a lo solicitado por la Honorable Cámara Legislativa, mediante Resolución  
 N° 215/00.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

**SON:** Cinco (5) fs. incluida la presente.

T. F.
H. PU
R. C
A.

*[Firma manuscrita]*  
 Dra. Prof. María Santoro  
 MINISTRO DE EDUCACION

G. T. F. 2504.	
SECRETARIA PRIVADA - GOBERNADOR	
ENTRÓ	SALIÓ
03 NOV. 2000 11:33hs	03 NOV. 2000



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

Ministerio de Educación  
Unidad Gerencial de Planeamiento y  
Gestión Educativa

1

2

NOTA N°: 156 /00  
LETRA: U.G.P. Y G.E.

USHUAIA, 27 de Octubre de 2000.

Sra. Ministro de Educación  
Dra. Prof. María Angélica SANTORO  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.

Elevo a usted Informe referente a la Situación Edilicia de los Establecimientos Educativos de la Provincia, realizado por el Dpto. de Racionalización de Espacios y Recursos dependiente de este Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo solicitado por la Honorable Cámara Legislativa, mediante Resolución N° 215/00, para su conocimiento y consideración.

Unidad Gerencial Planeamiento  
y G. Educativa  
SR. JORGE O. BOTTA  
M.E.

RECEPCION  
16874/00  
27 OCT. 2000  
ALIAS:



En cumplimiento a lo solicitado por la Honorable Cámara Legislativa, mediante Resolución N° 215/00, se informa:

## SITUACIÓN EDILICIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA.

### DEPARTAMENTO USHUAIA:

La Infraestructura Educativa de la ciudad Ushuaia se encuentra en un proceso de mejoramiento a través de los trabajos de reparación y/o mantenimiento correctivo, realizado por la Coordinación de Mantenimiento, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Asimismo se indica que los requerimientos que se encuentran en vías de solución y/o sin resolver a la fecha, como: Pintura, revoques, limpieza de terreno y otras tareas exteriores; se resolverán con el Programa de refacciones previsto por la S.O. y S.P. para el próximo receso escolar, dicha situación no impide actualmente el uso normal de las Instalaciones para desarrollar el servicio educativo.

#### Obras en Ejecución:

- Jardín de Infante N° 7: Ejecución de cercos y veredas, terreno; Secc.: L; Mac.: 56; Parc.: 2b por Programa Nacional de Infraestructura.
- Escuela N° 34: Ampliación (Centro de Recursos Pedagógicos), Programa Nacional de Infraestructura.
- Escuela N° 9: Ampliación 2 aulas y Refacciones Varias. Programa Nacional de Infraestructura.

#### Obras en Proceso de Adjudicación:

- Escuela N° 13: Refacciones en Cocina y Sanitarios, Programa Nacional de Infraestructura

#### Obras a Licitar:

- Nuevo Edificio EGB 3 y Polimodal (1ra etapa): Programa Nacional de Infraestructura, Fecha de apertura 22/10/00.
- Nuevo Edificio EGB 3 y Polimodal (1ra. Etapa) finalizando la construcción 1° Febrero de 2001, ( 2° Etapa ) finalizando 1° Julio de 2001 ,Secretaria de Obras y Servicios Público.
- Escuela Provincial N° 15: Refacciones: Pintura exterior.
- Escuela Provincial N° 34: Refacciones: Pintura exterior.
- Jardín de Infantes N° 8: Refacciones: Pintura exterior.

### DEPARTAMENTO RIO GRANDE:

La Infraestructura Educativa de la ciudad Río Grande se encuentra en un proceso de mejoramiento a través de los trabajos de reparación y/o mantenimiento correctivo, realizado por la Coordinación de Mantenimiento destacada en esa Localidad, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Cabe señalar que gran parte del parque edilicio se encontraba hasta el año 1999 con falta de mantenimiento y/o reparaciones generales, lo cual esta generando un tiempo más extenso de obras para poner en adecuadas condiciones de habitabilidad de dicha Infraestructura.

Por otra parte las refacciones pendientes a resolver, como Pintura; Instalaciones Eléctricas y Sanitarios, se encuentran incluidos en el Programa de Refacciones de Edificios Públicos 2000-2001 a ejecutarse en el próximo receso escolar; según lo coordinado y previsto por la Delegación de Obras y Servicios Públicos Zona Norte. Asimismo se indica que las intervenciones pendientes, no impide actualmente el uso normal de las Instalaciones para desarrollar el servicio educativo.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Nota Nº 2463/00.-  
Letra: S.O. y S.P.

Ushuaia, 30 OCT 2000

Ref: Resolución de la Legislatura Provincial  
Nº 215/00.-

**Sr. GOBERNADOR**

De acuerdo a lo solicitado referente a la situación de los edificios educativos, informo que en general los hemos encontrado en un importante estado de abandono y falta de mantenimiento, ante esto hemos actuado desde el primer día de gestión para intervenir en toda la Provincia de acuerdo a las prioridades y posibilidades en la solución de los problemas más urgentes, habiendo obtenido importantes logros a la fecha para revertir la situación expuesta.

Sumado a esto, las áreas existentes para tal fin se encontraban prácticamente desmanteladas o en un importante estado de abandono y olvido a tal punto de ni siquiera tener baños habilitados para el personal de mantenimiento en la ciudad de Ushuaia, situación que rápidamente revertimos dando solución acorde.


Nos encontramos con establecimientos educacionales que por años no fueron visitados por personal de Obras Públicas y a pesar de esto se logró el comienzo del ciclo lectivo en condiciones normales en todos los establecimientos provinciales y es diaria la tarea de mantenimiento que se realiza en forma coordinada con las autoridades del área de educación.

El haber dado respuesta a situaciones postergadas de larga data es un importante logro del Nuevo Gobierno de la Provincia y de reconocimiento de sus beneficiarios. De hecho al ver que se está dando respuesta, produce un aumento de las solicitudes de las escuelas, los que antes se postergaban.

De acuerdo a lo solicitado, conforman el presente informe un listado de edificios educativos de la provincia (Agregado Nº: 1), situación de edificios dependiente del mantenimiento de Ushuaia (Agregado Nº: 2), situación edilicia dependiente de Río Grande (Agregado Nº: 3) y una reseña evaluativa de las tareas realizadas por esta Secretaría (Agregado Nº: 4). Si bien las evaluaciones de Ushuaia y Río Grande se encuentran confeccionadas de distinta manera, a los fines de no demorar la información las elevo de esta forma por considerar que su contenido es mas que elocuente.

Atentamente.-

Arq. Liliana C. Cambas  
Secretaria de Obras y  
Servicios Públicos  
M.E.O. y S.P.



Obras en Ejecución:

- Jardín de Infante N° 1: Construcción Nuevo Edificio, por el Programa P.R.I.S.E.
- Escuela Provincial N° 4: Ampliación 2 aulas, I.PV. (Instituto Provincial de Vivienda).
- E.G.B. 3 y Polimodal (E.P.E.M. N° 3 ): 1° etapa recepcionada en Julio de 2000, finalizando la construcción de la 2° etapa en Febrero de 2001.
- E.G.B. 3 y Polimodal (Coleg. Prov. R. Trejo Noe –Tolhuin-): 1° etapa recepcionada en Junio de 2000, finalizando la construcción de la 2° etapa en Mayo de 2001.

Obras a Licitar:

- Escuela Provincial N° 14: Refacciones: Sanitarios.

Otros:

- Jardín de Infantes N° 6 (Construcción Nuevo Edificio), el Proyecto se encuentra en estado de evaluación por la Coordinación Nacional de Infraestructura.

  
M.M.O. PAREDES, VICTOR L.  
P/A Jefe Dpto. Rac. Esp. y Rec.  
U.G.P. y G.E.M.E.

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



RESUELVE.

ARTÍCULO 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, a través del área que corresponda, informe a esta Cámara Legislativa sobre la situación edilicia de los establecimientos escolares de la Provincia, a efectos de comprobar el estado funcional de los mismos.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2000.

RESOLUCIÓN N° 215 /00.-

*Silvia Monica Cappi*

SILVIA MONICA CAPPI  
Secretaria Legislativa  
Poder Legislativo

*C.P. Daniel Oscar Gallo*

C.P. DANIEL OSCAR GALLO  
Vicegobernador  
Presidente Poder Legislativo

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

*Jose Luis Giménez*

JOSE LUIS GIMÉNEZ  
Asesoración de  
Información Parlamentaria  
Poder Legislativo

G. T. F. 2317-	
SECRETARIA DE GOBIERNO	
ENTRÓ	SALÍÓ
20 OCT. 2000	
13:50hs.	

*Educación  
Oficina Pública*

*Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas*

*La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina*



RESUELVE.

ARTÍCULO 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, a través del área que corresponda, informe a esta Cámara Legislativa sobre la situación edilicia de los establecimientos escolares de la Provincia, a efectos de comprobar el estado funcional de los mismos.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2000.

RESOLUCIÓN N° 215 /00.-

*Silvia Monica Cappi*

SILVIA MONICA CAPPI  
Secretaria Legislativa  
Poder Legislativo

*[Signature]*  
C.P. DANIEL BOGAR GALLO  
Vicegobernador  
Presidente Poder Legislativo

ES COPIA FIEL DE LA ORIGINAL

*[Signature]*  
JOSE LUIS GIBLIONE  
Así Dirección de  
Información Parlamentaria  
Poder Legislativo

C. T. F. 2317-	
SECRETARIA DE VICEGOBERNADOR	
ENTRÓ	SALIÓ
20 OCT. 2000 13:50hs.	

*Educación  
Obras Públicas*

*Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas*



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



## Agregado N°: 1 Listado de Edificios Educativos

### EDIFICIOS ESCOLARES CIUDAD DE USHUAIA

EDIFICIO	UBICACION	SUPERFICIE EN M2	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	AÑO CONST
JARDIN DE INFANTES N° 2 BARQUITO TRAVIESO	DAMIANA F. FIQUE B° 200 vivienda TEL. 421866	810 M2	NIVELES: 1 planta, en 1° piso ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: Mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: vinílico y alfombra	1976
JARDIN DE INFANTES N° 7 PIEDRA LIBRE TALLER PLASTICA - PRACTICA	PROVINCIA GRANDE N° 251 TEL. 443273	1136,15 M2  30,49 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica const. indust. CERRAMIENTO: paneles de H°A°, /int. Durlok CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: metálica-madera PISOS: cerámico - vinílico	1988
JARDIN DE INFANTES N° 8 CAMINITO DE COLORES	FACUNDO QUIROGA N° 1720 TEL. 437239	493 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. madera CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: cerámica	1994
JARDIN DE INFANTES N° 14 CAMELOS SURTIDOS	KAMSHEN N° 863 TEL. 423707	400 M2	NIVELES: planta baja, sector entrepiso ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. madera CARPINTERIA: madera PISOS: cerámica - vinílico	1993
JARDIN DE INFANTES N° 15 TRECITO NEVADO	MAGALLANES N° 1709 TEL. 437240	493 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. madera CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: cerámica	1994
Establecimiento Provincial JARDIN DE INFANTES N° 18 CARUCHAS	B° 640 VIVIENDAS PIONEROS FUEGUINOS Y F. ROMERO TEL. 436256	718, 89 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa prepint. c/est. metálica CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: cerámico	1996
ESCUELA PROV. N° 1 DOMINGO F. SARMIENTO ESCUELA SALUD PUBLICA	MAIPU N° 697 TEL. 421362	1830 M2	NIVELES: planta baja - 1° piso ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. madera CARPINTERIA: madera PISOS: mosaico, cerámico y vinílico	1945
ESCUELA PROV. N° 3 C/ GIMNASIO MONSEÑOR FAGNANO	12 DE OCTUBRE N° 383 TEL. 421614	2568 M2	NIVELES: planta baja, sector entrepiso ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: madera PISOS: mosaico granítico	1994



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

10

EDIFICIOS ESCOLARES CIUDAD DE USHUAIA

EDIFICIO	UBICACION	SUPERFICIE EN M2	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	AÑO CONST
ESCUELA PROV. N° 9 COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA CENS N° 302	RIO GRANDE N°66 TEL. 422397	1641 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica CERRAMIENTO: paneles metálicos CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: vinílico - cerámico	1980
ESCUELA PROV. N° 13 C/ GIMNASIO ALMIRANTE G. BROWN ESCUELA PROV. N° 30 OSHOVIA CENT N° 11	GDOR. PAZ N°1811 TEL. 421799  TEL. 430903  TEL. 421500	3693,78 M2	NIVELES: planta baja y 1° piso ESTRUCTURA: madera y metálica CERRAMIENTO: Madera c/revest. finlan CUBIERTA: chapa c/est. madera CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: vinílico	1984
ESCUELA PROV. N° 15 CENTENARIO DE USHUAIA  ESC. p/ ADULTOS N°1	B° SAN V. DE PAUL R. BALBIN N°2535 TEL. 423584	2046 M2	NIVELES: planta baja, 1° piso en una ala ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: mosaico - cerámico	1984
ESCUELA PROV. N° 16 C/ GIMNASIO DR. ARTURO M. BAS ESC. p/ ADULTOS N°1	ANTONIO ISORNA N° 690 TEL. 422959	2240,46 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica const. Prefabri CERRAMIENTO: paneles H°A° revest. salpicre CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: cerámico	1986
ESCUELA PROV. N°22 BAHIA GOLONDRINA  J.I. N°10 CHOWEN ESC. p/ ADULTOS N°1	B° M. GALLINERO C. FUEGUINA N° 951 TEL. 444859  TEL. 444860	4023,47 M2	NIVELES: planta baja y 1° piso ESTRUCTURA H° A° CERRAMIENTO: mamposteria p/int. Durlok CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: mosaico granítico	1988
ESCUELA PROV. N° 24 JUAN R. GALAN SEDE ESC./PADULTO N° 1 YEJAN AKAINIK	PUERTO ESPAÑOL N° 594 TEL. 423981	1260,25 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica CERRAMIENTO: metálico CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: vinílico - cerámico	1986
ESCUELA PROV. N° 31 JUANA MANSO ESC. p/ ADULTOS N°1  C.E.N.S. N° 364	AV. L.N. ALEM Y RIO NEGRO TEL. 443758 TEL. 432984 TEL. 424000	1926,98 M2	NIVELES: Subsuelo y planta ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa H° G° est. metálica CARPINTERIA : metálica PISOS: cerámica y parquet	1995



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



EDIFICIOS ESCOLARES CIUDAD DE USHUAIA

EDIFICIO	UBICACION	SUPERFICIE EN M2	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	AÑO CONST
ESCUELA PROV. Nº 34 YAK - HARUIN	AV. 12 DE OCTUBRE Nº371 TEL. 437609	1050,25 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica CERRAMIENTO: paneles fibroцем.int.durlok CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: mosaico - cemento alisado	1994
ESCUELA PROV. Nº 39 MIRADOR DEL OLIVIA	Bº 640 VIVIENDAS P. FUEGUINOS Y F. ROMERO TEL. 434629	1700, 4 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa prepint. c/est. metalica CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: cerámico	1997
COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTÍ CENS Nº 15	JUANA FADUL Nº 37 TEL. 421128 TEL. 423057	2055 M2	NIVELES: planta baja, 1º y 2º piso ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. madera CARPINTERIA: madera PISOS: mosaico granítico	1953
COLEGIO TEC. PROVINCIAL OLGA B. De ARKO	GOBERNADOR PAZ Y DARWIN TEL. 421457	4956,25 M2	NIVELES: P. B., 1º, 2º y sect. Entrep. taller ESTRUCTURA: Hº Aº - metálica CERRAMIENTO: mamp. bloques- metálicos CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: madera- metálica PISOS: mosaico granítico- alisado de cem.	1985
COLEGIO PROVINCIAL Dr. JOSÉ MARÍA SOBRAL LOS ANDES	INDIOS YAMANAS Nº 1572 TEL. 443792 TEL. 443911	3482,64 M2	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: mosaico	1995
CENTRO POLIV. DE ARTE DE USHUAIA I.P.E.S. FLORENTINO AMEGHINO	AV. ALEM Nº15 TEL. 431903 TEL. 436445	3086,25 M2	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: metálica- madera PISOS: mosaico	1993
TALLERES C.E.N.S. Nº 302 C.E.N.S. Nº364	Bº SOLIER MARCOS ZAR Nº 391	96 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. madera CARPINTERIA: madera+D223 PISOS: vinílico	
UNIVERSIDAD NAC. DE LA PATAGONIA CONVENIO M.E.YC. U.N.P.S.B.	DARWIN Y CANGA PIONEROS FUEGUINOS TEL.430893	681,65 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: madera CERRAMIENTO: mad. c/reves. filand.int.aglom CUBIERTA: chapa c/est. madera CARPINTERIA: madera PISOS: vinílico	1983
ESCUELA ESPECIAL Nº 1 KAYU CHENEN	MAGALLANES Nº 1745 TEL. 423337	2189,93 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa c/est. metálica CARPINTERIA: metálica- madera PISOS: mosaico granítico	1993




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
EDIFICIOS ESCOLARES CIUDAD DE RIO GRANDE

EDIFICIO	UBICACION	SUPERFICIE EN M2	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	AÑO CONST
JARDIN DE INFANTES Nº 1 CALESITA ENCANTADA	BILBAO Y FAGNANO T.E. 422080	469,48 m2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: Hº Aº y est./madera CERRAMIENTO: chapa y sector mampost. CUBIERTA: chapa est./madera y metálica CARPINTERIA: metálica y madera PISOS: vinilico - cerámico	1985
JARDIN DE INFANTES Nº 3 MUNDO DE COLORES	ESTRADA 2078 T.E. 423447	1180,32M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamp.de bloq. / int.yeso CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: madera PISOS: cerámico rojo	1993
JARDIN DE INFANTES Nº 4 ARCO IRIS	RIVADAVIA 632 T.E.421496	1000 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica CERRAMIENTO: paneles fibroc. int.durlok CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: mosaico	1988
JARDIN DE INFANTES Nº 5 TOL- OLEJCE	PREF. NAVAL ARG. Nº 583 T.E. 443173	991 M2	NIVELES: planta baja. ESTRUCTURA:Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS:mosaico	1991
JARDIN DE INFANTES Nº 9 TUTU MARAMBA	Bº A.G.P. JOSE INGENIERO 840 T.E. 427201	738,19 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica cost.prefabricada CERRAMIENTO: paneles HºAº / inter. durlok CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: mosaico	1988
JARDIN DE INFANTES Nº 11 CHEPA'CHEN	CHACRA II Angela Valiese Nº 417 T.E. 444429	638,86 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamp.de bloques portante CUBIERTA: chapa est.madera CARPINTERIA: madera PISOS: cerámico rojo	1994
JARDIN DE INFANTES Nº 16 RAICES Y ALAS	CHACRA II CAMBACERES Y CABO DE HORNO T.E. 427202	521,39 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamp.de bloques portante CUBIERTA: chapa est. madera CARPINTERIA: madera PISOS: cerámico rojo	1994
JARDIN DE INFANTES Nº17 OLAS DE FANTASIA	CHACRA II PIONEROS FUEGUINOS Nº 1145 T.E. 443890	470,23 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamp. de bloques portante CUBIERTA: chapa est. madera CARPINTERIA: madera PISOS: cerámico rojo	1994



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

EDIFICIOS ESCOLARES CIUDAD DE RIO GRANDE

EDIFICIO	UBICACION	SUPERFICIE EN M2	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	AÑO CONST
ESCUELA PROV. Nº 2 BENJAMIN ZORRILLA ESCUELA Nº 27 KAR-YEN CENS Nº 18	BELGRANO Nº683 T.E. 422235  T.E. 432180	2673,03 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa est. madera CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: mosaico y vinílico	1952
ESCUELA PROV. Nº 4 C/ GIMNASIO REMOL. A.R.A. GUARANI JARDIN DE INFANTES Nº 6 CRECER JUGANDO PRIM. ADULTOS Nº2	BARRIO C.A.P. OROSKY Y YOURKA T.E. 441192	4115 M2	NIVELES: planta baja y sector planta alta ESTRUCTURA:Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica - madera PISOS:mosaico	1995
ESCUELA PROV. Nº 7 ABRAZO DE MAIPU C/GIMNASIO	Rafael OBLIGADO 755 T.E. 422935	1979 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA :Hº Aº CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA:chapa est. madera CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: madera - cerámico - baldosa	1978
ESCUELA PROV. Nº 8 GRAL. JOSE SAN MARTIN	MARCELO T. ALVEAR Nº 651 T.E. 421005	2740 M2	NIVELES: planta baja y sector planta alta ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO:mamposteria d bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica - madera PISOS:mosaico	1995
ESCUELA PROV. Nº 10 GRAL.M.BELGRANO	ANTARTIDA ARGENTINA Nº 950 T.E. 422727	3160 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica const.prefab. CERRAMIENTO: paneles metálico int.durlok CUBIERTA:chapa est. metálica CARPINTERIA:metálica - aluminio PISOS:vinílico - cerámico	1980



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

EDIFICIOS ESCOLARES CIUDAD DE RIO GRANDE

14.

EDIFICIO	UBICACION	SUPERFICIE EN M2	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	AÑO CONST
ESCUELA PROV. Nº 14 SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA  GIMNASIO	ESTRADA Nº 2022 T.E. 421001	3596,78 M2	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: metálica - madera CERRAMIENTO: madera c / revés. finlandes CUBIERTA: chapa est. madera CARPINTERIA: madera - metálica PISOS: vinílico	1983
ESCUELA PROV. Nº 19 PRIMERA LEGISLATURA JARDIN DE INFANTES Nº12 PAYASOS, GLOBOS Y CHUPETINES	JUAN M. DE ROSAS Nº 1450 T.E. 424305 JUAN M. ROSAS Nº 1401 T.E. 430405	2830,27	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: Hº Aº y metálica CERRAMIENTO: mampostería de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: mosaico	1989
ESCUELA PROV. Nº 20 ANGELA LOIJ ESCUELA PROV. Nº 26 SENADORES FUEGUINOS	CHACRA IV JUAN E. IBARRA Nº 64 T.E. 443464 T.E. 443465	3100 M2	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: Hº Aº y metálica CERRAMIENTO: mampostería de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: mosaico	1986
ESCUELA PROV. Nº 21 PROVINCIAS UNIDAS C/GIMNASIO PRIM. ADULTOS Nº2 Escuela Especial Nº 3	CHACRA II P. N. ARGENTINA Nº 111 T.E. 443525 T.E. 443519 T.E. 443528	4023,47 M2	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mampostería de bloques CUBIERTA: chapa est. madera CARPINTERIA: metálica y madera PISOS: mosaico - madera	1988
ESCUELA PROV. Nº 23 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS	Bº A.G.P. RDO. PADRE MUÑOZ Nº 977 T.E. 420100	2496,82 M2	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: Hº Aº y metálica CERRAMIENTO: mamp. de bloques int. durlok CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: mosaico - alfombra	1994
ESCUELA Nº 32 IYU	CHACRA II AV. P. NAVAL ARGENTINA Nº 1089 TEL. 443052	2170 M2	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mampostería de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: mosaico	1995
ESCUELA Nº 35 JOSÉ LUIS BORGES	RESISTENCIA Nº 100 T.E. 424637	1390 M2	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: Hº Aº CERRAMIENTO: mampostería de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: Mmadera PISOS: vinílico	1977
ESCUELA PRIMARIA PARA ADULTO Nº2 Establecimiento Sede	MOYANO Nº 809 T.E. 423394	611 M2	NIVELES: planta baja y 1º piso ESTRUCTURA: metálica CERRAMIENTO: paneles metálica int. durlok CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: villico	1980



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

15

EDIFICIOS ESCOLARES CIUDAD DE RIO GRANDE

EDIFICIO	UBICACION	SUPERFICIE EN M2	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	AÑO CONST
COLEGIO PROVINCIAL CTE. LUIS PIEDRABUENA  CENT N° 35	QUINTA 20 COLON N° 751 T.E. 425613 T.E.430135	3583 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: madera PISOS: mosaico	1995
COLEGIO PROVINCIAL SOBERANIA NACIONAL  CENS N° 28	CHACRA II AV. PREF. NAVAL ARGENTINA N°1151 T.E. 443038 T.E. 430800 C.C.147	2895,25 M2	NIVELES: planta baja y entepiso ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA:chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: mosaico	1992
COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MORÓ DE JUSTO CENS N° 1	CHACRA IV RAMON D. CHARA N° 64 Secc.J,Mac.18,Parc.2 T.E.445099	3482,6 M2	NIVELES:planta baja y 1° piso ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS:mosaico	1995
ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACION TÉCNICA N° 1	AV.BELGRANO N° 777 T.E.422923 T.E 421564	4581 M2	NIVELES: planta baja 1°,2° piso ESTRUCTURA: H° A° y metálica CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: madera y metálica PISOS: cerámica y cemento alisado	1975
CENTRO POLIV.DE ARTE  RIO GRANDE	CHACRA II MARIA AUXILIADORA S/N	3698 M2	NIVELES: planta baja, 1° piso ESTRUCTURA:H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS:mosaico	1990
ESCUELA PROVINCIAL DE ENSEÑANZA N° 3	JOSE INGENIEROS E I. SAN PEDRO  T.E. 425817	1140,24 (1ra Etapa de Obra).	NIVELES: planta baja, 1° piso ESTRUCTURA:H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa/ est. Metálica CARPINTERIA: metálica PISOS:mosaico	1999
ESCUELA ESPECIAL N° 2 CASITA DE LUZ	PIONEROS FUEGUINOS N° 251 T.E. 423715	2140 M2	NIVELES:planta baja y 1° piso ESTRUCTURA: H° A° CERRAMIENTO: mamp. de bloques int. Aglo. CUBIERTA:chapa est. metálica CARPINTERIA:madera PISOS:cerámico	1998
ESCUELA ESPECIAL N° 4 ESCUELA DEL SOL	BILBAO N° 750 T.E. 433500	1053,15 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA:H° A° CERRAMIENTO: mamposteria de bloques CUBIERTA: chapa est. madera CARPINTERIA: madera PISOS: cerámico	1983



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

EDIFICIOS ESCOLARES ZONA RURAL

EDIFICIO	UBICACION	SUPERFICIE EN M2	CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	AÑO CONST
ESCUELA Nº 5 JOSE MARIA BEAUVOIR SALAS ANEXAS	TOLHUIN LUCAS BRIDGES E ISTHON Nº 542 T.E. 0901-492050  DPTO. RIO GRANDE	1004,53 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: prefabricada CERRAMIENTO: paneles fibrocem. y madera CUBIERTA: chapa est. madera CARPINTERIA: madera PISOS: vinílico - cerámica rojo	1974
COLEGIO PROVINCIAL RAMÓN ALBERTO TREJO NOEL	SANTIAGO RUPATINI Nº 379	1º etapa de obra	NIVELES: planta baja 1º piso ESTRUCUTURA: CERRAMIENTO: CUBIERTA: CARPINTERIA: PISOS:	1999
CENTRO EDUCACION AGRICOLA	TOLHUIN LUCAS BRIDGES  DPTO. RIO GRANDE	185 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: madera CERRAMIENTO: madera CUBIERTA: est. Madera CARPINTERIA: madera PISOS: madera	
ESCUELA Nº 11 PIONEROS FUEGUINOS	RUTA NACIONAL Nº 3 ESTANCIA SARA  DPTO. RIO GRANDE	384 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica const. Prefab. CERRAMIENTO: panel chapa y aglomerado CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: carpeta rodillado	1980
ESCUELA Nº 17 CRIO R. LUCIO CORTES SALAS ANEXAS	RUTA NACIONAL Nº 3 RUTA COMPLEMENTARIA "I" SAN SEBASTIAN T.E. 422542 A.C.A. DPTO. RIO GRANDE	384 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: metálica const. Prefab. CERRAMIENTO: paneles chapa y aglom. CUBIERTA: chapa est. metálica CARPINTERIA: metálica PISOS: carpeta rodillado	1985
ESCUELA Nº 37 PATRICIO O'BYME	RUTA COMPLEMENTARIA CULLEN TEL. 422878  DPTO RIO GRANDE	100 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: madera CERRAMIENTO: CUBIERTA: chapa ondulada CARPINTERIA: madera PISOS: madera c/carpeta Hº, ceramico	1996
ESCUELA PROV. Nº 6 PROVINCIA ENTRE RIOS	RUTA NACIONAL Nº 3 ASERRADERO LAGUNA ESCONDIDA DPTO. USHUAIA	240 M2	NIVELES: planta baja ESTRUCTURA: madera CERRAMIENTO: madera CUBIERTA: Chapa trapezoidal CARPINTERIA: madera PISOS: madera y vinílico	



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina*

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



## **Agregado N°: 2**

### **Situación de Edificios Educativos dependientes de Ushuaia.**

La presente información está presentada por edificio y corresponden al último relevamiento realizado por el personal de Mantenimiento de esta Secretaría.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina*

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**Jardín de Infantes N°: 2:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100% (Salón de Usos Múltiples).

**Jardín de Infantes N°: 7:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.

**Jardín de Infantes N°: 8:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100%.  
Luces del SUM: 100 %.

**Jardín de Infantes N°: 15:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100%.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100%.  
Luces del SUM: 100 %.

**Jardín de Infantes N°: 18:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.

**Escuela N°1:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100%.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100%  
Luces del SUM: 90%.

**Escuela N° 3:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100%.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100%.  
Luces del SUM: 80 %.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina*

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**Escuela N° 9:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100%.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.

**Escuelas N° 13 y 30:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 80 %.

**Escuela N° 15:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 90 %.

**Escuela N° 16:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100%.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.

**Escuelas N° 22 y 29:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100%.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100%.  
Luces del SUM: 100 %.

**Escuela N° 24:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.

**Escuela N° 31:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina*

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

20

**Escuela N° 34:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.

**Escuela N° 39:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 80 %.

**Colegio Provincial "JOSE MARTI":**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.

**Colegio Provincial "OLGA B. DE ARCO":**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.

**Colegio Provincial "Dr. JOSE M. SOBRAL" "LOS ANDES":**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 70 %.

**Centro Polivalente de Arte:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 80 %.

**Talleres C.E.N.S. 302 y 364:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: Sin SUM.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina*

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**Escuela Especial N°1 "KAYU CHENEN":**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 80 %.

**Escuela Provincial N° 6 Lago Escondido:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100 %.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 100 %.

**Escuela Provincial N° 5 Tolhuin:**

Iluminación de aulas, pasillos, baños y administración: 100%.  
Sistemas de calefacción: 100 %.  
Sistema sanitario y agua: 100 %.  
Luces del SUM: 90 %.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina*

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

22

## **Agregado N°: 3**

### **Situación de Edificios Educativos dependientes de Río Grande.**

La presente información está presentada en gráficos itemizados que corresponden al último relevamiento realizado por el personal de la Dirección de Obras Públicas Zona Norte.


# EDIFICIOS EDUCACIONALES DE RIO GRANDE

## ESTADO FUNCIONAL


Evaluacion de mantenimiento




### INSTALACION DE CALEFACCION



### ILUMINACION



### TOMAS Y LLAVES ELECTRICAS




# EDIFICIOS EDUCACIONALES DE RIO GRANDE

## ESTADO FUNCIONAL


### Evaluacion de mantenimiento




### SISTEMAS DE ALARMAS




### GABINETES CONTRA INCENDIO




### PUERTAS Y VENTANAS




### VIDRIOS




### CERRADURAS Y HERRAJES




### INSTALACIONES DE BAÑOS




#### ESTADO DE PISOS



#### PINTURA EXTERIOR



#### PINTURA INTERIOR




# EDIFICIOS EDUCACIONALES DE RIO GRANDE

## ESTADO FUNCIONAL

### Evaluacion de mantenimiento

#### GABINETE DE COMPUTACION





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

28

## Agregado N° 4

### Reseña Evaluativa de Mantenimiento

De acuerdo a lo expresado en nota cabeza, se realiza una evaluación de las tareas de mantenimiento de edificios escolares a la fecha.

Al respecto cabe destacar que la mayoría de ellos contaban con grandes deficiencias de calefacción, llegando en algunos casos a un 50% de su efectividad. En la iluminación artificial existían aulas con solo el 10 % de sus artefactos funcionando por falta de luminaria o artefactos deficientes.

En cuanto a carpinterías y vidrios existieron casos puntuales en que fue necesario cambiar la casi totalidad de herrajes y vidrios exteriores, ya que había locales que no se podían utilizar. También los sanitarios y la grifería se encontraba en estado deplorable o simplemente faltante.

A todo esto se sumaron problemas puntuales de mayor gravedad, como fueron los arreglos que se debieron realizar luego de la importante explosión en la zona industrial en Ushuaia, que afectó gravemente a la **Escuela 15** y que pudo solucionarse con personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en el tiempo récord de tres días.

De la misma forma se procedió con la **Escuela 5 de Tolhuin** que no había sido visitada durante los últimos tres años por personal de mantenimiento y en la que se dejó en funcionamiento en un 100% el sistema eléctrico, sanitario y de calefacción.

Así también con la **Escuela 6 de Lago Escondido** que se dejó en funcionamiento en un 100% y en donde quedó a nueva la vivienda del docente.

En el **Jardín Barquito Travieso** por continuas filtraciones sumado a la caída del revoque de una viga, se debieron suspender las clases algunos días en los que se reacondicionó a nuevo la instalación eléctrica, revoques y pintura interior, reparación de baños, calefacción.

De la misma forma se actuó en los establecimientos de la zona norte de la Provincia en los que se realizaron los trabajos requeridos en la **Escuela 20/26 de Río Grande** con arreglos en instalación eléctrica y sanitaria ; la **Escuela de Comercio 3 de Río Grande** en la que en el ala nueva nunca había funcionado la calefacción y en la que se realizaron trabajos en la instalación eléctrica y de agua caliente.

Asimismo, entre otros, se realizaron diversos trabajos de mantenimiento en el **Jardín 16, Escuela 21/25, Escuela 22/27, Jardín 4, Escuela de Comercio 2, Escuela 8, Escuela 35, Escuela 14, Jardín Integrado, Escuela 4,**



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina*

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



**Escuela 10, Jardín 5, Polivalente, Jardín 17, Escuela Especial 2, Jardín Especial 3 en la ciudad de Río Grande.**

En la **Escuela 17 de San Sebastián**, se acondicionó el sistema de calefacción, instalación sanitaria, como también en la vivienda de la docente, que se encontraba en un importante estado de abandono.

Es importante la labor que se está llevando para responder a las falencias edilicias a las que se sumaron daños deliberados, como en el caso de la **EPEM 1 y 2 de Ushuaia**, entre otros.

Finalmente, se han relevado los proyectos de Obra Pública Provincial, muchos de los cuales se han integrado al Plan Federal de Infraestructura en el marco del plan quinquenal en el que la Nación proyecta una inversión aproximada de 220 millones para nuestra Provincia, a la espera de la financiación correspondiente para todas las provincias.

Se acompaña al presente informe reseña de la Dirección de Mantenimiento, referida a este tema.

En resumen, el estado inicial de los edificios educativos reflejaba una realidad que tornaba dudoso el inicio del ciclo lectivo en ellos, pero gracias a una agresiva política y el esfuerzo del personal de mantenimiento se logró dar inicio al citado ciclo en todos los establecimientos y contándose hoy en día con un buen estado de funcionamiento general.

Asimismo se ha previsto, en base a la experiencia del corriente año, ejecutar un Plan de Reacondicionamiento de establecimientos Educativos en toda la Provincia que comenzara a implementarse durante el período vacacional a fin de asegurar el inicio del ciclo lectivo del año próximo, como el funcionamiento edilicio durante todo el año.-

Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
REPUBLICA ARGENTINA

NOTA REGISTRADA: (F)

INGRESO FECHA:  
M. O. Y S. P.

26 OCT. 2000



Departamento de Mant. Y Ref. Edif. Públicos  
M.E.O y S.P.

Nota N° 732 / 00.-  
Letra: D. M. y R.E.P.

Ushuaia , 26 de Octubre 2000.-

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Arq. LILIANA C. CAMBA

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

Por la presente cumpla en informar lo solicitado en nota Nro  
1224/2000 ref. a la Resolución de la Legislatura Provincial Nro. 215/00.

1) Se efectuaron tareas de reparación del sistema eléctrico (cambio de artefactos , instalaciones , llaves térmica , tomas corrientes , llaves de luz, reparación de tableros generales , en algunos casos debió ser cambiado ) ,debido a la cantidad de tareas todavía no se concluyó en algunos establecimientos con los tableros generales .

2) Referente a los sistemas de calefacción se efectuó la limpieza de los filtros , conductos , reparación de motores quemados , cambio de correas , cambio de bolilleros y reparación de turbinas ; estos trabajos fueron realizados en los equipos de aire caliente . En las calderas se cambiaron electrodos de encendido , detector de llamas , cambio del sistema de encendido electrónico y reparaciones de bombas de agua y motores.

3) Con referencia a los servicios sanitarios se realizaron destape de cañerías en su mayoría , cambio de artefactos rotos , reparación de cañerías de hidrobrazo , esto debido al mal estado en que se encontraban .

4) Se repusieron vidrios en todos los establecimientos en cantidad mas que importante .

Estos trabajos debieron ser efectuados para el inicio del periodo escolar , sin contar con el tiempo que demandarían los mismos por el alto grado de deterioro en el que se encontraban los establecimientos .

En los establecimientos que a continuación se detallan se efectuaron trabajos de Pintura , Escuelas 15, 16, 13 ,3, 39, 24, Jardines 10 , Barquito Travieso , escuela de Tolhuin y de Lago escondido.

Trabajos de carpintería en las escuelas 13 , 22 , 6 , 5 , EPEM 2 , Jardín 10 y Polivalente , como ser reparación de muebles puertas , tabiques , escritorios , pupitres , sillas .


Herrería en los establecimientos escolar Nro. 22 , 9 , 24 , 15 , 13 , 16 , 5 , 6 , 1 , Polivalente , EPET , EPEM , Jardines de infantes Barquito Travieso , Jardín 18 , 8 , 7 .se repararon ventanas , rejas , puertas , cerraduras , pasadores , se repararon un total de 400 bancos y sillas de los utilizados por los alumnos.

Se efectuó la limpieza de los alrededores de los establecimientos con un total de 87 camionadas de basura aproximadamente retiradas


Se construyo en el Jardín Nro. 10 una LUDOTECA para ser utilizada por los niños que asisten a ese edificio

Cabe destacar que a pesar de haberse efectuado estos trabajos , se continua con reparaciones ya programadas en los distintos edificios , por lo antes mencionado . y al permanente deterioro ocasionados por el uso, se adjuntan nota 306/00 del 03 de Marzo 2000 y nota 218/00 de fecha 06 junio del 2000 ref. informes de establecimientos .

Esperando haber satisfecho lo requerido saluda a usted atentamente ..



ZIGUENCIO RAUL  
Jefe Depto. Ref. y Mant.  
M.E.S.O.S.P.



Ushuaia, 6 de junio de 2000.-

Sra.  
SECRETARIA DE OBRAS  
Y SERVICIOS PUBLICOS

Por la presente comunico a Ud. los trabajos realizados al día de la fecha en los diferentes Establecimientos Escolares y Públicos:

1.- **Escuela Nº 15 Ushuaia**, se construyeron 130 mts de cenefa, se reacondicionaron los tres (3) equipos de aire caliente que hacia dos años que no funcionaban. Se pintaron aulas, pasillo y SUM, se cambiaron calefactores, se repararon treinta (30) ventanas, se hicieron 240 mts de cielorraso, se colocaron treinta y cinco (35) equipos de iluminación nuevos, se hizo instalación eléctrica nueva, Se realizo limpieza exterior. Se limpio la cámara séptica, donde se extrajo 3mts3 de escombros solucionando el problema de larga data que tenía la escuela. Se confeccionaron y colocaron rejas en las aulas de computación. Se hizo la instalación eléctrica nueva en las aulas de computación.

2.- **Escuela Nº 16** – Se normalizó el sistema de agua que hacia tres años no funcionaba. Se confeccionaron y colocaron rejas en las aulas de computación.

3.- **Escuela Nº 22** – Se solucionó en forma definitiva el tiraje de la caldera, el cual estaba atado con alambre y se le colocaron los sombreros correspondientes. Limpieza exterior, sacado de escombros, corte de césped. Se confeccionaron y colocaron rejas en las aulas de computación.

4.- **EPEM Nº 1 Y 2** – Se repararon 30 puertas de aulas con cerraduras nuevas. Se colocaron puertas nuevas. Se realizaron y colocaron rejas en las aulas de computación. Se colocaron y colocan vidrios nuevos en forma permanente. Se hizo instalación eléctrica nueva para las aulas de computación. Se colocó un toma-corriente en cada aula. Se reacondiciono el sistema de caldera y se colocaron radiadores nuevos. Se repararon los cielorrasos de cuatro aulas. Se repararon a nuevo las instalaciones sanitarias (baños).

5.- **POLIVALENTE DE ARTE** – Se instalaron cuatro termotanques de alta recuperación, solucionando un problema de larga data. Se construyeron rejas destinadas a las aulas de Laboratorio. Se cambio el Tablero General y se reacondicionó todo el sistema eléctrico.

6.- **JOSE MARTI** – Iluminación, se reacondicionaron los mezcladores de agua y sanitarios. Se repararon puertas de aulas.

7.- **EPET Nº 1** – Iluminación y reparación de equipos calientes.

8.- **ESCUELA Nº 34** – Se repararon techos y se construyeron y colocaron rejas en acceso, Dirección y aulas.-

9.- **JARDIN Nº 10** – Se termino con la construcción de la lodoteca y se colocaron juegos exteriores.

10.- **JARDIN BARQUITO TRAVIESO** - Se reacondicionó a nuevo, instalación eléctrica, pintado interior, reparación de baños, se colocaron 300mts2 de membrana, se repararon

ventanas, se cambiaron marcos de puertas, se realizo un mantenimiento exhaustivo en el sistema de calefacción.

11.- **JARDIN CAMELOS SURTIDOS** – Se realizaron trabajos de albañilería y pintura.

12.- **ESCUELA Nº 5 TOLHUIN** – Se realizaron trabajos en el sistema eléctrico, en el sistema sanitario y en el sistema de calefacción, dejando el funcionamiento de los mismos en un 100%. Asimismo se comunica que dicho Establecimiento no fue visitado durante los tres últimos años por Obras Públicas.

13.- **ESCUELA Nº 6 LAGO ESCONDIDO** – Se realizaron trabajos de iluminación, gas, y sanitarios, dejando todo en funcionamiento en un 100 % .

14.- **Vivienda del Docente Lago Escondido** – A nueva.

15.- **CASA DE ADMISIÓN Nº 44/45** (Acción Social) – Se realizaron trabajos de pintura interior. Se reparo el sistema eléctrico. Se colocaron luces de emergencia y sistema de alarma. Se repararon ventanas y se coloco nuevo el pilar correspondiente al medidor de luz.


16.- **PEQUEÑO HOGAR** – Se realizo la instalación eléctrica y de calefacción a nuevo. Se realizo limpieza exterior.

17.- **CASA 7 Y CASA 8** : A nueva.

18.- **ESCUELA DE SALUD** – Sé reacondiciono a nueva.

19.- **FISCALIZACIÓN SANITARIA**: Se realizaron trabajos de cerramientos, pintura y colocación de alfombras.

20.- **DIRECCIÓN DEDEPORTES (calle Onachaga)**: Sé reacondicionó a nueva para Acción Social





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMIA  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Nota N° /00.-  
Letra: S.O. y S.P.

34  
34.

Ushuaia,

Ref: Resolución de la Legislatura Provincial  
N° 215/00.-

**Sr. GOBERNADOR**

De acuerdo a lo solicitado referente a la situación de los edificios educativos, informo que en general los hemos encontrado en un importante estado de abandono y falta de mantenimiento, ante esto hemos actuado desde el primer día de gestión para intervenir en toda la Provincia de acuerdo a las prioridades y posibilidades en la solución de los problemas más urgentes, habiendo obtenido importantes logros a la fecha para revertir la situación expuesta.

Sumado a esto, las áreas existentes para tal fin se encontraban prácticamente desmanteladas o en un importante estado de abandono y olvido a tal punto de ni siquiera tener baños habilitados para el personal de mantenimiento en la ciudad de Ushuaia, situación que rápidamente revertimos dando solución acorde.

Nos encontramos con establecimientos educacionales que por años no fueron visitados por personal de Obras Públicas y a pesar de esto se logró el comienzo del ciclo lectivo en condiciones normales en todos los establecimientos provinciales y es diaria la tarea de mantenimiento que se realiza en forma coordinada con las autoridades del área de educación.

El haber dado respuesta a situaciones postergadas de larga data es un importante logro del Nuevo Gobierno de la Provincia y de reconocimiento de sus beneficiarios. De hecho al ver que se está dando respuesta, produce un aumento de las solicitudes de las escuelas, los que antes se postergaban.

De acuerdo a lo solicitado, conforman el presente informe un listado de edificios educativos de la provincia (Agregado N°: 1), situación de edificios dependiente del mantenimiento de Ushuaia (Agregado N°: 2), situación edilicia dependiente de Río Grande (Agregado N°: 3) y una reseña evaluativa de las tareas realizadas por esta Secretaría (Agregado N°: 4). Si bien las evaluaciones de Ushuaia y Río Grande se encuentran confeccionadas de distinta manera, a los fines de no demorar la información las elevo de esta forma por considerar que su contenido es mas que elocuente.

Atentamente.-

Arq. Liliana C. Cambas  
Secretaria de Obras y  
Servicios Públicos  
M.E.O. y S.P.