

# PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
REPÚBLICA ARGENTINA

## COMUNICACIONES OFICIALES

**Nº: 008**

**PERIODO LEGISLATIVO: 2023**

**Extracto:**

**MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE NOTA Nº 18/23**  
**ADJUNTANDO EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE**  
**EJECUCIÓN DE LA LEY PROVINCIAL Nº 1431 ARTÍCULO**  
**4º.**

Entró en la Sesión de: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Girado a la Comisión Nº: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Orden del día Nº: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

“2023 = 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia”

Provincia de Tierra del Fuego  
Poder Legislativo  
Presidencia

REGISTRO N° 244	15 MAR. 2023	09:15
Cristian RIGGI FUENTES		folios

Jefa de Gabinete  
Dirección Despacho Presidencia  
Poder Legislativo



NOTA N° 18/23.-  
LETRA:M.J.G.-

USHUAIA, 14 de marzo de 2023.-

SEÑORA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Dña. Mónica URQUIZA:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Jefe de Gabinete, y conforme lo establecido en el artículo 12 inciso 4 Ley Provincial N° 1301, con el objeto de remitirle el primer informe trimestral de ejecución de la Ley Pcial. N° 1431 artículo 4°, atento a ello adjunto copia del expediente electrónico MECCT-E-15940-2023, con la documentación allí anexada.

Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida consideración

PODER LEGISLATIVO  
SECRETARÍA LEGISLATIVA

20 MAR 2023

MESA DE ENTRADA

N° 008 Hs. 15:00 FIRMA: [Signature]

TITA  
Paulo  
Agustin

Firmado digitalment  
e por TITA  
Paulo  
Agustin

Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente

PASE A SECRETARIA  
LEGISLATIVA

[Signature]

Mónica Susana URQUIZA  
Vicegobernadora  
Presidente del Poder Legislativo  
15 MAR 2023



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur*  
*República Argentina*

"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

**MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA**

**NRO**  
MECCT-E-15940-2023

**AÑO**  
2023

**FECHA 06/03/2023**

**INICIADOR**

MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA

ANALIA INES CUBINO

**EXTRACTO**

**Tema:** Nota Externa

**Detalle:** Informe para ser remitido al poder legislativo primer informe trimestral de ejecucion de la Ley Pcial. N° 1431

Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente



Río Grande, 7 de Enero 2023

Letra: D.P.P.Z.N.yC

Nota: N° 92./2023

A la  
Sra. Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  
D.I. Analia CUBINO  
S/D

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de informar los trabajos realizados en la secretaría de Infraestructura del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, durante el transcurso del primer trimestre luego de publicada la Ley N°1431 Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Educativa, abarcando desde el 22 de Septiembre del 2022 hasta el 22 de diciembre del 2022.

Comenzando desde el mes de Septiembre, se realizaron trabajos de relevamientos generales en todos los establecimientos educativos de la Provincia, abarcando todos los rubros edilicios presentes en cada edificio desde lo funcional hasta lo estético. Estos trabajos fueron realizados por inspectores, técnicos profesionales y personal idóneo, pertenecientes a la Secretaría de Infraestructura.

Con los datos surgidos de los relevamientos, los reclamos de las instituciones durante el año, estadísticas generadas por la secretaría luego de casi un año de gestión, y teniendo en cuenta las complejidades de cada edificio, se comenzó a programar las obras a realizar, dividiendo los trabajos entre proyectos de obras por contratación directa, y compras de materiales e insumos, para realizar trabajos con personal de la Secretaría de Infraestructura.

Se tomó el desafío de evaluar cada trabajo, y/o proyecto, con todas las factores y posibilidades que pudieran surgir, para aprovechar todo el tiempo de las vacaciones de verano, desde el último día de clases del ciclo lectivos 2022, hasta el primer día de clases de ciclo lectivo 2023. Y de la misma manera contemplar aquellos trabajos que se puedan realizar luego del receso de verano, sin que ninguno de estos, afecte las actividades de cada institución

Desde el Área de Proyectos de la Secretaria se trabajó en el armado de proyectos a través de distintas herramientas para atender las necesidades más urgentes de la totalidad de los edificios de Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y resuelven problemas históricos y complejos de varios edificios.

Al mismo tiempo, desde la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar ZNyC y ZS, se realizó el mismo trabajo de evaluación y planificación para realizar compras de materiales e insumos, lo cuales serán utilizados por personal idóneo de la Secretaría de Infraestructura, para realizar trabajos en diferentes rubros, dentro de los edificios educativos donde no se realicen trabajos por proyectos de obra.

Tanto las obras por proyecto como la obras a realizar por personal propio, están coordinadas y planificadas de tal manera que ninguna afecte el desarrollo de la otra.



Se indican a continuación las Intervenciones proyectadas en primera instancia para ejecutar en los establecimientos educativos.

:

1. SONDEO PREVENTIVO CON SOPORTE DIGITAL EN TODOS LOS EDIFICIOS DEL M.E.C.C.yT. DE LA PROVINCIA DE TDFAIAS

Por un monto de \$ 43.316.254,48, esta obra tiene por finalidad el sondeo, mantenimiento y video inspección de las líneas cloacales y desagotes existentes en los todos los edificios educativos. El trabajo se realizará en todo el interior de los establecimientos abarcando desde cada artefacto, hasta la primera cámara del exterior. Esto en todos los Edificios Escolares de la Provincia de Tierra del fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se pretende con esto, obtener un óptimo funcionamiento de dichas instalaciones y poder tener un control visual y técnico para el subsiguiente mantenimiento.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 69, en Tolhuin 7, y en Ushuaia 60, abarcando la totalidad de los edificios educativos y parte de las oficinas y dependencias del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

2. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CLOACAL DE EDIFICIOS EDUCATIVOS – ZONA NORTE Y CENTRO

Por un monto de \$ 28.882.508,54, esta obra tiene por finalidad el mantenimiento y conservación de las líneas cloacales existentes que son parte de las instalaciones de los Edificios Escolares desde la 1° cámara exterior, hasta la cañería de Obras Sanitarias del Municipio de Rio Grande de la Zona Norte y Centro de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, en el cual se llevará a cabo el escurrimiento de los líquidos cloacales de la zona para su mejor funcionamiento.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 60, en Tolhuin 7.

3. CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S

Por un monto de \$ 324.582.579,06, esta obra tiene como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética del cada edificio.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 18, en Tolhuin 3 y en Ushuaia 24.

4. CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE Y TOLHUIN

Por un monto de \$139.784.112,06, esta obra tiene como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética del cada edificio.



Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 5, en Tolhuin 1.

#### 5. REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°13 - ALMIRANTE GUILLERMO BROWN

Por un monto de \$187.851.018,78, el objetivo del proyecto, es intervenir en la refacción de los techos ubicados en aulas y SUM, en la readecuación de las baterías de baños de planta baja y planta alta, en la instalación eléctrica, la instalación de nueva luminarias y tomas corrientes y en una nueva central de alarma contra robo e incendio. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.

Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1

#### 6. "AMPLIACIÓN - CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD -RIO GRANDE"

Por un monto de \$67.099.905,65 esta obra tiene como objetivo la construcción de dos aulas de usos múltiples, un aula de psicomotricidad, un lugar para portería, dos salas de reuniones y la ampliación del vivero.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

#### 7. "REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - ESCUELA N° 4 / 43 - RIO GRANDE

Por un monto de \$ 32.234.571,43 esta obra tiene como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

#### 8. REACONDICIONAMIENTO INSTALACION DE GAS Y CALEFACCION - JARDIN DE INFANTES N° 17 - RIO GRANDE"

Por un monto de \$ 4.736.693,74 esta obra tiene como objetivo realizar la instalación de gas nueva y la colocación de un equipo de aire caliente. Con esto se mejorará la seguridad del establecimiento y se mejorará la calefacción en los sectores donde históricamente se venía teniendo inconvenientes.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

#### 9. REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA N° 5 - TOLHUIN

Por un monto de \$ 4.736.693,74 esta obra tiene como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefacción, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción y se mejora la seguridad de la institución.



10. "PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES-  
ZONA NORTE Y CENTRO"

Por un monto de \$ 827.117,96, esta obra tiene como objetivo el mantenimiento y la puesta en marcha de los ascensores de los establecimientos educativos seleccionados, mejorando la accesibilidad y la inclusión.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 3, en Tolhuin 1.

11. "REMODELACION DE FACHADAS Y CAMBIO DE ABERTURAS EN ESCUELA  
PROVINCIAL N° 2 PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS WIKAM"

Por un monto de \$ 16.134.923,51, esta obra tiene como objetivo realizar el mejoramiento de las fachadas sobre calle Moyano y calle Estrada, y el cambio de aberturas exterior en el establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

12. "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN EDIFICIOS ESCOLARES DE LA  
CIUDAD DE RIO GRANDE Y TOLHUIN"

Por un monto de \$231.890.554,35, esta obra tiene como objetivo la impermeabilización y puesta en valor de las cubiertas de techos de establecimientos educativos seleccionados. Logrando con ello la impermeabilización de las cubiertas y solucionando problemas históricos de esos edificios.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 12, en Tolhuin 2.

13. "CAMBIO DE ABERTURAS, BAÑOS Y PISOS EN JARDIN DE INFANTES N°4  
"ARCO IRIS"

Por un monto de \$36.739.235,56, esta obra tiene como objetivo la construcción de baños de discapacitados, la mejora de los pisos y el cambio de aberturas exteriores del edificio. Con esto se logrará mejorar la inclusión, poner en valor las aulas y mejorar la aislación y ventilación de las mismas.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

14. "OBRA INTEGRAL BAÑOS COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS  
PIEDRABUENA – RIO GRANDE"

Por un monto de \$54.791.058,11, esta obra tiene como objetivo planteamos realizar el reacondicionamiento de los baños y el cambio de aberturas exterior en el establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1



#### 15. REFACCIÓN INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS - SISTEMA DE CALEFACCION - C.E.N.T. N° 35 - RIO GRANDE

Por un monto de \$27.309.391,43, esta obra tiene como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefacción, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

#### 16. "NUEVAS ACOMETIDAS DE AGUA PARA COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA "INGENIERO CARLOS FABIO REISS"-RIO GRANDE"

Por un monto de \$3.876.542,73, La obra tiene como objetivo, la construcción de dos nuevos ingresos de agua para solucionar el problema de la falta de agua durante el ciclo lectivo-.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

#### 17. "REMODELACION DE BAÑOS - COLEGIO PROVINCIAL ALICIA MOREAU DE JUSTO" - RIO GRANDE

Por un monto de \$22.487.893,77, esta obra tiene como objetivo realizar el mejoramiento, remodelación y puesta en valor de baños del establecimiento educativo.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

#### 18. ""REMODELACION DE BAÑOS Y CAMBIOS DE CARPINTERIAS EN C.P.E.T Ingeniero Fabio Carlos Reiss. RIO GRANDE

Por un monto de \$61.941.301,10, esta obra tiene como objetivo realizar el mejoramiento y remodelación de los baños, y el cambio de carpinterías exterior en el establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

#### 19. "CAMBIO DE ABERTURAS Y BAÑOS EN COLEGIO PROVINCIAL HASPEN – PROF. LUIS ADAM FELIPPA"

Por un monto de \$38.184.086,96, esta obra tiene como objetivo realizar el mejoramiento y remodelación de los baños, y el cambio de carpinterías exterior e interior del establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1

#### 20. "CAMBIO DE CARPINTERIAS EN COLEGIO PROVINCIAL RAMON ALBERTO TREJO NOEL"

Por un monto de \$22.768.814,27, esta obra tiene como objetivo realizar el cambio de las carpinterías exteriores e interiores del establecimiento.

Los edificios afectados por esta obra son: En Tolhuin 1





## 21. REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N °22 "BAHIA GOLONDRINA" y JARDIN N°10 "CHOWEN" - USHUAIA

Por un monto de \$116.623.009,39, esta obra tiene como objetivo intervenir en la demolición y readecuación de las baterías de baños de planta baja y planta alta, el armado de salas de máquinas (1 por cada establecimiento), la intervención en la instalación eléctrica general, la instalación de nueva luminarias y tomas corrientes, intervención en la instalación de gas. También se realizara la provisión y mano de obra para la pintura interior completa, de las barandas y escaleras exteriores. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.

Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1

## 22. REFACCIONES INTEGRAL COLEGIO PROVINCIAL DR. JOSE MARIA SOBRAL"- USHUAIA

Por un monto de \$40.878.135,13, esta obra tiene como objetivo intervenir en la refacción de las salas de producción de cocinas, la intervención en la instalación eléctrica general, la instalación de nueva luminarias y tomacorrientes. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.

## 23. REFACCION INTEGRAL TALLER COLEGIO TECNICO PROV. O.B.A. - USHUAIA

Por un monto de \$23.412.200,46, esta obra tiene como objetivo intervenir en el acondicionamiento del piso del área de taller, readecuación de las baterías de baños y el sector de portería, en la instalación eléctrica general y la instalación de nuevas luminarias. Se realizará la construcción de un cielorraso suspendido de PVC en ambos sectores. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.

Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1

## 24. REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 15 CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA

Por un monto de \$65.201.408,68, esta obra tiene como objetivo intervenir en el acondicionamiento del piso del área de taller, readecuación de las baterías de baños y el sector de portería, en la instalación eléctrica general y la instalación de nuevas luminarias. Se realizará la construcción de un cielorraso suspendido de PVC en ambos sectores. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.


Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1



## Resumen de Proyectos por obra:

Proyectos por ciudad

Rubro	Rio Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total de Edificios
Destape de cloacas y Sondeos	60	7	48	115
Cambio de aberturas	28	4	34	66
Impermeabilización de techos	12	2	0	14
Ampliaciones y proyectos específicos	4	0	3	7
Remodelación de baños	5	1	5	11
Sala de maquinas	3	1	2	6
Ascensores	3	1	0	4



Además de esto, se realizaron compras de materiales e insumos para realizar obras por administración, con personal de la Secretaría de Infraestructura:

### TRABAJOS DE ELECTRICIDAD

#### 1. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE Y TOLHUIN

Por un monto de \$ 10.639.549,20, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la readecuación de las instalaciones eléctricas e iluminación exterior en patios internos y hall frio de los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Rio Grande y Tolhuin.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 60, en Tolhuin 7.



## 2. ADQUISICIÓN ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Z.N Y C

Por un monto de \$1.399.200,00, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la readecuación de las instalaciones eléctricas e iluminación exterior en patios internos y hall frío de los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Rio Grande y Tolhuin.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 60, en Tolhuin 7.

## 3. ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Por un monto de \$13.080.800,00, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la mejora y readecuación de la iluminación interior y exterior de los edificios educativos.

Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 48.

### TRABAJOS EN PATIOS INTERNOS Y VEREDAS

## 4. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PATIOS INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS ZN Y C

Por un monto de \$8.674.160,00, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la realización, la readecuación, mantenimiento y embellecimiento de: rejas, portones, juegos de madera, juegos de parque para niños y veredas de paseo en patios internos de los edificios públicos educativos, logrando así, de esta forma mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos en ambas ciudades.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 59, en Tolhuin 7.

## 5. ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS ZN

Por un monto de \$8.674.160,00, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la realización, la readecuación, mantenimiento y embellecimiento de: rejas, portones, juegos de madera, juegos de parque para niños y veredas de paseo en patios internos de los edificios públicos educativos, logrando así, de esta forma mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos en ambas ciudades.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 60, en Tolhuin 7.



## 6. CONTRATACIÓN DE CAMIÓN Y MAQUINARIA PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Z.N.

Por un monto de **\$4.600.000,00**, el objetivo de la presente Contratación, es prever la ejecución de las tareas de limpieza y saneamiento de veredas, reparaciones, refacciones y parquización de patios internos a realizarse en los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Rio Grande.

Los edificios afectados por esta contratación son: En Rio Grande 60, en Tolhuin

7.

## 7. ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Z.N

Por un monto de \$1.971.000,00, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la readecuación, mantenimiento, nivelación, reparación y/o construcción de rampas de accesos, veredas internas, medianeras, canteros, plateas; en los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Rio Grande, logrando así, de esta forma mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos de la ciudad.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 60, en Tolhuin 7.

### TRABAJOS VARIOS

## 8. ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Z.N Y Z.C

Por un monto de \$300.800,00, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la colocación y fijación de artefactos de iluminación, placas de distintos materiales, fijación de chapas, cerramientos, instalación y/o colocación de cañerías y soportes varios y reparaciones de amoblamientos en general, logrando así, de esta forma mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos en ambas ciudades.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 60, en Tolhuin 7.

### LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN

## 9. ALQUILER DE GALPON PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Este alquiler tiene como objetivo usar el galpón para el acopio de las compras realizadas y su posterior distribución a las distintas obras, logrando con ello un mejor control del



stock y de las obras a realizar. Como así también acopiar restos de las obras y materiales en resguardo

### TRABAJOS DE HERRERÍA

#### 10. ADQUISICIÓN DE HIERRO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Z.N Y Z.C

Por un monto de \$1.311.100,00, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la realización la readecuación, mantenimiento de rejas, portones, alambrados y diversas elementos constitutivos de los edificios, logrando así, de esta forma mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos en ambas ciudades.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 60, en Tolhuin 7.

#### 11. ADQUISICIÓN DE CAÑO ESTRUCTURAL Y/O ACCESORIOS PARA REACONDICIONAMIENTO DE REJAS Y PORTONES EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS Z.N

Por un monto de \$3.120.440,00, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la realización la readecuación, mantenimiento de rejas, portones, alambrados y diversas elementos constitutivos de los edificios, logrando así, de esta forma mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos en ambas ciudades.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 60, en Tolhuin 7.

#### 12. ADQUISICIÓN DE UNA (1) PUERTA PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL "VEO VEO"

Por un monto de \$796.000,00, esta compra de insumos tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la colocación de la puerta, logrando así, de esta forma mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos en ambas ciudades.

Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1.

### ARREGLO DE SALAS DE MAQUINAS

#### 13. ADQUISICION DE CALDERAS ELECTRICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JARDIN DE INFANTES N°12



Por un monto de \$2.675.889,22, esta compra tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en el recambio de las calderas existentes, dado que presentan problemas continuos que afectan el normal dictado de clases en la institución.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 1.

#### 14. ADQUISICION DE BOMBAS PRESURIZADORAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA NORTE Y ZONA CENTRO

Por un monto de \$5.106.118,20, esta compra tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la readecuación de las instalaciones sanitarias o en muchos casos tener de back up según la situación lo demande en los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Rio Grande y Tolhuin con el fin de mejorar las condiciones de los mismos.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 59, en Tolhuin 7.

#### 15. ADQUISICION DE BOMBAS DE CALEFACCION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ZONA NORTE Y ZONA CENTRO

Por un monto de \$3.464.330,20, esta compra tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la realización, la readecuación, mantenimiento de las bombas de los sistemas de calefacción mismos, logrando así, garantizar a los niños y niñas que asisten a Instituciones educativas de diferentes niveles de gestión pública, espacios dignos de esparcimiento como así también seguridad en el uso de los espacios mencionados.

Los edificios afectados por esta compra son: En Rio Grande 60, en Tolhuin 7.

#### 16. ADQUISICIÓN DE FAN COIL

Por un monto de \$3.240.000,00, esta compra tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la colocación de dos fan coil en la Escuela prov. n°22 "Bahía Golondrina"; dos en la Escuela prov. n°48 "Mujeres Veteranas de Guerra de Malvinas"; tres en el Colegio Prov. "Eva Duarte de Perón"; tres en IPES "Florentino Ameghino"; y uno en el Jardín de Infantes n°20 "Lucerito de Fuego.

Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 5.

#### 17. ADQUISICIÓN DE DOS (2) CÁMARAS DE COMBUSTIÓN PARA GENERADORES DE AIRE CALIENTE, Y SERVICIO DE COLOCACIÓN PARA EL COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL "OLGA B. DE ARKO" Y ESCUELA ESPECIAL N°1 "KAYÚ CHENÉN



Por un monto de \$1.810.000,00, esta compra con servicio de colocación, tiene como objetivo reparar dos equipos generadores de aire en el Colegio Técnico Provincial "Olga B. de Arko" y Escuela Especial n°1 "Kayú Chenén, solucionando de esta forma problemas históricos con la calefacción.

Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 2.

#### 18. ADQUISICIÓN DE TERMOTANQUES:

Por un monto de \$672.740,00, esta compra tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la colocación de un termotanque en la Esc.. Prov. N°41 "Mario Benedetti"; un termotanque en el Jardín de Infantes N°14 "Caramelo Surtido"; un termotanque en el Gimnasio "Carlos L. Petrina"; dos termotanque en el Gimnasio de la Esc. Prov. N°31; un termotanque en la Esc. Prov. N°13 "Alte Brown, solucionando de esta forma problemas históricos con la el agua caliente.

Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 5.

#### 19. ADQUISICIÓN DE CALDERAS

Por un monto de \$10.335.416,49, esta compra tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la colocación de una caldera en el Jardín Materno Infantil "Veó Veó"; dos calderas en el Jardín de Infantes n°19 "Telkien"; una caldera en la Escuela Experimental "Los Calafates"; una caldera en la Esc. Prov. n°13 "Alte. Guillermo Brown"; una caldera en la Esc. Prov. n°48 de los Alakalufes; una caldera en el Gimnasio "Carlos Petrina"; y una caldera en el IPES "Florentino Ameghino", solucionando de esta forma problemas históricos con la calefacción.

Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 7.

#### 20. ADQUISICIÓN DE BOMBAS

Por un monto de \$1.810.000,00, esta compra tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la colocación de bombas, una en la Esc. Experimental "Las Gaviotas", una en el Jardín de Infantes n°19 "Telkien", una en la Esc. Prov. n°1 "Domingo F. Sarmiento"; una en la Esc. Prov. n°22 "Bahía Golondrina"; cuatro en el IPES "Florentino Ameghino"; dos en el Gimnasio "Carlos L. Petrina"; y dos controles automáticos de bomba en el Jardín de Infantes n°19 "Telkien, solucionando de esta forma problemas históricos con la calefacción.

Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 6.

#### TRABAJOS EN INSTALACIONES SANITARIAS




## 21. ADQUISICIÓN DE GRIFERÍAS PARA EL JARDÍN DE INFANTES N°8 "CAMINITOS DE COLORES"

Por un monto de \$254.350,00, esta compra tiene como objetivo intervenir con manos de obra de la Secretaría de Infraestructura, en la colocación de grifería nuevas en el Jardín, solucionando de esta forma problemas históricos con pérdidas de agua y mal funcionamiento de las griferías.

Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 6.

### Resumen de edificios afectados por las compras de materiales e insumos

Rubro	Rio Grande	Tolhuin	Ushuaia	Total de Edificios
Electricidad	60	7	48	115
Patio y veredas	60	7		67
Trabajos varios	60	7		67
Alquiler de galpón				0
Herrería	60	7	1	68
Arreglo de salas de maquinas	60	7	20	87
Instalaciones sanitarias			1	1



### Conclusiones

*Proyección del trabajo:* Afectar 115 edificios educativos

60 edificios educativos en Rio Grande

7 edificios educativos en Tolhuin

48 edificios educativos en Ushuaia

Se proyecta alcanzar a cada uno de ellos con diferentes tareas. Hasta la fecha se han proyectado obras y realizado compras para tal fin, quedando a la espera de los actos administrativos.

*Período abarcado en este informe:* 22 de septiembre de 2022 hasta 22 de diciembre de 2023





Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

"2023- 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



*Cantidad de proyectos de obra terminados y a la espera de ser adjudicados a alguna empresa:*

24 obras por proyectos

*Cantidad de compras de materiales e insumos:*

21 Compras de materiales e insumos para trabajos con mano de obra de la Secretaría de Infraestructura, y a la espera de ser adjudicados a algún comercio:

Obras comenzadas: hasta la fecha ninguna.

**SERGIO J. RIZZI**  
Dirección Prov. Proyectos ZNYC  
M.E.C.yT.

Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por  
MAESTRO MAYOR DE OBRA RIZZI SERGIO  
JAVIER  
Gobierno de Tierra del Fuego

08/02/2023 12:38


Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned over the digital signature text.

Firmado Electrónicamente por  
DISEÑADORA INDUSTRIAL CUBINO ANALIA  
INES  
Gobierno de Tierra del Fuego  
MINISTRO Ministra de Educación, Cultura,  
Ciencia y Tecnología.  
06/03/2023 12:43



Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente





Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  
Secretaría de Infraestructura

"2023-40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION DE LA DEMOCRACIA"

Letra: S.I- (MECCyT)  
Río Grande, 18 de febrero de 2023  
Nota N° 0022/23

## INFORME ESTADO DE SITUACIÓN

Más allá de las obras e intervenciones mencionadas, los edificios educativos requieren una intervención permanente a los fines de poder cumplimentar con los problemas diarios de forma preventiva ya que, el uso intensivo del que son objeto los edificios e instalaciones escolares van provocando pequeños deterioros cotidianos los cuales, al no ser atendidos a tiempo, podrían llegar a dificultar el normal desarrollo de las actividades educativas. Con el propósito de prevenir esta situación, se han proyectado obras para el mantenimiento de los edificios escolares apuntando a ejecutar aquellas tareas que aseguren el correcto nivel de uso y seguridad espacio escolar.

El mantenimiento preventivo proyectado consiste en la realización de tareas tendientes a conservar los diferentes lugares que comprende cada establecimiento, como revisiones periódicas de equipos o máquinas y agua.

A tal efecto se adjunta a la presente, cuadro con detalle de las intervenciones que se van a llevar adelante por esta secretaria

NIVEL	NOMBRE	DIRECCIÓN	FECHA DE CREACIÓN	SUPERFICIE.m <sup>2</sup>	Intervención	Motivo
NIVEL INICIAL	Jardín de Infantes Nº 1 - La Calesita Encantada	San Martín 1100	19/6/1972	1100	Colocación de membrana en toda la superficie del techo - Sala de Máquinas (ajuste y puesta a punto de equipos de aire, bombas y cisterna de agua) - Puesta en valor baños de aulas y baño de docentes - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio y o arreglo de puertas y ventanas. Demarcación de piso en gimnasio. Arreglo de cielo raso, cambio de placas deterioradas, fijación de placas para que no embolse el viento). - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de cerco perimetral en patio trasero + portón	Debido a las filtraciones de agua en el cielorraso. Debido al mal estado de las aberturas. Para que drene bien el agua de la instalación sanitaria y así evitar que se tapen las cañerías. Debido al mal estado del cerco perimetral.
	Jardín de Infantes Nº 3 - Mundo de Colores	Jose M. Estrada 2078	1985	1465.00	Arreglo de canaletas y zinguería - Sala de máquinas (ajuste y puesta a punto de equipos de aire, bombas y cisterna de agua) - Puesta en valor baños de aulas y baño de docentes - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo de ventanas y cambio de algunas - Cambio de puertas de emergencia (4) - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección - Demarcación de piso en SUM. Cambio de piso de aulas y circulaciones - Colocación de cortinado (Lona converso+caño de soporte) - Arreglo de reja perimetral. Trabajos de herrería y albañilería - Construcción de tabiques para mesa de entrada - Construcción y arreglo de rampa de ingreso - Colocación de plantas, tierra negra, cespel y juegos para niños.	Debido a el mal estado de las ventanas. Debido al mal estado de las puertas de emergencia. Debido a que se encuentra en mal estado la reja perimetral.



Jardín de Infantes Nº 4 - Arco Iris	Rivadavia 632	22/9/1988	1072	<p>Cambio de cubierta de techo (incluye chapas, y toda la zinguería correspondiente) - Construcción y rediseño de ubicación de equipos de aire - Puesta en valor baños de aulas y baño de docentes.</p> <p>Construcción de baños de discapacitados en al menos 5 aulas - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas exteriores (reemplazo de ventanas redondas por rectangulares). Colocar ventilaciones en aulas cercanas a la sala de equipos de calefacción - Cambio de puertas de emergencia (4) - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales. Arreglo de cámaras de inspección. - Demarcación de piso en SUM. Cambio de pisos en aulas. Arreglo de piso hundido de la biblioteca.</p> <p>Mejoramiento de platea de entrada para la accesibilidad de personas con discapacidad y mejorar estéticamente (incluye el arreglo del mastil) - Colocación de cortinado lona converso + caño de soporte - Arreglo de reja perimetral. Trabajos de herrería y albañilería - Colocar barandas metálicas en rampas de accesos - Arreglo y puesta en valor del vivero - Colocación de plantas, tierra negra, césped y juegos para niños.</p>	Debido a filtraciones en los cielorrasos. Debido a que faltan baños de discapacitados en las aulas. Debido a que el piso de la biblioteca se encuentra hundido. Debido a que faltan barandas metálicas en las rampas de accesos. Debido a que necesita poner en funcionamiento y optimas condiciones el vivero
Jardín de Infantes Nº 5 - Tol Olejce	Prefectura Naval Argentina 583	22/6/1987	1310	<p>Arreglo de techos arriba del tanque de agua, en sector cocina, etc. (Reparación de filtración a través del sellado con membrana en los sectores mencionados) - Cambio de calderas, arreglo de bombas, puesta en valor. (tener en cuenta que las calderas existentes alimentan parte de la calefacción del Polivalente) - Puesta en valor baños de aulas y baño de docentes - Cambio de ventanas exteriores - Arreglo/Cambio de todas las puertas de emergencia de las salas - Limpieza de cámaras y sistema de desagües cloacales, arreglo de cámaras de inspección - Cambio de vinílico por porcelanato en aulas y SUM - Arreglo, mejoramiento de rampa de ingreso. Mejoramiento de pisos de patios (accesibilidad, y mejorar la rugosidad ya que los niños se lastiman constantemente) - Arreglo y puesta en valor de los circuitos de piso radiante (cañerías, colector, etc.) - Colocación de cortinado lona converso + caño de soporte - Colocación de plantas, macetas, césped y juegos para niños.</p>	Debido a filtraciones en los cielorrasos. Debido a que las ventanas se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento y antigüedad.
Jardín de Infantes Nº 6 - Crecer Jugando	Yaghan 676	25/3/1988	1180	<p>Arreglo de cubierta de techo (arriba del tanque de agua, en sector cocina, etc.) - Arreglo integral de ventanas - Cambio de al menos 10 puertas de emergencia y arreglo de 3 - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección - Colocación de cortinado lona converso + caño de soporte - Arreglo de reja perimetral. Trabajos de herrería y albañilería - Arreglo, mejoramiento de acceso al patio desde portón - Espacio exterior: Arreglo de juegos exteriores. Construcción de un invernadero. Mejorar niveles y veredas de patios exteriores - Colocación de plantas, macetas, césped y juegos para niños.</p>	Debido al mal estado de las ventanas. Debido a la falta de mantenimiento de las puertas de emergencia. Debido al mal estado de la reja perimetral y el portón que se encuentra en el patio. Debido a la necesidad de tener un invernadero. Debido al mal estado de las veredas.

Jardín de Infantes N° 9 - Tutú Marambá	José Ingenieros 840	10/2/1988	783,71	Arreglo de sala de máquinas (cañerías, tableros, etc. Poner según normativa vigente) - Puesta en valor baños de aulas - Arreglo integral de ventanas - Arreglo de al menos 8 puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección - Demarcación de piso en SUM - Mejorar cañerías de calefacción - Colocación de cortinado (lona converso + caño de soporte) - Arreglo de reja perimetral. Trabajos de herrería y albañilería - Rediseño de oficinas según solicitud de directivos del jardín - Construcción de rampa de discapacitados en ingreso - Espacio exterior: Arreglo, puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, césped y juegos para niños	Debido a que debe ponerse en normativas vigentes los artefactos y la sala de máquinas. Debido a que se encuentran en mal estado las puertas de emergencia. Debido a que no se encuentra una rampa de discapacitados en el ingreso. Debido a que se debe poner en condiciones el patio de juegos que se encuentra en el exterior.
Jardín de Infantes N° 11 - Chepáchen	Angela Vallese 417	26/4/1989	914,69	Refacciones integrales de baños: Puesta en valor de baños - Arreglo integral y puesta en valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bacias, grifería, cocina, campana, etc.- Arreglo integral de ventanas - Arreglo de al menos 8 puertas de emergencias - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección - Demarcación de piso en SUM - Colocación de cortinado (lona converso + caño de soporte) - Construcción de SUM nuevo, ampliación - Construcción y arreglo de rampa de discapacitados en ingreso - Espacio exterior: arreglo y puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, césped y juegos para niños.	Debido a que se debe poner en optimas condiciones los baños. Debido a que necesita un espacio SUM nuevo mas amplio. Debido a que necesita mejorar la rampa de discapacitados en el ingreso.
Jardín de Infantes N° 12 - Payasos, Globos y Chupetines	General Mosconi 771	1992?	588,97	Sala de máquinas: construcción, pasar todo a gas (actualmente no tiene instalación de gas) - Realizar instalación de gas (traer gas desde la calle Almafuerde) - Refacciones integrales de Cocinas: comprar e instalar artefactos a gas. Modificar mobiliario para adaptar cocina nueva+campana, etc. -Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección - Colocación de cortinado (lona converso + caño de soporte) - Colocación de plantas, tierra negra, césped y juegos para niños.	Debido a que necesita una sala de máquinas. Debido a que necesita instalación de gas y artefactos de gas. Debido a que se necesita adaptar cocina nueva. Se necesita arreglar las camaras de inspección.
Jardín de Infantes N° 16 - Raíces y Alas	Luro Cambaceres 311	21/3/1995	958,26	Arreglo/cambio de canaletas y zinguería - Arreglo de sala de maquinas y sala de cisterna. Puesta en valor - Refacciones integrales de baños: Puesta en valor de baños - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bacias, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo integral de ventanas - Arreglo de al menos 2 y cambio de 5 puertas de emergencias - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección - Demarcación de piso en SUM - Colocación de cortinado (lona converso+caño de soporte) - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, césped y juegos para niños.	Debido a que se encuentra en mal estado la canaleta del jardín. Debido a que se debe limpiar las camaras y sistema de desagües y cloacales. Se debe reparar las puertas de emergencia debido al mal estado de las mismas.



Jardín de Infantes N° 17 - Olas de Fantasía	Pioneros Fueguinos 1145	3/4/1995	623,21	Refacciones integrales de baños: puesta en valor de baños - Arreglo integral y puesta en valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, grifería, cocina, campana, etc. - Arreglo integral de ventanas - Arreglo de al menos 10 puertas de emergencia - Limpieza de camaros y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaros de inspección - Demarcación de piso en SUM - Mejorar la calefacción de la ampliación (que al momento es escasa) - Colocación de cortinado (lona converso+caño de soporte) - Arreglo de rejas, portones perimetrales - Arreglo y puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños.	Debido a que es insuficiente la calefacción de la ampliación.
Jardín de Infantes N° 21 - Días de Magia	Sabino Andrade 1207	13/8/2012	428,28	Limpieza de camaros y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaros de inspección - Colocación de cortinado (lona converso+caño de soporte) - Construcción de cerco perimetral (sacar alambrado y realizar paredón con colocación de portón de hierro en el ingreso) - Espacio exterior: arreglo, puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños	Debido a que debe sacarse el alambrado.
Jardín de Infantes N° 22 - Huellitas Fueguinas	Gregoria Matorras 3822	2013	492,71	Colocar ventilación en oficina (Gabinete?) - Limpieza de camaros y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaros de inspección - Colocar calefacción en oficina (Gabinete?) - Colocación de cortinado lona converso + caño de soporte - Construcción de cerco perimetral (sacar alambrado y realizar paredón con portón de ingreso) - Espacio exterior: arreglo, puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños.	Debido a que necesita ventilarse el gabinete y no tiene calefacción esa oficina. Debido a que necesita mejorar el cerco perimetral.
Jardín de Infantes N° 25 - Brisitas del Sur	Playero Blanco 208	1/4/2015	449,09	Limpieza de camaros y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaros de inspección - Colocación de cortinado (lona converso+caño de soporte) - Construcción de cerco perimetral (sacar alambrado y realizar paredón) - Espacio exterior: Arreglo, puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños -	Debido a que necesita dejar el sistema de desagües y cloacales en optimas condiciones. Debido a que se debe sacar el alambrado.
Jardín de Infantes N° 26 - Tejiendo Sueños	Yahgan 955	9/11/2015	449,09	Limpieza de camaros y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaros de inspección - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de cerco perimetral (sacar alambrado y realizar paredón) - Construcción de deposito para articulos de limpieza - Espacio exterior: Arreglo, puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños	Debido a que no tiene un deposito para guardar los articulos de limpieza.
Jardín de Infantes N° 27 - Botecito de Papel	Rafaela Ishron 670	27/3/2018	554,53	Limpieza de camaros y sistema de desagües cloacales, arreglo de camaros de inspección - Colocación de cortinado (lona converso + caño de soporte) - Construcción de un vivero - Espacio exterior: arreglo, puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños -	Debido a que se encuentran en mal estado las camaros de inspección. Debido a que necesita un vivero.



<p>NIVEL PRIMARIO</p>	<p>Escuela Provincial N° 2 - Dr. Benjamín Zorrilla / 27 - Kar-Yen</p>	<p>Avenida Belgrano 683</p>	<p>22/10/1922</p>	<p>2711,4</p>	<p>Sala de Maquinas (Puesta en valor) (arreglar instalaciones, colocar puestas, etc) - Arreglo y puesta en valor de baño de cocina - Terminación de baño de docentes - Construcción de baño para discapacitados y nuevo baño de docentes - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de puertas de ingreso principal (entrada y hall frío) - Arreglo y/o cambio de puertas de emergencias - Instalaciones eléctricas: Arreglos generales - Limpieza de camaras y sistema de desagües y clacales, arreglo de camaras de inspección. - Demarcación de piso en SUM - Arreglo de cielo rasos en aulas - Arreglo de veredas exteriores sobre calle Rosales y sobre Av. San Martín (con baldosas podotactiles) - Cambio de piso (de vinilo a Porcelanato) en sector comedor y oficinas contiguas. - Colocación de cortinado (Lona converso + caño de soporte) - Arreglo de cerco perimetral. Refacción de sectores rotos o deformados, puesta en valor de lo existente. - Trabajos de impermeabilización en sotano - Construcción de rampa de discapacitados y escalera nueva sobre Av. San Martín -Construcción de rampa desmontable de discapacitados sobre entrada ppal. -Colocación de bancos y mesas, cestos de basura, y mobiliario en parque sobre Av. Belgrano - Construcción de Platea para estacionamiento sobre calle Rosales - Colocación de plantas, tierra negra, cespel y juegos para niños</p>	<p>Debido a que se encuentra en mal estado el baño de la cocina. Necesita puertas nuevas en el ingreso y el hall ya que se encuentran en estado deteriorado. Debido a que se encuentra con fallas el circuito del sistema eléctrico.</p>
<p>Escuela Provincial N° 4 - Remolcador A.R.A. Guarani / 43 - Héroes de Malvinas + gimnasio</p>	<p>Orosky y Yourka</p>	<p>2/12/1952</p>	<p>4216,7</p>	<p>Cubierta de techo: Impermeabilización y arreglo en sectores donde hay chapa traslucida - Revisar canaletas, y zinguería - Sala de Maquinas: Arreglo integral - Regularización de instalación de Gas Camuzzi: Instalación nueva según proyecto de sala de maquinas. - Arreglo y puesta en valor de todos los baños de alumnos, docentes, cocina, gimnasios y demás (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo integral y puesta de valor de sala de POMYS. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - cambio / arreglo de ventanas - Arreglo (2) y cambio de (15) puertas de emergencias - Limpieza de camaras y sistema de desagües y clacales, arreglo de camaras de inspección. - Recambio de radiadores - Arreglo y mejoramiento de luminaria exterior y del parque - Colocación de cortinado (Lona converso + caño de soporte) - Arreglo de rejas perimetrales, arreglo de portones. - Construcción de rampa de discapacitados que cumpla con la reglamentaciones sobre el gimnasio. - Arreglo de patio trasero. Nivelación (relleno) Arreglo de platea existente y colocación de juegos, adaptar platea para canchas de deportes. - Colocación de plantas, tierra negra, cespel.</p>	<p>Debido a que hay filtraciones en la cubierta de techo. Debido al mal estado de las puertas de emergencia. Debido a que se debe renovar los radiadores por su antigüedad. Debido a que no se encuentra bien iluminado el exterior. Debido a que necesita una rampa de discapacitados reglamentaria sobre el gimnasio.</p>	



Escuela Provincial N° 7 - El Abrazo de Maipú	Rafael Obligado 755	25/5/1973	1239,86	<p>Cubierta de techo: Impermeabilización y arreglo de canaletas y zinguería en gimnasio - Sala de Maquinas: Puesta en valor - Arreglo y puesta en valor de todos los baños y vestuarios de gimnasio (pasar a baños no binarios) - Cambio / arreglo de ventanas - Arreglo (2) y cambio de (15) puertas de emergencias - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Arreglo de piso de gimnasio y gradas (parquet) - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. - Construcción /arreglo de vivero en patio trasero. - Construcción de rampa de discapacitados que cumpla con la reglamentaciones sobre el gimnasio. - Arreglo de patio trasero y colocación de juegos para niños - Colocación de plantas, tierra negra, cespèd.</p>	Debido a que hay filtraciones en la cubierta de techo. Debido a que las ventanas se encuentran deterioradas por la antigüedad. Debido a que se necesita una rampa de discapacitados reglamentaria.
Escuela Provincial N° 8 - General José de San Martín	Marcelo T. de Alvear 651	17/8/1978	2980,03	<p>Impermeabilización y arreglo de canaletas y zinguería - Sala de Maquinas: Arreglo integral - Arreglo y puesta en valor de todos los baños y vivero (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio / arreglo de ventanas - Cambio de (6) puertas de emergencias - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección - Cambio de radiadores antiguos - Arreglo y puesta en valor de calefacción de vivero - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. - Arreglo de reja perimetral y portones (herrajería y albañilería) - mejorar rampa de discapacitados: solado y barandas en acceso principal -Construcción de rampas en accesos secundarios. - Colocación de plantas, tierra negra, cespèd y juegos para niños.</p>	Debido a que hay filtraciones en algunos sectores del establecimiento. Se necesita cambiar los radiadores ya que se encuentran antiguos. Se encuentra en mal estado la reja perimetral.
Escuela Provincial N° 10 - General Manuel Belgrano	Antártida, Argentina 950	11/7/1980	2150	<p>Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, bajadas, etc. - Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Construcción de mas baños para docentes - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas y rejas - Cambio / arreglo de (7) puertas de emergencias - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Arreglo de piso de SUM (parquet) - Cambio de piso en vereda exterior con baldosas podotáctiles - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. - Arreglo de reja perimetral y portones (herrajería y albañilería) - Reforma de oficinas de dirección - Reforma/ampliación de deposito de cocina - Factibilidad de ampliación de comedor - Mejorar rampa de discapacitados: Arreglar pendiente (8%) - Arreglo y puesta en valor del vivero - Colocación de plantas, tierra negra, cespèd y juegos para</p>	Debido a filtraciones en la cubierta de techo. Debido a la falta de baños para docentes. Debido a el estado deteriorado del piso del SUM. Debido a que se encuentra fuera de norma la rampa de discapacitados.

				niños.	
Escuela Provincial N° 11 - Pioneros Fueguinos	Ruta Nacional N° 3 km. 791 Estancia Sara	10/3/1980	248,18	Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo integral de ventanas - Cambio o arreglo de puerta de ingreso principal - Cambio / arreglo de puertas de emergencias - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. - Construcción de depósito - Arreglo y puesta en valor del vivero - Colocación de plantas, tierra negra, cespel y juegos para niños.	Debido a la falta de iluminación en el exterior. Debido al faltante de un depósito. Debido al mal estado de la puerta de ingreso principal.
Escuela Provincial N° 14 - Solidaridad Latinoamericana	José M. Estrada 2022	14/4/1984	3474,52	Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, bajadas, etc. Impermeabilización - Sala de máquinas: arreglo integral - Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Construcción de baño para discapacitados - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Cambio de todas las puertas internas. - Cambio de (6) puertas de emergencias - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Cambio de pisos de planta alta - Arreglo de paredes (huecos y roturas por todos lados) Verificando la integridad de los paneles. - Cambio de radiadores antiguos - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. - Arreglo de reja perimetral y portones (herrera y albañilería) - Arreglo de laboratorio - Factibilidad de ampliar comedor. - Arreglo y puesta en valor del vivero - Arreglo de espacio externo sobre calle Thorne. - Colocación de plantas, tierra negra, cespel y juegos para niños.	Debido a las filtraciones de agua en el cielorraso. Debido al mal estado de los pisos en la planta alta. Debido a la necesidad de un comedor mas grande.



	<p>Escuela Provincial Nº 17 - Comisario Ramón Lucio Cortés</p>	<p>Paso Fronterizo San Sebastián</p>	<p>7/5/1985</p>	<p>687,34</p>	<p>Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta en valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo integral de ventanas - Cambio o arreglo de puerta de ingreso principal - Cambio o arreglo de puertas de emergencias - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de casa para maestro donde hoy se encuentra el quincho. - Arreglo integral de gimnasio (cerramientos, baños y vestuarios, impermeabilización, calefacción, etc) - Arreglo y puesta en valor del vivero. - Colocación de plantas, tierra negra, césped y juegos para niños.</p>	<p>Debido al mal estado de las ventanas. Debido a la falta de mantenimiento de las puertas de emergencia. Debido a la falta de mantenimiento del gimnasio del establecimiento.</p>
	<p>Escuela Provincial Nº 19 - Primera Legislatura</p>	<p>Juan Manuel de Rosas 1450</p>	<p>29/5/1989</p>	<p>3406,37</p>	<p>Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, bajadas, etc. - Sala de máquina: arreglo integral. - Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta en valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Cambio y arreglo de puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Puesta en valor del piso radiante (verificar cañerías, colectores, etc) - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. - Arreglo de reja perimetral y portones (herrera y albañilería) - Factibilidad de ampliar comedor - Arreglo, mejoramiento de rampas de ingreso. - Colocación de plantas, tierra negra, césped y juegos para niños.</p>	<p>Debido a la necesidad de tener baños no binarios. Debido al mal estado de las ventanas. Debido a la falta de mantenimiento del piso radiante.</p>

	<p>Escuela Provincial N° 20 - Angela Loij / 26 - Senadores Fueguinos</p>	<p>Juan Eladio Ibarra 64</p>	<p>20/4/1987</p>	<p>3406,37</p>	<p>Cambio de techo completo - Sala de maquina: arreglo integral. - Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Cambio de puertas de emergencias - Limpieza de camaras y sistema de desagues y clacales, arreglo de camaras de inspección. - Puesta en valor del piso radiante (verificar cañerías, colectores, etc) - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo de reja perimetral y portones (herrera y albañilería) - Factibilidad de ampliar comedor - Arreglo, mejoramiento de rampas de ingreso. - Construcción de rampas en accesos secundarios - Colocación de plantas, tierra negra, cespel y juegos para niños.</p>	<p>Debido a la necesidad de tener baños no binarios. Debido al mal estado de las ventanas. Debido a la necesidad de ampliar el comedor.</p>
	<p>Escuela Provincial N° 21 - Provincias Unidas</p>	<p>Prefectura Naval Argentina 111</p>	<p>7/7/1988</p>	<p>3739,7</p>	<p>Arreglo de canaletas y zinguería - Sala de máquinas:arreglo integral provisorio. Nueva sala de maquinas y migración a gas. - Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo de ventanas - Puertas de emergencia: arreglo de 1 y compra de 5 dobles (en gimnasio 4 dobles comprar) - Limpieza de camaras y sistema de desagues y clacales, arreglo de camaras de inspección. - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Evaluar la forma de cerrar el predio de la escuela. - Factibilidad de ampliar comedor - Arreglo, mejoramiento de rampas de ingreso. - Mejorar espacio sobre calle San Martín. Evaluar factibilidad de platea para estacionamiento - Colocación de plantas, tierra negra, cespel y juegos para niños.</p>	<p>Debido a la necesidad de una sala de maquinas nueva. Debido a la necesidad de mejorar el estacionamiento.</p>
	<p>Escuela Provincial N° 23 - Organización de los Estados Americanos</p>	<p>Padre Muñoz 997</p>	<p>10/5/1988</p>	<p>2954,93</p>	<p>Arreglo de canaletas y zinguería - Impermeanbilización techo de gimnasio. - Sala de maquina: Arreglo integral - Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, barchas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo y cambio de ventanas - Cambio de puertas de emergencias - Limpieza de camaras y sistema de desagues y clacales, arreglo de camaras de inspección. - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo de reja perimetral. - Factibilidad de ampliar comedor - Arreglo, mejoramiento de rampas de ingreso. (Colocación de baranda, pendientes, etc) - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cespel y juegos para niños.</p>	<p>Debido a las filtraciones en el techo del gimnasio. Debido a la necesidad de tener un comedor mas grande. Debido a la necesidad de mejorar las rampas de ingreso.</p>



	Escuela Provincial N° 32 - Iyu	Prefectura Naval Argentina 1089	28/4/1994	2050,26	Arreglo de canaletas y zinguería. Impermeabilización - Sala de maquina: arreglo de calefacción - Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo de ventanas - Cambio de puertas de ingreso - Cambio de puertas de emergencia - Limpieza de camaros y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaros de inspección. - Demarcación de piso de SUM (para canchas de deportes) - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. - Factibilidad de ampliar comedor - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños.	Debido a la necesidad de mejoramiento de la sala de maquinas y el arreglo de la calefacción. Debido al estado deteriorado de las puertas de emergencia. Debido a que no se encuentran marcadas las canchas de deportes. Debido a la necesidad de tener un comedor mas grande.
Escuela Provincial N° 35 - Jorge Luis Borges	Resistencia 100	5/11/1996	1328	Arreglo de canaletas, zinguería desagües, etc. Impermeabilización gimnasio - Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo de ventanas - Cambio de puertas de ingreso - Arreglo de puertas de emergencia - Limpieza de camaros y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaros de inspección. - Demarcación de piso de gimnasio - Arreglo de regulación de la temperatura. (Problemática que la escuela o tiene mucho frío o mucho calor) solución definitiva - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte	Debido a las filtraciones en el establecimiento. Debido a la necesidad de tener baños no binarios. Debido a el estado deteriorado de las puertas de emergencia. Debido a los grandes problemas de la calefacción del establecimiento.	
Escuela Provincial N° 37 - Patricio O'Byrne	Casco Principal Estancia Cullen		137,67	Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo integral de ventanas - Arreglo de puertas de emergencias - Limpieza de camaros y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaros de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Colocar una planta potabilizadora de agua para la escuela - Arreglo y puesta en valor del vivero - Colocación de plantas, tierra negra, cesped y juegos para niños.	Debido a la necesidad de reparar las puertas de emergencia que se encuentran en mal estado. Debido al mal estado de las ventanas. Debido al mal estado de las camaras de inspección.	
Escuela Provincial N° 42 - Gabriela Mistral	Gregoria Matorras 3820	2011	1697,84	Ver factibilidad de ampliación de la cocina y el comedor - Arreglo de puertas de emergencias y verificar funcionalidad en gimnasio - Cambio de 5 puertas de emergencia - Limpieza de camaros y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaros de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo de mastiles - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños.	Debido a que la cocina y el comedor necesitan mas espacio fisico. Debido a la falta de mantenimiento en las puertas de emergencia y su estado deteriorado. Debido al mal estado de los mastiles.	

	Escuela Provincial N° 44 - Valientes de Malvinas	Minkyol 200	12/6/2014	1697,84	Ver factibilidad de ampliación de la cocina y el comedor - Arreglo de puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. - Construcción de cerramiento en lateral y fondo. - Construcción de depósito de elementos de limpieza - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños.	Debido a la necesidad de una cocina y comedor mas grande. Debido a la necesidad de cerrar bien los perimetros del establecimiento en los laterales y el fondo. Debido a la necesidad de un lugar para guardar los elementos de limpieza.
	Escuela Provincial N° 46 "Gral. Martín Miguel de Guemes"	Playero Blanco 268	6/3/2017	1697,84	Ver factibilidad de ampliación de la cocina y el comedor - Arreglo de puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Demarcación de piso de gimnasio - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños.	Debido a la necesidad de una cocina y comedor mas grande. Debido al estado deteriorado de las puertas de emergencia. Debido a la falta de marcacion en el piso del gimnasio, y esto es necesario para la practica de deportes.
NIVEL SECUNDARIO	Colegio Provincial Antártida Argentina	Chavr 1042	5/11/2003	1789,45	Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, desagüe, etc. Impermeabilización de gimnasio. - Sala de maquinas: Puesta en valor. Pintura y albañilería. Limpieza general, mejoramiento de cañería y tablero electrico. - Arreglo integral de ventanas - Arreglo y/o cambio de todas las puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Puesta en valor de piso radiante (mangueras, colectores, etc) - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. - Arreglo integral de rejas perimetrales - En patio trasero colocación de mobiliario y elementos deportivos - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped.	Debido a las filtraciones en la cubierta de techo. Debido a la necesidad de mejorar la sala de maquinas. Debido a la necesidad de poder contar con el piso radiante.
	Colegio Provincial Comandante Luis Piedrabuena	Cristobal Colón 751	7/5/1984	4181,17	Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, desagüe, etc. (de todo el colegio). Impermeabilización de techo de gimnasio. - Sala de maquinas: puesta en valor. Pintura y albañilería. Limpieza general, mejoramiento de cañería y tablero electrico. Arreglo y puesta en valor de todos los baños (pasar a baños no binarios). - Ver factibilidad de ampliación de la cocina. (ampliar espacio de cocina utilizando espacios aledaños sin destino fijo) - Cambio de ventanas - Arreglo / cambio de puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Arreglo y Demarcación piso de SUM (Parquet) - Cambio de radiadores antiguos - Mejorar iluminación exterior: cambio de luminarias y ampliación de circuito (mas luminarias). - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Mejorar solado de entrada para facilitar el acceso con silla de ruedas. (Alisar el solado) - Mejorar espacio de entrada según proyecto retirar canteros, gradas, mastiles y redistribuir todo) -	Debido a las filtraciones en la cubierta de techo. Debido a la necesidad de mejorar la sala de maquinas. Debido a el mal estado del piso del SUM (parquet). Debido a la antigüedad de los radiadores.



<p>Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo</p>	<p>Prefectura Naval Argentina 1151</p>	<p>12/10/1989</p>	<p>3771,7</p>	<p>Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, césped y juegos para niños.</p>
<p>Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo</p>	<p>Ramón Díaz Chara 64</p>	<p>14/3/1994</p>	<p>3730,93</p>	<p>Arreglo de canaletas, zinguería, desagüe, etc. - Salas de maquinas: puesta en valor. Pintura y albañilería. Limpieza general, mejoramiento de cañería y tablero eléctrico - Arreglo y puesta en valor de todos los baños (pasar a baños no binarios: 4 modulos de baños) - Construcción / arreglo de baño de discapacitados - Ver factibilidad de ampliación de la cocina. - Cambio de ventanas - Puertas de emergencias: arreglo de 2 y comprar 5 dobles - Limpieza de camaras y sistema de desagues y clacales, arreglo de camaras de inspección. - Mejorar calefacción en sectores (planta baja ala izquierda por ejemplo) - Mejorar iluminación exterior: cambio de luminarias y ampliación de circuito (mas luminarias) - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de rejias perimetrales (retirar alambrado) - Construir aula en planta alta, donde se encuentra una platea sin utilizar - Puesta en marcha de ascensor - Nivelar patio trasero colocación de mobiliario y elementos deportivos - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, césped.</p> <p>Debido a la antigüedad de las canaletas y desagues. Debido a la necesidad de pasar los baños a baños no binarios. Debido a la necesidad de tener un baño de discapacitados. Debido a el estado deteriorado de las puertas de emergencia. Debido a la necesidad de un aula mas en la planta alta.</p>
<p>Colegio Provincial Alicia Moreau de Justo</p>	<p>Ramón Díaz Chara 64</p>	<p>14/3/1994</p>	<p>3730,93</p>	<p>Arreglo de canaletas, zinguería, desagüe, etc. - Salas de maquinas: puesta en valor. Pintura y albañilería. Limpieza general, mejoramiento de cañería y tablero eléctrico - Arreglo y puesta en valor de todos los baños (pasar a baños no binarios: 4 modulos de baños) - Construcción de baño de discapacitados - Ver factibilidad de ampliación de la cocina - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Cambio de todas las puertas de emergencia (10) - Limpieza de camaras y sistema de desagues y clacales, arreglo de camaras de inspección.- Cambio de fan coil, radiadores antiguos (reemplazar equipos antiguos, sin repuestos y obsoletos por equipos nuevos) - Calefaccionar biblioteca y cocina comedor - Mejorar iluminación: cambio de luminarias y ampliación de circuito (mas luminarias) - Construcción de ascensor - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo</p> <p>Debido a la necesidad de mejorar la sala de maquinas. Debido al estado deteriorado de las puertas de emergencia. Debido a la necesidad de tener mas iluminación en el exterior. Debido a la necesidad de cambiar los radiadores que son muy antiguos.</p>



	Colegio Provincial de Educación Tecnológica Río Grande	Avenida Belgrano 777	1/7/1982	5911,71	<p>integral de rejas perimetrales - En patio trasero colocación de mobiliario y elementos deportivos - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped.</p>
	Luro Cambaceres y María Auxiliadora	28/3/1988	4963,92	<p>Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, desagüe, etc. Impermeabilización de sectores donde hay chapas traslucidas. - Arreglo y puesta en valor de todos los baños (pasar a baños no binarios) - Arreglo de baños para discapacitados - Cambio de ventanas - Arreglo / cambio de todas las puertas de emergencia (2 puertas) - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Cambio de radiadores antiguos - Construcción de ascensor - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Ampliación de sala de informática. Según proyecto - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped.</p>	<p>Debido a que los pisos de algunas aulas se encuentran en mal estado. Debido a la antigüedad y la falta de mantenimiento, reparar las escaleras.</p>
	Centro Polivalente de Arte de Río Grande Prof. Diana Cotruello				<p>Debido a las filtraciones en el techo, especialmente en los sectores donde hay chapas traslucidas. Se encuentra en mal estado el baño de discapacitados. Debido a la antigüedad y mal estado de las ventanas. Debido a la antigüedad de los radiadores.</p>



<p>Colegio Provincial Haspen - "Profesor Luis Adán Felippa"</p>	<p>José Ingenieros 1100</p>	<p>7/8/1995</p>	<p>4000,18</p>	<p>Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, desagüe, etc. En techo de gimnasio - Cambio de cubierta en sector colegio - Impermeabilización de encuentro de construcciones antigua y nueva - Sala de maquina: Mejorar sistema de bombas de agua - Arreglo de cielorrasos y paredes en SUM de gimnasio - Baños: Arreglo y puesta en valor de todos los baños (pasar a baños no binarios). Arreglo de baños para discapacitados. Arreglo de cielorrasos y paredes en baños de gimnasio. Arreglo de griferías, desagües, mochilas, etc. - Proyección de una cocina - Cambio de ventanas - Arreglo/ cambio de todas las puertas de emergencia - Instalación eléctrica: Normalizar instalación - Instalaciones sanitarias, pluviales y cloacales: -Se repara o cambia todo, con el arreglo integral de los baños. Cambio de lugar de tanques de agua de gimnasio (sacar de arriba de los baños) - Pisos: Pegar cerámicos sueltos (en caso de ser necesario cambiar todo el solado interno) - Sistemas de calefacción: Cambio de radiadores antiguos, completar faltantes. Cambio de fancoil antiguos, completar los faltantes. - Mejorar iluminación exterior - Puesta en marcha de ascensor existente - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo o cambio de rejillas perimetrales - Arreglo de escaleras de emergencias - Proyectos particulares: Platea para estacionamiento (vincular proyecto de cerco perimetral). Construcción de un vivero. Construcción de un depósito para canoas y elementos a fines. - Verificar y mejorar accesibilidad en todos los accesos (para discapacitados) -</p>	<p>Debido a las filtraciones en el techo del establecimiento y el gimnasio. Debido a las fallas en el sistema de bombas de agua en la sala de maquinas. Debido a cerámicos sueltos. Debido a faltantes de radiadores. Debido a la necesidad de un depósito para almacenar las cosas del gimnasio.</p>
<p>Colegio Provincial Dr. Ernesto Guevara</p>	<p>Juan Félix Russo 3461</p>	<p>2005</p>	<p>2990</p>	<p>Arreglo de todas las puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - En los sectores mas alejados de la sala de maquinas, la temperatura es escasa, diseñar solución. - Puesta en funcionamiento del montacarga y habilitarlo para uso humano - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de cerco perimetral (80 ml aprox.) - En patio trasero colocación de mobiliario y elementos deportivos - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped -</p>	<p>Debido al estado deteriorado de las puertas de emergencia. Debido a la insuficiencia de la calefacción en algunos sectores del establecimiento.</p>
<p>Colegio Provincial Dr. Esteban Laureano Maradona</p>	<p>Lima 731</p>	<p>2006</p>	<p>1729,11</p>	<p>Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, desagüe, etc. Impermeabilización. - Sala de maquina: puesta en valor. Pintura y albañilería. Limpieza general, mejoramiento de cañería y tablero eléctrico - Arreglo integral de ventanas - Arreglo y/o cambio de todas las puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Cambio de cerámicos de todo el establecimiento. Colocar porcelanato - Arreglo de piso hundido en biblioteca - Sistema de calefacción: puesta en valor de piso radiante (mangueras, colectores, etc) - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo integral de</p>	<p>Debido a filtraciones en la cubierta de techo y cielorraso. Debido a la necesidad de poder poner en optimo funcionamiento el piso radiante. Debido a varios cerámicos partidos. Debido a que se encuentra el piso hundido de la biblioteca.</p>

				rejas perimetrales - En patio trasero colocación de mobiliario y elementos deportivos - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cespced.	
Colegio Provincial Dr. René Favalloro	Juan B. Thorne 2023	30/5/2007	853,09	Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, desagüe, etc. - Unificar las dos salas d máquinas un un espacio unico (fatibilidad). - Arreglo y puesta en valor de todos los baños (pasar a baños no binarios) - Construcción de baño de discapacitados - Ver factibilidad de ampliación de la cocina - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo integral de ventanas - Arreglo y/o cambio de todas las puertas de emerencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Cambio de radiadores antiguos - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo integral de rejas perimetrales - En patio trasero colocación de mobiliario y elementos deportivos. - Arreglo y puesta en valor de vivero - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cespced.	Debido a filtraciones en la cubierta de techo. Debido a la falta de mantenimiento en las puertas de emergencia. Debido a la necesidad de tener radiadores nuevos.
Colegio Provincial Padre José ZINK	Camilo Antonio Giamarini 3472	2013	1589,98	Sala de maquina: puesta en valor. Pintura y albañilería. Limpieza general, mejoramiento de cañía y tablero electrico. - Arreglo integral de ventanas - Arreglo y/o cambio de todas las puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Completar fan coil faltantes - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo integral de rejas perimetrales - Construcción de un vivero - En patio trasero colocación de mobiliario y elementos deportivos - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cespced.	Debido a la antigüedad y el estado deteriorado de las ventanas. Debido al faltante de fancoils. Debido a el faltante de un vivero. Debido al mal estado de las rejas perimetrales
Centro Educativo de Nivel Terciario N° 35 - Profesor Julián José Godoy	General Mosconi 655	20/3/2005	1847	Cambio de canaletas, zinguería, desagües, etc. Impermeabilización de cubierta de techo. - Sala de maquina: Puesta en valor (Pintura y trabajos de albañería, limpieza general, tablero electrico, etc) - Baños: Arreglos generales, puesta en valor (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo de ventanas - Cambio y arreglo de todas puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Pasar todo a iluminación LED - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Cerramiento perimetral: Arreglo de portón y pilar - Arreglo de cieloraso de aula grande debajo de escalera - Accesibilidad, veredas	Debido a filtraciones en la cubierta de techo. Debido a que la luminaria es antigua (necesita actualizarse y pasar a LED). Debido a que el porton se encuentra roto. Debido a que el cieloraso se encuentra deteriorado en el aula grande debajo de escalera.
SUPERIOR					



					<p>y rampas: Eliminar desniveles en accesos - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, césped y juegos para niños.</p>	<p>Debido a la necesidad de tener un sistema óptimo del sistema de desagües y cloacales. Debido a el faltante de una ventana para mesa de entrada en oficina administrativa. Debido a la necesidad de tener mas aulas.</p>
	<p>Instituto Provincial de Educación Superior de Río Grande - " Paulo Freire "</p>	<p>José Manuel de Estrada 1575</p>	<p>17/3/2009</p>	<p>1724,4</p>	<p>Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Colocación de ventana para mesa de entrada en oficina administrativa - Construcción de dos aulas nuevas.</p>	<p>Debido a la necesidad de tener un sistema óptimo del sistema de desagües y cloacales. Debido a el faltante de una ventana para mesa de entrada en oficina administrativa. Debido a la necesidad de tener mas aulas.</p>
	<p>Escuela Provincial N° 2 para Adolescentes y Adultos - Wikam</p>	<p>Carlos Moyano 811</p>	<p>17/6/1983</p>	<p>609</p>	<p>Arreglo de canaletas, zinguería, desagües, etc. - Arreglos generales, puesta en valor - Construcción de baño de discapacitados - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Cambio de Puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección.- Pasar todo a iluminación LED - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo de estructura, cambio de placas, etc. - Construcción de aula en planta baja.</p>	<p>Debido a la necesidad de tener un baño de discapacitados. Cambio de ventanas debido a la antigüedad y mal estado de las mismas. Debido a los malos olores se necesita una buena limpieza de las camaras de inspeccion y drenaje del sistema de desagües y cloacales.</p>
<p>ESPECIALES Y OTROS</p>	<p>Escuela Especial N° 2 - Casita de Luz</p>	<p>Pioneros Fueguinos 251</p>	<p>17/11/1984</p>	<p>2151,58</p>	<p>Arreglo de canaletas, zinguería, desagües, etc. - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Tapar instalación de gas a la vista - Cambio de ventanas - Cambio / Arreglo de puertas de emergencias - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Cambio de pisos en aulas que contienen alfombra o goma y poner porcelanato (Aprox. 124 m2) - Arreglo de vereda exterior, incluye baldosas podotactiles. - Sistemas de calefacción: Regular temperatura en todos los sectores igual - Pasar todas las luminarias a led. Modernizar los artefactos - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo de reja perimetral. - Construcción de cerco perimetral, (sacar alambrado) - Arreglo, mejoramiento de rampas de ingreso. Colocación de baranda, pendientes, etc) Construcción de rampas y veredas en patios externos - Puesta en valor de vivero - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, césped y juegos para niños.</p>	<p>Debido a que se encuentra una parte de la instalación de gas a la vista. Debido a el mal estado de la vereda. Debido a la antigüedad de las luminarias, se tiene que modernizar los artefactos y pasar a LED todo. Debido al mal estado de la reja perimetral.</p>

<p>Escuela Especial N° 3 - Integración Plena</p>	<p>Isla de los Estados 703</p>	<p>26/1/1984</p>	<p>842,87</p>	<p>Sala de maquina: mejorar funcionamiento de equipos - Remodelación integral de los baños - Construcción de baños de discapacitados - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Cambiar puerta de entrada - Cambio / Arreglo de puertas de emergencias - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Cambio de pisos en aulas que contienen alfombra o goma y poner porcelanato - Arreglo de vereda exterior, incluye baldosas podotactiles. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de cerco perimetral - Puesta en valor de vivero - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños.</p>	<p>Debido al faltante de baño de discapacitados. Debido a la antigüedad y mal estado de las ventanas. Debido a que la puerta de entrada se encuentra en estado deteriorado, necesita cambiarse la misma. Debido a el mal estado de la vereda exterior, y al faltante de baldosas podotactiles. Debido a la necesidad de un cerco perimetral.</p>
<p>Centro Terapéutico Educativo</p>	<p>Bilbao 750</p>	<p>12/4/2005</p>	<p>2378,05</p>	<p>Cubierto de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, desagües, etc. - Puesta en valor (Pintura y trabajos de albañería, limpieza general, tablero eléctrico, etc) - Baños: arreglos generales, puesta en valor - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambiar carpintería - Cambio y arreglo de Puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Cerramiento perimetral: Rejas de la línea municipal nuevas - Culminación de vivero - Construcción de ingreso de vehículos para que los niños bajen del vehículo en la puerta de entrada al edificio - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños.</p>	<p>Debido a el mal estado de los baños. Debido al mal estado de las puertas de emergencia. Debido a la necesidad de rejas nuevas en el perímetro del establecimiento. Debido a la necesidad de culminar el vivero.</p>
<p>Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados</p>	<p>Cabo de Hornos 605</p>	<p>1995</p>	<p>800,36</p>	<p>Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, desagües, etc. Impermeabilización. - Baños: Arreglo integral, puesta en valor - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Arreglo / cambio de puertas de emergencia - Limpieza de cámaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de cámaras de inspección. - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Cerramiento perimetral: Arreglo de reja línea municipal - Espacio exterior: Nivelar terreno - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños o deportivos.</p>	<p>Debido a las filtraciones en el cielorraso. Debido a la falta de mantenimiento en los baños. Debido a la falta de limpieza de las cámaras de inspección. Debido a la necesidad de tener mejor iluminación en el exterior. Debido al mal estado de la reja ubicada en la línea municipal. Debido a la falta de nivelación de terreno en el exterior.</p>



<p>Centro Educativo y de Formación Laboral Dr. Manuel Belgrano</p>	<p>Francisco Minkyl 119</p>	<p>3/4/2008</p>	<p>1078</p>	<p>Cubierta de techo: Impermeabilizar toda la superficie - Sala de maquina: Hacer sala de maquinas y sacar calefactores. Reacondicionar / hacer cisterna y bombas. - Regularización de Instalación de Gas Camuzzi: Presentación ante camuzzi - Arreglo y puesta en valor de todos los baños en escuela (pasar a baños no binarios) - Ver factibilidad de ampliación de la cocina y el comedor - cambiar ventana de baños - Cambiar puertas placa y de ingreso - Arreglo de puertas de emergencia - Instalación eléctrica: Normalización de toda la instalación - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Cambiar todo el piso. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Rejas nuevas en todo el perímetro - Cartel de la escuela - Rampas en todos los accesos - Veredas de patio y municipal - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cespèd y juegos para niños</p>	<p>Debido a las repetidas filtraciones en toda la superficie del techo. Debido a la necesidad de hacer una sala de maquina. Necesidad de hacer una cisterna ya que se encuentra al exterior la actual. Necesidad de normalizar la instalación eléctrica ya que se encuentra fuera de normativa. Necesidad de poner un cartel de la escuela ya que no tiene. Necesidad de poner rampas en los accesos porque no tiene.</p>
<p>Escuela de Educación Integral "SIN FRONTERAS" - Sede - Río Grande</p>	<p>Monseñor Fagnano 1173</p>	<p>2006</p>	<p>636</p>	<p>Cubierta de techo: arreglo de canaletas, zinguería, desagües, etc. Impermeabilización total - Arreglos generales, puesta en valor - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo de Puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte.</p>	<p>Debido a las filtraciones en distintos sectores del cielorraso. Debido a la falta de mantenimiento en las puertas de emergencia. Debido a que en ocasiones se obstruye las camaras de inspección y se encuentran deterioradas.</p>
<p>Escuela Provincial - Los Cauquenes</p>	<p>Luis Garibaldi Honte 2753</p>	<p>13/4/2005</p>	<p>1340</p>	<p>Sala de máquinas: Puesta en valor (Pintura y trabajos de albañería, limpieza general, tablero eléctrico, etc) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Mantenimiento de ventanas - Arreglo o cambio de puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Mejorar iluminación exterior - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cespèd y juegos para niños o depositivos. - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de cerco perimetral (sacar alambrado) - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cespèd y juegos para niños.</p>	<p>Debido a el mal estado de las ventanas. Debido al mal estado de las puertas de emergencia. Debido a la necesidad de que se encuentre en optimo estado el sistema de desagües y cloacales. Debido a la necesidad de tener juegos para los niños en el patio.</p>
<p>Centro de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos con Discapacidad</p>	<p>Isla de los Estados 953</p>	<p>4/12/2005</p>	<p>356,29</p>	<p>Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de cerco perimetral (sacar alambrado) - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cespèd y juegos para niños.</p>	<p>Debido a la necesidad de drenar y limpiar las camaras de inspección. Debido a que se encuentra un alambrado en el exterior, hay que retirarlo.</p>
<p>Gimnasio Esc. 2</p>	<p>Rivadavia 632</p>		<p>299,54</p>	<p>Cubierta de techo: arreglo de canaletas, zinguería, desagües, etc. Impermeabilización. - Sala de maquina: puesta en valor (Pintura y trabajos de albañería, limpieza general, tablero eléctrico, etc). - Baños: Arreglo integral, puesta en valor (Pasar a no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Arreglo / cambio de puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Mejorar iluminación exterior - Arreglo de reja linea</p>	<p>Debido a las filtraciones en la cubierta de techo. Debido a la falta de mantenimiento en las canaletas. Debido a la falta de mantenimiento en la sala de maquinas y sus artefactos. Debido a una reparación o cambio de una mesada y alacena en la cocina. Debido a faltantes de luminarias en el exterior. Debido a que algunas gradas se encuentran en estado deteriorado.</p>

					municipal - Arreglo de gradas - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped.	
Gimnasio Esc. 21	Prefectura Naval Argentina 111	2002	1779	Cubierta de techo: arreglo de canaletas, zinguería, desagües, etc. - Sala de máquinas: Puesta en valor (Pintura y trabajos de albañería, limpieza general, tablero eléctrico, etc) - Baños: Arreglo integral, puesta en valor (Pasar a no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Arreglo / cambio de puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Arreglo y demarcación de piso (Basquet) - Mejorar iluminación exterior - Arreglo de rejas - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped.	Debido a la falta de mantenimiento en la sala de máquinas. Debido a el mal estado de las ventanas y su antigüedad. Debido a que el piso se encuentra en algunos sectores deteriorados. Debido a que necesita mejorar la iluminación exterior. Debido a que las rejas se encuentran en estado deplorable.	
Gimnasio CPET	Almafuerte 670		625	Cubierta de techo: arreglo de canaletas, zinguería, desagües, etc. - Baños: Arreglo integral, puesta en valor (Pasar a no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Arreglo / cambio de puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Arreglo y demarcación de piso (Parquet) - Mejorar iluminación exterior -	Debido a que se encuentra en mal estado las canaletas y desagües. Debido a la falta de mantenimiento de los baños del gimnasio, y la necesidad de pasarlos a no binarios. Debido al estado deteriorado de las puertas de emergencia. Debido a la falta de demarcación de piso. Debido a la necesidad de tener mayor iluminación en el exterior.	
Jardín de Infantes N° 13 - Zhioshi	Lucas Bridges N° 562	2002	1877	Cubierta de techo: Zinguería - Arreglo sala de máquinas puesta en valor - Baños: Puesta en valor baños de aulas y de docentes - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas - Cambio o mantenimiento de puertas de emergencias - Colocar puertas de emergencia en aulas - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Mejorar el exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Arreglo, puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños.	Las puertas de las aulas se encontraban deterioradas, por lo que se soldaron y cambiaron bisagras.	

TIJHJOT



Jardín de Infantes N° 23 -Iol Klévele	Chepach 532	9/4/2013	428,28	<p>Limpieza de camaras y sistema de desagues y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de una oficina para gabinete - Arreglo, puesta en valor de juegos exteriores - Colocación de plantas, macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños - Relleno de patio exterior para que no se inunde. -Provisión de caldera, colocación de indicadores en tableros, purgado y mantenimiento de radiadores.</p>	Debido a que el establecimiento se encuentra funcionando con una sola caldera lo cual no llega a calefaccionar en su totalidad.
Escuela Especial N° 4	Té- Al 411	2014		<p>Limpieza de camaras y sistema de desagues y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños. - 1 termotanque, 4 calefactores, 1 bomba, readecuación de cañerías de agua.</p>	Ya que en invierno no llegaba a suministrar debido al congelamiento, el establecimiento no llegaba a calefaccionar en varias aulas.
Escuela Provincial N° 5 - José María Beauvoir	Esteban Lucas Bridges 542	24/11/1959	1340	<p>Impermeabilización y arreglo de canaletas y zinguería - Baños: Arreglo y puesta en valor de todos los baños (pasar a baños no binarios) - Arreglo integral y puesta de valor de la cocina. Incluye mesada, bajo mesada, alacena, bachas, griferías, cocina, campana, etc. - Cambio de ventanas (colocar PVC) - Limpieza de camaras y sistema de desagues y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Cambio de piso en todo el establecimiento - Sacar caloramas existentes y mutar a sistema de caldera o aire caliente - Mejorar iluminación exterior - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de rampa de discapacitados que cumpla con la reglamentaciones en salida trasera (hacia la plaza) - Colocación de plantas, tierra negra, cesped y juegos para niños. Reemplazo termotanque en cocina. - Cambio de bomba de agua</p>	Uno de los termotanques tuvo un pinchazo y dejo de suministrar. La bomba de agua con la que contaba dejo de funcionar.
Escuela Provincial N° 45 - Congreso de Tucumán	Los Nires 249	6/4/2015	1697,84	<p>Ver factibilidad de ampliación de la cocina y el comedor - Arreglo de puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagues y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Construcción de cerramiento perimetral en lateral y fondo. - Construcción de depósito de elementos de limpieza - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped y juegos para niños. - Provisión de 2 radiadores, mantenimiento de los fancoil.</p>	Se colocaron radiadores en el laboratorio debido a que no contaban con calefacción.



	<p>Colegio Provincial Ramón Alberro Trejo Noel</p>	<p>Santiago Rupaipati 379</p>	<p>14/5/1990</p>	<p>3610</p>	<p>Cubierta de techo: Arreglo de canaletas, zinguería, desagüe, etc. Impermeabilización de sectores donde hay chapas traslucidas. Impermeabilización total. - Sala de maquina: Puesta en valor (Pintura y albañilería. Limpieza general, mejoramiento de cañería y tablero eléctrico) Reparación de caldera industrial - Arreglo y puesta en valor de todos los baños (pasar a baños no binarios) - Cambio de ventanas - Arreglo/ cambio de todas las puertas de emergencia - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte - Reparaciones de cerco perimetral - Colocación de plantas, Macetas, tierra negra, cesped.</p>	<p>Debido a la envergadura del colegio para suministrar a todos los radiadores, se tuvo que reponer la segunda caldera.</p>
<p>Centro de Artes y Oficios de Tolhuin</p>	<p>Lucas Bridges 640</p>	<p>2002</p>	<p>438</p>	<p>Cubierta de techo: Impermeabilización total. - Baños: Refacción integral (pasar a no binario) - Cocina: Refacción integral - Carpinterías: Cambio y arreglo - Limpieza de camaras y sistema de desagües y cloacales, arreglo de camaras de inspección. - Pisos. revestimiento y cielorrasos: Arreglo y terminación - Sistema de iluminación: Pasar a led - Colocación de cortinado Lona converso + caño de soporte. -Mantenimiento y puesta en marcha de la caldera, provisión de termica, llaves y limpieza de escombros.</p>	<p>Se realizo una readecuación general en varios sectores de las oficinas.</p>	

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente



USHUAIA

NIVEL	ESTABLECIMIENTO	Antigüedad	Intervención	Motivo
INICIAL (13)	Jardín Materno Infantil "Amanda Bebán" y "Veo Veo"	1984	Cambio de puertas de emergencia y carpinterías, reparación de filtraciones, pintura exterior e interior, reacondicionamiento de patio exterior	Debido a la antigüedad del edificio y al deterioro por filtraciones de agua, desgaste y oxidación de las bisagras y marcos de puertas, rotura de malla olímpica del predio.
	Jardín de Infantes N°2 "El Barquito Travieso"	1979	Cambio de carpinterías de la totalidad del establecimiento, reparación de mampostería y filtraciones de agua, pintura exterior e interior, ejecución de rampa accesible. SYH: Rampa o Pasillo de evacuación de salida desde Sala Verde requiere acondicionamiento. y nuevo edificio	Debido a la antigüedad del edificio y al deterioro por filtraciones de agua.
	Jardín de Infantes N°7 "Piedra Libre"	1988	primera etapa: se realizara retiro de tabiques interiores sector de secretaría.	Asentamiento estructural en el frente del edificio.

<p>Jardín de Infantes N°8 "Caminito de Colores"</p>	<p>1988</p>	<p>Cambio de carpinterías/realizar nueva vereda perimetral/mejora del ingreso al establecimiento/pintura interior/reacondicionamiento de baños/reacondicionamiento del sistema de calefacción en las aulas/cambio de piso flotante SYH: Reposición de luces de emergencia en Cocina y demás lugares faltantes u obsoleta, en ultimo relevamiento en Septiembre faltaban 3. 1 Salida de emergencia con funcionamiento defectuoso sala de musica. Acondicionamiento de Tablero electrico del pasillo que da a sala de música, se abre la tapa. Mejora de pasillo de evacuación lateral del Jardín.</p>	<p>Estado de deterioro por descuido y antigüedad del establecimiento</p>
<p>Jardín de Infantes N°10 "Chowen"</p>	<p>1989</p>	<p>sistema de calefacción propio para el establecimiento, reparación de filtraciones en hall de acceso, pintura exterior e interior. SYH: Reparación de salida de emergencia sala rosa. Reposición de luces de emergencia faltante. Matafuego faltante en SUM.</p>	<p>Actualmente se calefaccionan por las calderas ubicadas en la Escuela N° 22, la cual se encuentra al extremo derecho de la misma. Por tal motivo al recorrer una larga distancia, la calefacción no es adecuada para el jardín.</p>
<p>Jardín de Infantes N°14 "Caramelos Surtidos"</p>	<p>*</p>	<p>Colocación de rejas en aberturas/pintura interior/mejoramiento de terreno con colocación de gaviones/recambio de juegos/reacondicionamiento de vereda de ingreso SYH: Reparación y adecuación de 3 salidas de emergencias defectuosas con urgencia. Colocación de 2 luces de emergencia defectuosas.</p>	<p>Estado de deterioro por uso y descuido de los juegos</p>
<p>Jardín de Infantes N°15 "Trencito Nevado"</p>	<p>1994</p>	<p>reacondicionamiento de aleros perimetrales ya que son de madera y algunos están en mal estado, renovación de juegos en patio exterior, pintura interior y exterior. SYH : Reparación de 1 salida de emergencia defectuosa y colocación de 3 luces de emergencia defectuosas u obsoletas. Reposición de 1 matafuegos tipo faltante en Cocina y 1 en Establecimiento.</p>	<p>estado de deterioro por antigüedad del edificio y razones climáticas</p>
<p>Jardín de Infantes N°18 "Caruchas"</p>	<p>1997</p>	<p>Cambio de carpinterías y colocación de rejas/pintura de cerco perimetral y muros del mismo/cambio de puertas de emergencia/reacondicionamiento de veredas SYH : reposición de 1 matafuegos faltante</p>	

Jardín de Infantes N°19 "Telkien"	*	cambio de puerta de emergencia en SUM y sector contra frente, acondicionamiento de patio exterior para alumnos, pintura int. y ext.	en mal estado
Jardín de Infantes N°20 "Lucerito de Fuego"	2010	acondicionamiento de patio exterior. pintura int. y ext. SYH: Alarma sin baterías,	
Jardín de Infantes N°24 "Valle de Andorra"	*	Reubicación de sala de dirección en actual deposito/construcción de veredas/reacondicionamiento de sistema de agua/colocación de rejas perimetrales de ventanas SYH: 3 salidas de emergencia de las 4 del establecimiento, no funcionan correctamente. Reposición de 1 matafuegos faltante	
Jardín de Infantes N°28	2022	SYH: Reemplazo de 4 puertas de salida por puertas de salida de emergencia con barral antipánico. Colocación de señalética en la ubicación de los matafuegos.	Mejoramiento de vicios ocultos que no fueron tenidos en cuenta en el proyecto
Jardín de Infantes N°29		Colocación de un timbre/colocación de un mástil/repaparación y pintura en pared exterior/realizar trabajo para evitar la acumulación de agua en la vereda/acondicionar vereda de acceso de adoquines/colocación de una canilla exterior/colocación de burletes en puertas exterior/cambio de picaportes por unos de mejor calidad/colocación de contramarcos del vidrio en puerta principal/ejecución de vereda municipal. SYH: Reemplazo de 4 puertas de salida por puertas de salida de emergencia con barral antipánico. Colocación de señalética en la ubicación de los matafuegos.	Mejoramiento de vicios ocultos que no fueron tenidos en cuenta en el proyecto
Escuela Provincial N°1 "Domingo Faustino Sarmiento"	*	Cambio de equipos de calefacción en sala de máquinas, reacondicionamiento de pintura interior/exterior, reacondicionamiento de iluminación interior/exterior, cambio de aberturas, Construcción de escenario nuevo, Reacondicionamiento de baños, refacción de hall de acceso, reacondicionamiento de Sum. SYH reparación de 2 salidas de emergencia, liberación de pasillo trasero de evacuación.	Estado de deterioro por descuido y antigüedad del establecimiento
PRIMARIO (16) GIMNASIO (2)			

<p>Escuela Provincial N°3 "Monseñor Fagnano"</p>	<p>1950</p>	<p>remodelación de cocina completa (cerámicos, bachas, mesadas y ventanas), arreglos de filtración en techo po canaletas, reacondicionamiento de baños (saca mingitorios) SYH: Reparación y/o reposición de 9 luces de emergencia faltante u obsoletas. Reparación de 1 Salida de emergencias del Gimnasio. Reposición de 3 matafuegos faltantes ABC y 1 tipo K en cocina. Acondicionamiento de 2 nichos hidrantes</p>	<p>Estado de deterioro por descuido y antigüedad del establecimiento</p>
<p>Escuela Provincial N°9 "Comandante Luis Piedra Buena"</p>	<p>1980</p>	<p>Recambio de carpinterías y puertas de emergencias//recambio y reposición de canaleta completo/ reacondicionamientos de baños (completo) SYH: Reparación de 2 Salidas de Emergencias de SUM y 2 acondicionamiento de puertas de entrada al establecimiento, deben ser con barral antipánico de apertura doble. Reposición de 2 matafuegos faltantes</p>	<p>Estado de deterioro por descuido y antigüedad del establecimiento, rotura y desgaste de las canaletas,</p>
<p>Escuela Provincial N°13 "Almirante Guillermo Brown"</p>	<p>*</p>	<p>Recambio de cubierta de techo de Aprox 800m2/ recambio de puertas de emergencias/ recambio de carpinterías en gimnasio/ reparación de zinguería en gimnasio / reacondicionamiento de baños (completo) /reparación de predio SYH: Reparación de 3 salidas de emergencia rotas o con mas funcionamiento. Reposición de 3 matafuegos faltantes y la correspondiente cartelería en los matafuegos faltante y en los ya existentes. Reposición de Luces de Emergencia</p>	<p>Estado de deterioro por descuido y antigüedad del establecimiento en cubierta, carpinterías y puertas de emergencias, estado de deterioro por uso de baños, rotura de malla olímpica y zinguería</p>
<p>Gimnasio Escuela Provincial N°15</p>		<p>Pintura y reacondicionamiento sector piso de cancha, reacondicionamiento patio exterior. SYH: Reposición de 3 luces de Emergencia</p>	<p>Estado de deterioro por uso</p>



<p>Escuela Provincial N°15 "Centenario de Ushuaia"</p>	<p>1984</p>	<p>Cambio de carpinterías en todo el establecimiento/pintura exterior e interior/cambio de sistema de calefacción/modernización de baños de 1° grado/cambio del cielorraso del S.U.M/ reacondicionamiento de la cisterna/reacondicionamiento del deposito de cocina/ejecución de un espacio para portería en hall de acceso SYH: Puesta en condiciones de 4 nichos hidrantes. Reparación de 1 salida de emergencia. Reposición de 3 luces de emergencia</p>	<p>Estado de deterioro por descuido y antigüedad del establecimiento</p>
<p>Escuela Provincial N°16 "Dr. Arturo Mateo Bas" con GIMNASIO</p>	<p>*</p>	<p>Cambio de Pisos, Cambio de generadores de aire, cambio de carpinterías, baños nuevos, pintura interior/exterior, revestimientos exteriores, jardinería, luminaria nueva, cambio de cubierta, refacción de cocina, pintura de pisos, baños nuevos, cambio de parte de cubierta SYH : Reposición de matafuegos abc faltantes en gimnasio y escuela 4 tipo abc y 1 K en cocina. Puesta en condiciones de nichos de gimnasio y provisión de 3 luces de emergencia.</p>	<p>Estado de deterioro por descuido, antigüedad y un alto uso del gimnasio</p>
<p>Escuela Provincial N° 22 "Bahía Golondrina"</p>	<p>1989</p>	<p>Independizar calefacción del jardín 10m/ embutir cañería de calefacción completa // cambio de puertas de emergencias s.u.m // reacondicionamiento salida exterior planta alta ala derecha (piso resbaladizo) / pintura exterior de rejas e interior en SUM y aulas. SYH : Reparación y/o cambio de 2 puertas de emergencia en SUM, 1 en pasillo lateral de planta baja y cambiar puertas principales por puertas de emergencia con doble barral antipánico, reparación de luces de emergencia 1 en planta baja y 2 en planta alta, reposición de 1 matafuegos abc en cocina y 3 matafuegos abc en establecimiento faltantes.</p>	<p>Actualmente se calefaccionan por las calderas ubicadas en la Escuela N° 22, la cual se encuentra al extremo derecho de la misma. Por tal motivo al recorrer una larga distancia, la calefacción no es adecuada para el jardín. // Embutir cañerías ya que la misma se encuentran a la vista // en estado invernal el piso no es apto// estado de desgaste</p>

Escuela Provincial N°24 "Juan Ruiz Galán"	1989	Armado de rampa de acceso en SUM que permita acceso a aulas a personas con movilidad reducida.// baño para personas con movilidad reducida.// cambio de aberturas en sector pasillo de aulas. // colocación sistema de calefacción en baños. // cambio y retiro de revestimiento interior del SUM/ retiro de ductos sin funcionamiento // recambio de puertas de emergencias //reacondicionamientos de baños (completo) SYH reposición y/o cambio de 3 luces de emergencia y 1 matafuegos faltante	No cuenta con dicho ingreso para personas con movilidad reducida// No presenta baños aptos para personas con movilidad reducidas // Las temperaturas son muy bajas // Posible riesgo de astilla y lesión en niños // Estado de deterioro por antigüedad en puertas y ventanas.
Escuela Provincial N°30 "Oshovia"	*	Reparación de rejas exteriores y portones metálicos. acondicionamiento de predio. reparación de 2 puertas de emergencias. Pintura exterior/interior SYH: reparación de puerta de emergencias de SUM. Reposición de 2 matafuegos faltantes y acondicionamiento de 2 nichos hidrantes	Estado de deterioro por descuido y antigüedad del establecimiento
Escuela Provincial N°31 "Juana Manso"	1994	Reacondicionamiento de pisos, cambio de aberturas, pintura exterior/interior, reacondicionamiento de instalaciones de agua, reacondicionamiento de baños, cambio de aberturas. SYH reparación de 1 de las puertas de emergencia del SUM, reposición de 3 matafuegos faltantes, reposición de 5 luces de emergencia faltante.	Estado de deterioro por descuido y antigüedad del establecimiento
Gimnasio Esc N°31	*	Canalizar ingreso de agua en sector gimnasio SYH, habilitación de rampa de acceso lado trasero del gimnasio, no está unida a la vereda. Reposición de 5 matafuegos faltantes en el gimnasio y 1 en cocina según corresponda. Reposición de luces de emergencia en escalera.	Condiciones edilicias desfavorables
Escuela Provincial N°34 "Yak-Haruin"	*	Pintura exterior/interior, armado y colocación de rejas en salida por contra frente, cambio de puertas de ingreso. SYH, reparación de 3 Salidas de emergencia, reposición de 4 matafuegos faltantes, reposición y/o reemplazo de 15 luces de emergencia	Estado de deterioro por descuido

<p>Escuela Provincial N°39 "Mirador del Olivia"</p>	<p>1997</p>	<p>Cambio de puertas interiores en el sector de aulas/pintura en cerco perimetral/repación de cubierta y cielorraso por filtraciones/colocación de los nuevos equipos generadores de aire caliente/reacondicionamiento de veredas/cambio de puertas de emergencia SYH, reparación de 1 salida de emergencia, reposición de 2 matafuegos tipo abc en la escuela y 1 tipo k en cocina. Reposición de 3 luces de emergencia faltantes.</p>	<p>Estado de deterioro por uso y descuido del establecimiento</p>
<p>Escuela Provincial N°40 "Maria Elena Walsh"</p>	<p>sin info.</p>	<p>Pintura interior/exterior, reacondicionamiento de cocina, reacondicionamiento de baños, reacondicionamiento de efluentes SYH: reparación de 1 salida de emergencia y reposición de 1 matafuegos faltante</p>	<p>Estado de deterioro por uso</p>
<p>Escuela Provincial N°41 "Mario Benedetti"</p>	<p>2011</p>	<p>reparación de muro de bloque y reja del contra frente.(calle de la Estancia) reacondicionar patio exterior (tienen una laguna y tiran basura en la misma) cambio de puertas de emergencia (3 dobles - 2 en hall y 1 SUM) ejecución de un espacio para portería en hall de acceso. SYH. reparación de 3 salidas de emergencia defectuosas, reposición de 1 matafuegos tipo k en cocina y 1 en el establecimiento. Reposición de luces de emergencia faltantes.</p>	<p>Estado de deterioro por causa externa al establecimiento. (ej.: muro del cerco perimetral por choque de un camión contra el mismo)</p>
<p>Escuela Provincial N°47 del Valle de Andorra</p>	<p>2018</p>	<p>Ejecución de un espacio para comer/colocación de rejas en el predio del establecimiento/repación de vereda de ingreso SYH, reparación de 6 salidas de emergencia defectuosas, reposición o recarga de 2 matafuegos activados, puesta en condiciones de 1 nicho hidrante, reposición de 3 luces de emergencia.</p>	<p>No cuenta con un espacio destinado a comedor, tampoco cuenta con un cerco perimetral y la vereda por deterioro temprano</p>
<p>Escuela Provincial N°48</p>	<p>2018</p>	<p>Pintura interior / exterior, limpieza y reacondicionamiento de predio, cerco perimetral, pintar piso de sala de máquinas y SUM. SYH, puesta en condiciones de 1 nicho hidrante</p>	<p>Estado de deterioro por uso</p>

\*Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos\*



	<p>SECUNDARIO (8) GIMNASIO (2)</p>	<p>Centro Polivalente de Arte de Ushuaia Prof. Inés María Bustelo</p>	<p>1993</p>	<p>Cambio de puertas de emergencia/ mejoramiento de los baños/ realizar cielorraso con cajón que tape los desagües en baño de profesores/modernización de griferías en aulas de planta baja y 1° piso aulas de artística/colocación de campana y extractor acorde a lo que sería necesario/pintura interior y exterior/repación de filtraciones en aulas del 1° piso/ampliación y acondicionamiento de veredas perimetrales/ se realizaran los trabajos necesarios para canalizar las filtraciones de los chorrillos existentes y su drenaje para acceder a la limpieza y desagote de las cámaras sépticas del contrafrente del establecimiento SYH habilitación de pasillos de evacuación externos obstruidos por el nuevo espacio de cocina y puesta en condiciones y habilitación según normas vigentes de los pasillos de evacuación externos del ala nueva del edificio, puesta en condiciones de 2 salidas de emergencia, reposición de 1 matafuegos faltante, reposición de 7 luces de emergencia.</p>	<p>asentamiento de descanso de escalera, vicios ocultos</p>
	<p>Gimnasio del Polivalente de Arte</p>	<p>1993</p>	<p>Ejecución de reforzos para escalera principal.</p> <p>Refuncionalización de cocina/comedor. gas agua luz. Instalación de nuevos artefactos de cocina y hornos. Instalación de campana y extractor, calculo y dimensionado de cañería y nicho para modificación. Pintura interior/exterior, reacondicionamiento de instalaciones eléctricas, cobertura de cableados, construcción y reacondicionamiento de cielorrasos, reacondicionamiento de cubiertas en mal estado, cambio de aberturas reacondicionamiento de artefactos de gas, reacondicionamiento de pisos, tapa junta sísmica SYH, reparación y puesta a punto de las salidas de emergencia, reposición y/o cambio de al menos 11 luces de emergencia</p>	<p>Estado de deterioro por descuido y antigüedad</p>	

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos”

Gimnasio Colegio Sobral	2016	Reacondicionamiento de artefactos en baños. SYH, reparación de suelos de pasillos de evacuación, colocación de cinta anti deslizante en escaleras de ingreso egreso a la cancha	Estado de deterioro por uso
Colegio Pcial. "Los Andes"	2001	Reacondicionamiento del cerco perimetral/reacondicionamiento de cancha/colocación de rejas de aberturas/pintura interior y exterior SYH, limpieza de pasillos de evacuación exterior, puesta en condiciones de 2 nichos hidrantes, cambio y/o reposición de 4 luces de emergencia.	Estado de deterioro por uso y descuido del establecimiento
Colegio Pcial. "Ernesto Sábató"	2003	Reparación de cubierta de techo en sector de cancha y filtraciones en ambas alas/pintura interior y cerco perimetral/reacondicionamiento de salidas de tubos radiantes/reacondicionamiento de paso de cañerías de agua SYH, reparación de 5 puertas de emergencia en SUM y entrada principal, Reposición de 1 matafuegos tipo K en cocina y 3 en el establecimiento, reposición y/o cambio de 5 luces de emergencia, puesta en condiciones de 1 nicho hidrante	Estado de deterioro por uso y descuido del establecimiento
Colegio Prov. "Eva Duarte de Perón"	2011	reparación de canteros exteriores, pintura interior / exterior SYH, reparación de puertas de emergencia del SUM, puesta en condiciones de 2 nichos hidrantes, reposición de 1 matafuegos abc faltante y reposición de 3 luces de emergencia.	
Colegio Técnico Pcial. "Olga B. de Arko"	1991	Pintar piso del taller con demarcaciones // regularizar gas taller //regularizar gas en gabinete //recambio de carpinterías y puertas de emergencias // pintura interior en sector del SUM // Reacondicionamiento de sistema sanitario en sector del taller SYH, Reparación de 7 puertas de emergencia defectuosas, Reposición de 3 matafuegos faltantes, reposición de 3 luces de emergencia	Estado de deterioro por uso en piso del taller, carpinterías, puerta de emergencia, sistema sanitarios en taller, pintura interior en SUM

	Col. Pcial. Kloketén	2007	Cambio de Calderas, Refacción de cocina, cambio de aberturas, pintura interior/exterior, refacción de baños y portería, revestimiento exterior, reacondicionamiento de patio interno	Estado de deterioro por descuido del establecimiento
	Colegio Pcial. "José Martí"	1953	Reacondicionamiento de cerámicos, pintura interior/exterior, reacondicionamiento de cielorrasos SYH, Reparación de 1 puerta de emergencia, Reposición de luces de emergencia faltantes en escaleras, 1, 2do y 3er piso,	Estado de deterioro por uso
EXPERIMENTALES (2)	Escuela Experimental Las Gaviotas		Conexión a red de gas natural, mejoramiento de patio exterior	
	Escuela Provincial experimental "Los Calafates"	2015	mantenimiento y limpieza de sistema de calefacción, reemplazo de 4 equipos fancoil. pintura exterior e interior	Estado de deterioro por uso
ESPECIAL (3)	Escuela de Educación Integral - E.d.E.I. ( Esc. Pov. N° 13)	*	Intervención cita en Escuela N°13	
	Escuela Especial N°1 - Kayú Chénèn	1984		
	C.A.A.D	sin info	Alisado de piso en Taller de cerámica // pintura interior exterior // reparación de carpinterías // reparación de arcada en comedor // reacondicionamiento de aula de radio	Estado de deterioro por uso en taller de cerámica, pintura interior exterior, arcada en comedor // condiciones edilicias desfavorables
SUPERIOR	I.P.E.S	2015		

Sin más, saludo a Ud., muy atentamente. -

M.M.O. TURDÓ, Mauricio G.  
Secretario de Infraestructura  
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente



Firmado Electrónicamente por  
SIN PROFESION AGÜERO SABRINA SOLEDAD  
Gobierno de Tierra del Fuego  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Z.N y C.  
03/02/2023 14:10

Firmado Electrónicamente por  
MAESTRO MAYOR DE OBRA TURDO MAURICIO  
GUILLERMO  
Gobierno de Tierra del Fuego  
SECRETARIO SECRETARIO DE  
INFRAESTRUCTURA  
03/02/2023 14:58



Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por  
MAESTRO MAYOR DE OBRA TURDO MAURICIO  
GUILLERMO  
Gobierno de Tierra del Fuego  
SECRETARIO SECRETARIO DE  
INFRAESTRUCTURA  
07/02/2023 21:36

Firmado Electrónicamente por  
DISEÑADORA INDUSTRIAL CUBINO ANALIA  
INES  
Gobierno de Tierra del Fuego  
MINISTRO Ministra de Educación, Cultura,  
Ciencia y Tecnología.  
06/03/2023 12:43



Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente



"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

*Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico  
Sur  
República Argentina*

*Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y  
Tecnología*

Nota N°704/2023.-

Letra: M.E.C.C. y T.

Ushuaia, 06 de marzo  
del 2023.-

Referencia: Informe para ser remitido al  
poder legislativo primer informe trimestral  
de ejecución de la Ley Pcial. N° 1431

AL  
SEÑOR MINISTRO JEFE DE GABINETE  
LIC. PAULO AGUSTIN TITA.  
S/D

Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud., a efectos de poner en conocimiento el Informe para ser remitido al poder legislativo primer informe trimestral de ejecución de la Ley Pcial. N° 1431 artículo 4°. Lo adunado fue enviado por el Secretario de infraestructura de esta cartera ministerial Mmo. Mauricio TURDÓ.

Agradeciendo su atención y predisposición solicito que el mismo sea enviado a la brevedad . Sin otro particular lo saludo cordialmente.

*D.I. Analia CUBINO  
Ministra de Educación,  
Cultura, Ciencia y Tecnología.*

*"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"*

Firmado Electrónicamente por  
DISEÑADORA INDUSTRIAL CUBINO ANALIA  
INES  
Gobierno de Tierra del Fuego  
MINISTRO Ministra de Educación, Cultura,  
Ciencia y Tecnología.  
06/03/2023 12:51



Esta información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y  
firmada digitalmente