

SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

INFORME TÉCNICO ADJUNTO A NOTA Letra: D.P y D

Obieto: Se realiza el presente informe Técnico con el objeto de detectar carencias y/o irregularidades de las instalaciones, refiriéndome especificamente a las deficiencias edilicias y, con el fin de obtener la superficie mínima necesaria para el optimo funcionamiento de cada una de las dependencias que funcionan en la Secretaría, como así también aquellas otras, que por algun motivo están funcioando en el mismo edificio y tienen vinculación con el Gobierno Provincial.

Surge la necesidad de elaborar un Programa de Necesidades Edilicias para la Secretaría de la Representación Oficial del Gobierno de Tierra del Fuego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su organigrama de estructura, a las áreas técnicas y a la cantidad de agentes que prestan servicios en esta repartición; como así también, se contemplará superficie disponible para necesidades emergentes de áreas específicas de la Provincia.


Localización y accesibilidad:

La Sede de la Casa de Tierra del Fuego funciona en microcentro, Sarmiento 745 (entre Maipú y Esmeralda) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El edificio es de propiedad del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

En dichas instalaciones funciona: el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, la sede de la Representación Oficial, y delegaciones de Rentas, LVV, Hidrocarburos, Tribunal Superior de Justicia, Policía Provincial y Delegación de la Comuna de Tolhuin,

El acceso es a través de un pequeño hall en planta Baja que no cumple con las medidas reglamentarias necesarias conforme el flujo de personas que trabajan y acude a la Delegación del Gobierno Provincial, sumado a esto, no está claramente resuelto e identificado y es muy común que aquellas personas que acuden a la Casa para realizar mimites se confundan e intente ingresar a través del banco. Es necesario salvar un piso por escalera, desarrollada en un solo tramo, sin poder contar con la posibilidad de un descanso, para tomar el ascensor (único medio de ingreso) que nos traslada hasta el área que corresponda.




Acceso a la Delegación del Gob. Pro de dal desde la vía pública.


SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ES COPIA FIEL DEL

C. A. M. NORWIA ISABEL SOSA correctors Separat the Administrateion Financiero Palvesentación Official del Gobierno de Tienra sel Fuego em la Ciudad de Re. As.



Escalera de acceso al 1 piso desarrollada en un tramo, sin descanso.



Circulación frente al ascensor – 1 piso



SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Superficie

Las áreas previamente mencionadas ocupan. La sucursal del Banco de Tierra del Fuego desde el 3° subsuelo hasta el 3° piso inclusive y el resto desde el piso 4° hasta el piso 8° inclusive. Cada planta tiene una superficie de 153,73 m2 aproximadamente. La superficie total afectada es de 768.65 m2 aproximadamente en la actualidad, conformada por 5 plantas de similares características y cada una está distribuída de la siguiente manera: 1 cuerpo edilicio al frente, área de servicios comunes en el centro, conformada por circulaciones, baños y office y, un cuerpo edilicio al contra frente. Superficies:

- Área central de 44,59m2 aprox. donde están comprendidas las circulaciones (horizontales y verticales ascensor y escalera) y los servicios (baños y office).
- Espacio común al frente para uso de oficina, de 62.50m2.
- Espacio común al contra frente para uso de oficina, de 46.64 m2.

Área central (ascensor a la Izquierda y, escalera común del edifico y servicios a la derecha de la fotografía).

De la lectura de los informes solicitados a las distintas áreas y dependencias por Circular Nº 01/12 Letra S.R.O, de fecha 06 de enero de 2012, se destaca lo siguiente: Falta de mantenimiento en general (pisos, pintura, aberturas con filtraciones, servicios comunes fuera de funcionamiento, higiene de alfombras y cortinados, falta de iluminación y ventilación natural e insuficiente iluminación artificial, instalaciones eléctricas y cableados en general irregulares, entre otros). Se constata:

- 1.-A consecuencia de la distribución espacial y las divisiones hechas, tanto la iluminación como la ventilación natural y artificial resultan insuficientes en todas las plantas. Se han tenido que editar las fotografías para una mayor claridad.
- 2.-El desarrollo de escalera en un solo tramo sin descanso, se repite en todas las plantas y no reúne las características de un núcleo de escalera contra incendio.
- 3.- acceso a la delegación a través de un único ascensor (Insuficiente).

Se adjunta como Anexo I esquema una planta tipo.

Funcionamiento de las Áreas

Al día de la fecha, las áreas están funcionando de la siguiente manera:

Piso 4 Frente: Dirección General de Administración Financiera S.R.O y la delegación de la Comuna de Tolhuin.-

Piso 4 Contrafrente: Dirección de Despacho S.R.O. y la delegación del I.P.V.

Piso 5 Frente: Dirección de Coordinación Sanitaria S.R.O..

Piso 5 Contrafrente: sala para reuniones y eventos (Auditorio Malvinas)

Piso 6 Frente: Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Ceremonial y Protocolo, Dirección de Asuntos Jurídicos, Departamento de Prensa, todas pertenecientes a la S.R.O. y la delegación del Poder Judicial.

Piso 6 Contrafrente: Despacho del Secretario de Representación Oficial, conformado por una recepción, sala de espera, sala de reuniones y oficina,

Piso 7 Frente: Oficina del despacho del Subsecretario de Coordinación Administrativa y Gubernamental, la Dirección de Promoción y Difusión S.R.O. y la delegación de la Secretaría de Hidrocarburos.


BEAR NORTH RABLE SOS

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL COPIA DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SOSA ก อัก Financiers ora General de Administrac

lestacion Oficial del Gobiero a del Fuego en la Ciudad de Bs. A.:.



Piso 7 Contrafrente: Dirección de Desarrollo Cultural y Programas Especiales

Piso 8 Frente y Contrafrente: Dirección de Rentas Provincial Distrito Buenos Aires y Delegación de la Policía Provincial.

Piso 9: Terraza donde se encuentran las instalaciones de servicios de calefacción (caldera) y refrigeración, torres de enfriamiento de agua tanques de agua para consumo e incendio y un recinto que cumple las funciones de taller.-

Estructura orgánica y personal afectado a prestar servicios:

En las instalaciones desempeñan sus funciones al día de la fecha un total de 90 personas, distribuidas de la siguiente manera:

- 45 agentes de planta permanente dependientes de la Secretaria de la Representación Oficial del Gobierno.
- 16 Funcionarios aproximadamente de la Planta Política.
- 20 Agentes aproximadamente de la delegación de Rentas Provincial.
- 3 Agentes de la Delegación de la Policía Provincial.
- 4 Agentes de la Delegación del I.P.V.
- 2 Agentes de la Delegación del Poder Judicial.
- 2 Agentes de la Delegación Comuna de Tolhuin

Para el desenyolvimiento de la Secretaria, se cuenta con el organigrama estructural, el cual está establecido y aprobado por Decreto Provincial Nº 3147/11.

Distribución Espacial:

Para un óptimo funcionamiento, sería conveniente evaluar las actividades de cada área en particular y plantear la organización y distribución de las mismas en función a necesidades concretas. Se requiere prestar gran importancia a aquellas áreas que tienen atención al público. Es necesario evaluar ante un posible cambio edilicio, una beneficiosa distribución y ubicación para cada una de las áreas en particular, respondiendo a las necesidades particulares y a la oferta edilicia.

Diagnostico

La delegación de la Representación Oficial del Gobierno está funcionando en esta dirección desde el año 1987. En el transcurso de los años se han realizado modificaciones varias en lo que respecta a distribución de los espacios, pero nunca se pudieron solucionar cuestiones esenciales en lo que respecta a materia de seguridad (evacuación contra incendios, accesibilidad para discapacitados, etc.), Conforme a las normas vigentes, ha quedado obsoleto.



SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

En otro orden, se destaca la necesidad de contar con una mayor superficie edilicia. Esto surge claramente de la relación de superficie construida afectada al desarrollo de las actividades, del tipo de actividades que se desarrollan, de la cantidad de personas que prestan funciones y/o que acuden a la delegación por distintas necesidades, como así también, de lo requerido por cada una de las áreas (Directores y/o sus representantes) en respuesta a la circular previamente mencionada.

Cableados eléctricos, telefónicos y de red externos

Cabe destacar que en la mayoría de los informes se hace referencia a cableados eléctricos, de redes y de telefonía irregulares, comprometiendo a las personas y las instalaciones, lo cual se torna sumamente peligroso, pudiendo sufrir accidentes las personas y/o el edificio. Sobran los ejemplos de incendios ocasionados por instalaciones en mal estado, y/o faltos de mantenimiento.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona también la delegación del IN. FUE.TUR, sita en la calle Esmeralda Nº 785. La misma desde sus orígenes funciona en edificios de alquiler. Se ha visto afectada por mudanzas varias y en ninguna de las localizaciones ha funcionado en forma conjunta con la Delegación del Gobierno provincial y/o con alguna otra repartición con representatividad en esta ciudad:

Sería óptimo unificar en una misma localización la mayor cantidad de delegaciones del gobierno provincial para un fortalecimiento e integración de la presencia provincial en esta ciudad, con una buena logística y al servicio del público que requiere y necesita de nuestros servicios.



Instalaciones del IN. FUE.TUR (Esmeralda 785)


Con la información brindada por las distintas áreas y el relevamiento realizado sobre el edificio, se elaboró un programa de necesidades ajustado a las medidas mínimas reglamentarias del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual se adjunta como Anexo II.

Fue necesario para su conformación, contar con el aporte brindado a través de referentes de cada repartición o dependencia, referente a las necesidades espaciales, forma de trabajo, etc de de cada una en particular. Dicho Balance de Superficie se adjunta al presente informe como Anexo III.

> Arq. Di Virgiliò-María Marta Leg: 18.537.531/01

SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I



DETIGINAL MASE SOSA

Directors Lentral of Administración Financiara

Representación Oficial del Gobierno

de Vierra del Puepo en la Brujad de Bs. As.



SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO II

Programa de necesidades:

Se requiere de un edificio conforme a código, con acceso directo desde la vía pública para el traslado de la Secretaría de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, las delegaciones de Rentas Provincial, Poder Judicial, Policía Provincial, Comuna de Tolhuín, Instituto Provincial de Viviendas, Secretaría de Gestión de Hidrocarburos y Energía e IN. FUE TUR

Al momento de la selección del edifico es fundamental evaluar la accesibilidad, las áreas circulatorias (horizontales y verticales), las áreas de servicios y debido a los avances tecnológicos, la infraestructura con que cuenta para el tendido de los conductos de tránsito informático.

En dicho edificio u oficinas van a desempeñar funciones aproximadamente 125 personas pertenecientes a distintas reparticiones u Organismos previamente mencionadas. La organización y distribución se realizará cuando se conozca la superficie y distribución disponible según planos respectivos.

Infraestructura:

El edificio debe contar con las siguientes áreas u espacios:

Hall acceso

Informes

Salón de exposiciones.

Salón de Reunión.

Sala de Biblioteca.

Servicios sanitarios (públicos- privados y para discapacitados).

Servicios Bancarios.

Vigilancia.

Cocina y área de comida.

Deposito.

Salas de máquinas.

Estacionamiento para vehículos.

Salas de espera.

Oficinas.

Las superficies mínimas requeridas son cuantificadas en el balance de superficie (Anexo III), respondiendo a los siguientes requerimientos:

Secretaría de la Representación Oficial del Gobierno Provincial

- 1 Despacho para el Secretario
- Cantidad de personas: 4 personas ...
- Distribución del espacio:
- Oficina para el Secretario
- 1 Oficina para las autoridades del Gobierno Provincial
- 1 Oficina administrativa dos (2) personas.
- Sala de espera (pocas personas).
- Sala de reuniones.

Subsecretaría de Coordinación Administrativa y Gubernamental.

- Cantidad de personas: 3 personas.
- Distribución del espacio:
- 1 Oficina para el Subsecretario.
- 1 Oficina para dos (2) personas

ES COPIA FIEL DEL

ORIGINAL

T. F. N. Nillettire ISABEL SOSA concerts General un Arministration Financiera sentemble official del Gobierno

SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Subsecretaría de Coordinación y Articulación Política.

- Cantidad de personas: 2 personas.
- Distribución del espacio:
- 1 Oficina para el Subsecretario.
- 1 Oficina para una (1) personas.

Dirección de asuntos jurídicos.

- Cantidad de personas: 2 personas.
- 1 oficina director
- 1 Oficina para una (1) persona

Dirección de Despacho.

- Cantidad de personas:

 personas.
- 1 oficina director
- 1 Área administración para cuatro (4) personas.
- 1 Area conmutador una (1) persona.
- 1 Área atención al público.

Dirección de Recursos Humanos.

- Cantidad de personas: 3 personas.
- I oficina director
- Area administración para dos (2) personas.

Dirección de Ceremonial y Protocolo.

- Cantidad de personas 3 personas.
- 1 oficina director.
- I Área administración para cuatro (2) personas.
- 1 Área sala de espera

Dirección de Administración Financiera.

- Cantidad de personas 9 personas.
- 1 oficina director general.
- 2 oficinas director.
- I Área administración para euatro (3) personas.
- 1 Área mantenimiento para dos (2) personas.
- 1 Depósito para mantenimiento.
- 1 Área de Informática para una (1) persona
- 1 Área de atención al público.

Dirección Provincial de Coordinación Sanitaria.

- Cantidad de personas 13 personas.
- 1 oficina Dirección Provincial
- 1 oficina director
- 1 Área administración para nueve (9) personas.
- 1 consultorio medico para fiscalización sanitaria.
- 1 gabinete para dos (2) personas.
- I Área atención al público.
- I Sala de espera para 20 personas.
- 1 Área de juegos para chicos en sala de espera.
- Baños para el público con accesibilidad para discapacitados.

ES COPIA FIEL DEL

URIGINAL

last

General de Adminima i sentación Oficia.

Sentación Oficia.

Sentación Oficia.

Sentación Oficia.



SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

- 1 Depósito propio.
- Observación: área con mucha concurrencia de público.

Dirección de Desarrollo Cultural y Programas Especiales.

- Cantidad de personas 8 personas.
- 1 Oficina Dirección Provincial.
- 1 oficina dirección.
- 1 Área administración para seis (6) personas.
- 1 Área atención al público y espera.
- 1 Depósito propio.
- Observación: área con mucha concurrencia de público.

Dirección de Promoción y Difusión.

- Cantidad de personas 5 personas.
- 1 oficina director.
- 1 Área administración para cuatro (4) personas.
- 1 Área de atención al público.

Departamento de Prensa.

- Cantidad de personas 4 personas.
- 1 Área administrativa para cuatro (4) personas.

Secretaría de Gestión de Hidrocarburos y Energía:

- Cantidad de personas: Se requiere espacio para 4/5 personas.
- Distribución del espacio:
- 1 Oficina privada para el Secretario.
- 1 Oficina para dos (2) personas (asuntos jurídicos) Observación: también cumple la función de sala de reuniones para 4/5 personas.
- 1 espacio común (oficina-administración) para dos (2) personas.
- 1 área para sala de espera (capacidad: 1/2 personas).

Dirección General de Rentas, distrito Buenos Aires:

- Cantidad de personas: 25 personas aproximadamente.
- Distribución del espacio:
- 1 Oficina (Secretario).
- 1 Oficina (Subsecretario).
- 1 Oficina (Subdirección General).
- 1 área Fiscalización (12 agentes)
- 1 área Atención al público (10 agentes).
- 1 Área Cobranzas Delegación Bco. Tierra del Fuego Ver instalación de Cajero automático.
- 1 Sala de espera (3/4 personas)
- 1 Recepción atención al público.
- Observación: área con mucha concurrencia de público y demanda una vinculación directa con el Banco de Tierra del Fuego (pagos de tasas, sellados, etc).

Delegación de la Policía Provincial:

- Cantidad de personas: Se requiere espacio para 4 agentes.
- Distribución del espacio:
- 1 Oficinas privada para una (1) persona.
- 1 Área común para 3 personas (administración, sala de reuniones y atención al público).

E. A.N. NORMA ISABEL SUSA Directore General de Administración Financiera Prohysentéción Dificial del Gobierno do Pierra Val Fuego en la Dividad de Bs. As.

SECRETARIA DE REPRESENTACIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Delegación del Poder Judicial.

- Cantidad de personas: Se requiere espacio para 2 agentes.
- Distribución del espacio:
- 2 Oficinas.

Delegación de I.P.V.:

- Cantidad de personas: En la actualidad 4 agentes de carácter permanente y 1 o 2 personas de concurrencia esporádica. Se requiere espacio para 6 personas.
- Distribución del espacio:
- 1 Oficina privada para Dirección.
- 1 espacio común uso de oficina.

Delegación de la Comuna de Tolhuin.

- Cantidad de personas: Se requiere espacio para 2 agentes.
- Distribución del espacio:
- 1 Oficina para una (2) persona

IN. FUE.TUR:

Cantidad de personas: Se requiere espacio para 12 agentes.

- 1 Despacho (Secretario).
- 3 Despachos (Directores).
- 1 Área de atención al público con espacio de trabajo para 8 personas.
- 1 Área de exposición con acceso de público.
- 1 Recepción.
- 1 Depósito.

Espacios comunes:

- 2 cocinas comedor para 10 /12 personas cada una.
- Auditorio con capacidad mínima para 100 personas (100 m2).
- 1 Biblioteca, con posibilidad de uso para talleres, lugar de encuentro, etc. (Sup. 50 m2.).
- Baños: para agentes de la casa, para discapacitados y para uso del público visitante.
- Circulaciones.
- Depósitos: dos tipos, comunes y por áreas.

P.N. NORMA ISABEL SOSA

Orrettoro General de Administração Financiera

Agorasantación Oficial est Gobiamo

un Finna del Fingo en la Ciudad de Ss. As.





Nota D.G.R.(DCF) N° 96 /2013,-

Buenos Aires, 04 de Abril de 2013,-

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA CASA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO CPN NORMA I. SOSA

Ref.: Reiteración Reclamo Reparación en Techos 8º Piso

Por la presente se solicita se informe respecto del estado de la solicitud de reparación en el techo del 8° Piso Frente efectuada el día 22 de Marzo del corriente año.

Asimismo se solicita que en caso de no proceder la misma por los canales habituales, se manifieste dicha imposibilidad a efectos de tramitar la reparación por otros medios, ya que resulta altamente riesgoso, tanto para el personal que presta servicios en el Distrito, como para el mobiliario y los equipos informáticos con los que se cuenta, dado el avanzado grado de deterioro que presenta la mampostería.

Se adjunta a la presente copia del pedido efectuado oportunamente e imágenes tomadas a los sectores comprometidos a efectos de evidenciar lo antes expuesto.

Sin otro particular , saluda atte.

PD. Se solicita circularizar copia de la presente al BTF Suc. Bs. As

Gerardo F. Valle o Director Distrito Cap. Fed. - D.G.R.


Distrito Cap. Fed. - D.G.R. Pola. de Tierra del Fuego A. e L.A.


C.P.N. NOTHER ISABEL SOSA ninctora Genaral en Administración Financiera Genrasontendo utilizal del Gobiarno de Tanco del Fuego en la Cardad de Bs. As.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Svr. son y serán Argentinos"









COPIA FIEL ORIGINAL

C.A.N. NUMBER I SABEL SOSA uironna General de Atministración Financiara Processos exime destre del Cohierno de Serre del Reege en la cionad de Bs. As.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos"



MUY URGENTI URGENTE NORMAL Follo

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina SECRETARIA DE REP**RESENTACIÓN OFICIAL** DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE BU**ENOS** AI**RES** "1991-2011 – Vigésimo Aniversario de la Jura de la Constitución Provincial

SOLICITUD DE PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Ciudad de Buenos Aires, 22 de MAZZOde 2013

Señor/a Director/a General de Administración:

Por medio de la presente se solicita la autorización para que el personal de la División de Mantenimiento y Patrimonio, realice en Pisa TVITE (VINI) los trabajos que a continuación se detallan PASQUETEAS TE PITTURA TI		
CIELOTRASO y PITTEURA JE TECHO		
El presente pedido se basa en la necesidad de contar con dicho elemento a fin de		
PICALLET PETZSOTAL LOST PETZSOTAL LOST PETZSOTAL PETZSOT		
AUTORIZADO, PASE A: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y PATRIMONIO.		
A los efectos de: efectuar los trabajos requeridos por		
de esta Secretaría de Representación Oficial.		
Ciudad de Buenos Aires,dede 2011 -		
PEDIDO Nº /11		

Caritula del Documento Mesa de Entradas

Ministorio de Trabajo, Ompleo y Seguridad Social

Nro. Doc. 1560543 Causante: ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO Oficina 2015 Tipo Doc.

Expediente:

2013

Año

Fecha Recepción 23/04/2013

Fecha Origen: 23/04/2013

DIRECCION DE INSPECCION Oficina FEDERAL Código 51

Código

MESA DE ENTRADAS - DIV. ADMINISTRATIVA

Departamento

ÉXTracto: Formula nueva presentación del Ref. Expte nº 99860/09 remite relevamiento de Higiene y Seg en el trab llevado a cabo en la casa de provincia de Tierra del Fuego, por no Haber obtenido respuesta

Caratulador: RGBARRIO

Revisor:


COP ØRIGINAL

- WORSE - SASC SOSA Seneral us diferents tracien Prosnotier Succi Prio Original de Gobierno Suci Friego en la Cuntad de Rs. As.

CS

Primer Giro:





ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO

Personería Jurídica y Gremial Nº 2 CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Adherida al CTA

Av. Belgrano **25**27 1192311 stol

Tel. 4122-5700 - 4308-5261/64 - Fox 4308-5260/5267/5259 DESIGNO BEST OF THE SECTION APPENDICATION OF THE SECTION OF THE SECTIO DEPARTAMENTO MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO C.A.B.A. 22 de Abril de 2013 2 3 ABR 2013

A la Dirección de Inspección Federal Ing. Guido GONZALEZ BELLINI

EXPEDIENTE Nº 1-2015-/S60543

En nombre y representación del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado nos dirigimos a Ud. con el objeto de incorporar al Exp. Nº 99860/09 el Relevamiento de Higiene y Seguridad en el Trabajo llevado a cabo en la Casa de Provincia de Tierra del Fuego. El mismo fue realiza por el Lic. Gastón KALNIKER integrante del Dto de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de nuestra organización.

Esta nueva presentación se realiza debido a que no se obtenido ningún. tipo de respuesta a lo ya presentado y sobre todas las cosas garantizar la integridad. física de los compañeros que se desempeña en dicho organismo.

> POR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO

mblente del Trabale

ES COPIA FIEL DEL

ORIGINAL

EJANDRO GARZON Secretario Gremial Asociación Trabajadores del Estado

CAP.4- NORMA ISABEL SOSA Directora Ganeso no Administrações Financiera Poor contendo: Oricial del Gobierro de Tierre del ruego en la Ciudad de Bo. Au.

Relevamiento de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Lugar: Casa de Tierra del Fuego

Dirección: Sarmiento 745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 4 de Abril de 2013

1. Introducción

El presente informe corresponde a un relevamiento a Casa de Tierra del Fuego, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo, corresponde a determinados sectores a los que se pudo ingresar acompañado en todo el momento por el delegado de ATE del sector ORELLANO DARIO y en algunos pisos por el personal de seguridad. La recorrida fue realizada el jueves 4 de abril de 2013 en el horario de 9:30 a 12 hs.

Si bien quedan lugares por relevar, la recorrida abarco amplios sectores, desde el octavo piso hasta cuarto piso del edificio. Este informe que no es pormenorizado pero si amplio, pretende ser una herramienta disparadora en temas de salud y seguridad en el Trabajo, detallando las pésimas condiciones edilicias y los graves riegos que padecen a diario no solo los Trabajadores de dicho Organismo sino también el público en general.

2. Relevamiento de los sectores

8° piso- El total del personal aquí son administrativos, si bien la superficie del piso es de goma, el mismo presenta salientes pronunciadas y se observan desgaste en uniones con el consiguiente riesgo por caídas a nivel.

Tanto en el cuerpo frente como en el contrafrente del edificio, la ventilación natural es deficiente y por los ductos del aire acondicionado central se han encontrado roedores, los problemas de filtración por las lluvias deja humedad persistente en el ambiente y además se suma el desmoronamiento paulatino del cielorraso en forma de polvo y material particulado, con el perjuicio que esto ocasiona.

En el pasillo donde se encuentran los ascensores, es utilizado como depósito de maderas y se colocan cajas en las escaleras que según relatos del personal hace dos años que fueron abandonados ahí, esto disminuye la superficie de escape y aumenta la carga de fuego del sector. Ver anexo fotos

7º piso- El tabicado junto con el exceso de mobiliario y cajas provoca la reducción de los espacios en los puestos de trabajo, falta orden y limpieza y el riesgo eléctrico esta presente en todas las oficinas del piso. Ver anexo fotos

6º piso- El riesgo eléctrico esta presente en todas las oficinas con cables por el piso, falta de espacio en los puestos de trabajo, orden y limpieza.

5º piso- Existe un consultorio médico de dimensiones escasas, con mala iluminación y ventilación, no existe privacidad para la atención de los pacientes y el consultorio no cuenta con la higiene adecuada y la esterilizaron correspondiente generando un foco bacteriológico perjudicial para la totalidad de los trabajadores y del publico en general. El sector de espera es escaso para la cantidad de público que se junta, la cantidad de

Lic. Gastón Kalniker, integrante del Dpto. de: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo-ATE-Nacional COPIA FIEL,

C.P.N. 1105.67. SOSA Directora General de Administración Financiera Reprosentación újural del Gobismo de Fierra del Guego en la Ciudad de Bs. As.

DE

patologías diversas que se encuentran en un espacio tan reducido se transforma en un riesgo potencial para el público en general como a los trabajadores del sector.

Los baños son compartidos por empleados del piso y los pacientes, falta de mantenimiento en pisos y cableado el riesgo eléctrico también esta presente en todo el sector, falta orden y limpieza. Los pasillos que se forman entre escritorios son de dimensiones escasas y se agrava por los cables que cuelgan de las computadoras por lo que se incrementa el riesgo de caídas a nivel, ver anexo fotos

Falta de acceso para discapacitados, el personal no tiene formación en primeros auxilios ni se realizan simulacros de evacuación que agrava aun más un escenario de emergencia en caso que tenga que evacuarse el piso con pacientes en espera.

4º piso- Los pisos se encuentran en mal estado alfombras rotas y cables por el piso el riesgo eléctrico es una constante en todo el sector las uniones y empalmes de cables para el acceso a Internet es realizada por los trabajadores del sector para poder trabajar con los ordenadores, cuando se refrigera el frente del edificio, en el contrafrente es escasa la ventilación y la refrigeración.

La tabicación para lograr oficinas internas aumenta la escasez de espacio y el hacinamiento, las estibas de cajas y objetos sobre los armarios provocan un riego potencial para los puestos de trabajo ya que pueden caerse encima de los escritorios, falta orden y limpieza en todos los pisos.

- En cada piso se encuentra un baño para mujeres y otro para hombres, una cocina de escasas dimensiones, en los baños es frecuente que se los utilicen como depósitos de mobiliario o bicicletas, con el perjuicio que esto provoca desactivando un mingitorio o un inodoro del baño. Ver anexo fotos
- No se pudo verificar la existencia de libros que lleve un control del saneamiento, físico-químico y bacteriológico de los tanques de agua, ni de los ascensores.
- Cocinas, las mismas poseen una heladera pequeña, en la parte superior a al altura de los hombros, con el motor expuesto, cables colgando y prolongaciones hechas con cable canal que no están permitidas, algunas de las mismas no funcionan otras si, existe riesgo eléctrico en la mayoría de las cocinas, con presencia de insectos rastreros que son vectores de enfermedades.
- La iluminación es escasa en determinadas oficinas y pasillos y deficiente en las escaleras que son de alto transito para despiazarse de un piso a otro.
- La escalera que debería evacuar los pisos superiores hacia la salida se interrumpe en el cuarto piso con un cartel y una barrera de prohibido pasar ya que en el tercero funciona oficinas del banco que se encuentran vidriadas y cerradas imposibles de abrir, una verdadera trampa en caso de incendio
- La entrada al edificio es a través de una escalera que conduce al primer piso donde se encuentra el ascensor que permite el ingreso a los pisos superiores, la misma no posee cinta antideslizante y el acceso para discapacitados es dificultoso por lo antes mencionado.
- Existe una cantidad de personas que desarrollan su trabajo y que no se encuentran en el parte diario, por ende no se los cuenta como trabajadores estables pero que concurren todos los dias, esta situación se repite en todos los

Lic. Gastón Kalniker, integrante del Dpto. de: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo-ATE-Nacional 55 UUPIA 1 ORIGIN

> C.P.N. NORMA ISABEL SOSA Dectors Genero de Algonistración Financiera Représentación dificial del Gebierro de Tierra del Pilego en la Ciudad de Be. As-

T. FOLIO 6

2. Hidrocarburos, 7° piso

3. Justicia, 6° piso

4. Publico y pacientes, 5° piso

5. IPV, más delegación de Tolhuin, 4º piso.



Condiciones y medioambiente de trabajo: la carga de fuego es alta como en todo edificio de oficinas por su mobiliario y elementos de plástico, goma, alfombras, cajas de cartón etc. Los trabajadores no reciben capacitación en gral. y menos por, evacuación y manipulación de elementos de lucha contra incendio.

El número de trabajadores en el edificio excede al número de personas por m² que teóricamente se debería respetar para evitar situaciones de hacinamiento y malestar general.

Los riesgos psicosociales también se encuentran presentes, no hay carrera administrativa ni posibilidad de ascenso, los cambios de categoría según la antigüedad quedaron congelados por decisión del ejecutivo, las causas de tal accionar se desconocen, por ende la motivación es escasa o nula, no hay estabilidad en los puestos jerárquicos de trabajo ya que los mismos son por resolución de los funcionarios que son puestos políticos y que asumen con la gestión de turno, no existe motivación para los trabajadores que obtienen un título universitario ya que en el escalafón EPU (Escalafón Profesional Único) se encuentra congeladas hace varios años las recategorizaciones. Los trabajadores que poseen título Terciario quedaron entre el personal técnico administrativo (PAyT) y el escalafón EPU sin el reconocimiento salarial que les corresponde, generándoles un gran perjuicio.

Esta denuncia se presentara en el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, oficina de Dirección de Inspección General, en la Secretaria de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, oficina Policía laboral, en la Defensoria del pueblo de la Nación, y en le Ministerio de Trabajo de la provincia. A fin de que estos Organismos tomen cartas en el asunto.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

> P. N. MIRHER ISABRI SOSA Direktorn General in Administración Financiero Impresentación Utipal del Sobierno de Fierra del friego de la Diudad de Bs. As.



Anexo

Fotos






8° piso



tapa con presencia de roedores

8° piso ducto de ventilación S/




8° piso




P.N. MUHANT SABE SOSA reture Gunero de similari socion Financiara presentario n Ufficial del Cobierno de Tiarta del Eugo en la Ciudad de Ba. As.





8° piso pasillo y escalera




ES COPIA FIEL DEL

ORIGINAL

C.P.N. NORMA SABEY SOSA Directora deneral de, Administración Pinanciara Representación Officar del Bubliaro de Norra del Fuego en la Ciudad de Bs. A:


7° piso riesgo eléctrico






5° piso puesto de trabajo con riesgo

eléctrico




6° piso



JEQ JEH AHOOO BE JAMBIRO

C.P.N. NOTRIA ISANS. 30SA Directore Coneral de Administración Financiar. Capicaenterión Unique del Cobiettio de Tibro del Fuego en la Dicidad de Ss. 4:





orden y limpieza

pasillo interno, riesgo eléctrico,



Orden y limpieza

ES COPIA EIEL DEL ORIGINAL

C.P.N. AFTRMA ISABEL SOSA Directure General de Administración Financiera Representación Official del Cabierra de Tierra del Guego en la Ciudad de Bs. As.






Caídas a nivel



Cocina, orden y limpieza, riesgo


eléctrico



Obstrucción del baño masculino


ES COPIA FIEL DEL

Lic. Gastón Kalniker, integrante del Dpto. de: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo-ATE-Nacional Directore Topara de Octobre del Sobierra Recressoración Union del Subierra de Terra del Fuego opte Ciunad de Bs. Ac.





Obstrucción del baño masculino




ES COPIA FIEL ORIGINAL

Cables sueltos riesgo eléctrico

C.P.N. NORMA SAMP SOSA Incorres Gallera en Administración Financia representación Original del Gobierno de Turn del Frip O sería Ciudad de Bs. As.


Lic. Gastón Kalniker, integrante del Doto. de: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo-ATE-Nacional





por encima de los hombros

Estiba de mobiliario y objetos varios




Cables sueltos, riesgo eléctrico


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAD

> C.P.N. NURTITA ISARO SUSA Directora General de Administración Financian. Portusantorido Oficial del Cobiern. de Tierra del Funyo en la Uludad de Bs. A.





Cocina, cables sueltos





ES COPIA-FIEL DEL

C.P.N. MITHMA ISABEL SOSA Observe General & Administration Financiero Proprisonanción Unicipidal Gobierno de Chara del Puego en la Ciunad de 8s. As.

sobrecarga en la línea eléctrica


Prolongadores no habilitados y





carga en la línea


Prolongadores no habilitados y sobre



COPIA FIEL DEL ORIGINAL


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

O PATRIMA ISANEL SOSA Dividitura General de Administración Financiera Pagrasontación Organi dal Gobierno do Tiarra del Eugge en la Dicidad de Bs. As.





4º piso, salida de emergencia



Entrada al edificio y acceso a la casa

de Tierra del Fuego, escalera sin la correspondiente cinta antideslizante, de dificil acceso para personas con discapacidad motriz.

> ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA HE

Lic. Gastón Kalniker, integrante del Dpto. de: Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo-ATE-Nacional

IN CHURNIA SABEL SUSA Pirectivo General III. Administration Financina Representación Deforal del Gobierno de Vierra del Foego en lo Uludad de Rs. As.




Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

BUENOS AIRES, 30 de Abril de 2013

GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO SRA. MARIA FABIANA RIOS

Atento la denunciada incoada a fs. 1, se derivan las presentes para su conocimiento y a los fines que estime corresponder.-

	ES COPIA FIEL DE
	original)
Dre, ALEGANDRA L. BLASCETTA Dotto. de Administragión y	C.P.M. NORMA RABIN SUSA
Dilección de Maracción Federal M.T.E.V.S.S.	Directora General de Articia de Para d
V	A AMULO)
TENTA TE	Ing GVIDO/GONZALEZ BELLINI Director de/inspección Federal M.T.E.y.S.S.
2 0 MAYO 2013	SECRETARÍA PRIVADA GOBERNADORA
unga: Pas	Pase №: 1/3/2013 - Fecha: 20/05/2013
	12 of Corners to f con el
Pasa a Sec. Rep. of	prio Corierno Toto con el periodo de plantenelo de la plantenelo de Nación Maria Fabiana Rios V
for pl. TSS ik le	Nacian Maria Fabiana Rios
	GOBERNADZEA





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaría de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

> Nota N°: 075/14 Letra: Sec. Privada SRO

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02 de Julio de 2014.-

SEÑOR
MINISTRO DE ECONOMÍA
LIC. OSVALDO MONTI
S / D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de elevarle un Informe Técnico junto a dos presentaciones que en su momento hicieran mención al estado actual del Edificio en donde funciona la Secretaría de Representación Oficial en la Ciudad de Buenos Aires. En todos los casos se detallan no solo falencias estructurales sino también los serios problemas de seguridad con los que conviven quienes cumplen funciones a diario en esta Secretaría al igual que quienes, por diversas razones, visitan a diario esta Sede del Gobierno.

Por lo expuesto y en virtud de lo detallado en el párrafo precedente es que le solicito tenga a bien considerar la posibilidad de asignar una partida presupuestaria que facilite la adquisición de un Edificio Propio que dé respuesta a las necesidades de esta Secretaría. Para ello sería imprescindible que, la nueva locación de la Representación Oficial, se sitúe en el radio del Microcentro, cercano al Banco Tierra del Fuego y al IPAUSS, Instituciones que funcionan regular y coordinadamente con quienes cumplen funciones en ésta Sede, considerando también la posibilidad de agrupar dentro del mismo Inmueble a Dependencias del Gobierno que hoy funcionan por separado como son Infuetur e IPV, invitando también a que los Ministerios y Entes Autárquicos que hoy no tienen representación en Buenos Aires, puedan formar parte de la Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.



"2014 - Año del Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur República Argentina Secretaria de Representación Oficial del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

saludo a Ud. muy atentamente.

Sin otro particular y a la espera de una favorable respuesta,

Atentamente

GUSTAVO S. LONGH

Répresentación Oficial del Gobierno de Trona del Fuego en la Cildgad de Ba. As