



Dia	30
Mes	07
Año	2012

Hora	22
Minutos	30

Acta de CONSTATAción Ciudad/Depdo. USHUAIYA Pcia de Tierra del Fuego
Se hacen presentes en PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS SANITARIOS
el/los Sr./Sres. ANDRÉS FISZBEIN

Funcionario/s actuante/s de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y el/los Sr./Sres.
CARLOS INTOLA en carácter de ENCARGADO

a fin de CONSTATAR TRASLACE DE RESIDUOS PERIGROSOS
A tal efecto se observa. QUE SE ENCUENTRA TRASLASADO

LOS CILINDROS CONTAMINADOS POR LOS CEMENTOS DE
LÍQUIDO GRANDE METRO DIBITE CAMBIO CISTARNA A 6 GRABER
PATEROTE "TAE SPT" Y CONEXIÓN BOMBA - MANGA
LA PLANTA TUBULAR DE RESERVUADO M3 (CAPA
CIPADO) EL RÉMOTO Y EL MANEJO DE TRAMP
PARTE SE OBSERVAN DIFER. PE-A 6 U A 9 HIDE
(M3 BUCOS 1/2 M3 PER. FISTENTE D.A. LA -
BOCARD CON NE 4893

SE OBSERVA QUE AL MOMENTO YA SE ENCUENTRA
TRATANDO ESTE TFO. DE CORRIENTE DE RESIDUOS
HABIÉNDOSE SOLLICITADO LOS ENCARGADOS DE
MUDOS COMENZIANDO SE (SEGUN LO DETALLADO Y
REGISTRADO EN EL REGISTRO) A TRATAR EL DOMINIO
28/07/12 A U. MAJANA

.....
.....
.....
.....
.....

Se tomaron fotografías	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO	Se georeferencio.	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------------

Sin más, previa lectura del acta, se firman ejemplares de un mismo tenor y a iguales efectos.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBEIN VIGO
Depdo. Control y Fiscalización
de la Auditoría Ambiental
de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.T.F.

[Handwritten signature]


"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

ANDRÉS FISZBEIN
C.E.G. 18805201/00
D.E.A. - S.D.S. Y.A.

[Handwritten signature]

FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRASVASE DE BARROS Y LÍQUIDOS CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL SINIESTRO ACAECIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A

FECHA 28/07/12, HORA 00:15.



Planilla de Manifiesto de Transporte

Nº 00004889

MANIFIESTO DE TRANSPORTE		Fecha: 27/07/12	
GENERADOR:	SEANORMA SOST DE S...	Nº de Registro:	
Domicilio:	THOMAS BRICE U...	Nº de Registro:	
TRANSPORTISTA:	SNANTORIUM	Nº de Registro:	
Domicilio:	AUSTRAL 2494	Nº de Registro:	
PLANTA DE TRATAMIENTO:	SNANTORIUM	Nº de Registro:	
Domicilio:	PARQUE INDUSTRIAL USHUAIA	Nº de Registro:	
Tipo de residuo	Fluoruro de Calcio	Categoría	Residuo peligroso
Envase contenedor	15	Cantidad	15
Unidades	15		




Austral 2494 - Tel: (02901) 43-4398 Cct. 1560-4080
 E-mail: sanatorium@speedy.com.ar (0410) Ushuaia - Tierra del Fuego

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBEJN VIGO
 Jefe Depto. Control y Fiscalización
 Dirección de Auditoría Ambiental
 Servicio de Desarrollo Sostenible y Ambiente - G.T.F.

Lic. Andrés M. FISZBEJN VIGC
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
Reserva o Reservado - G.T.F.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL




FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRASVASE DE
LÍQUIDOS CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL
SINIESTRO ACABADO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE,
EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A
FECHA 30/07/12, HORA 22:30.



2 de 5

Lic. Andrés M. FISZBEIN
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
Sec. de Desarrollo Sostenible y Ambiente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL




Trasvase de tanque de reserva de 20 m³ (abajo)



Camión cisterna

FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRAVAJE DE
 1 LÍQUIDOS CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL
 SINISTRO ACAECIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE,
 EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A
 FECHA 30/07/12, HORA 22:30.



MANIFIESTO DE TRANSPORTE
 Fecha: 30/07/12

Manilla de Manifiesto de Transporte
 Nº 00004893

Sanatorio Peligrosos
 Avenida 2494 - Tel: (02901) 42-4328 - Cel: 1560-4880
 E-mail: sanatorio@speedy.com.ar - (02901) Ushuaia - Tierra del Fuego

GENERADOR: RECUPERACIÓN DE RES. S.O. ST. TRONCO ARGENTE		Domicilio: TRONCOS GRANDE Y BARRIO DE RIVERO		Nº de Registro:	
TRANSPORTISTA: SANATORIUM		Domicilio: AUSTRAL 2494		Nº de Registro:	
PLANTA DE TRATAMIENTO: SANATORIUM		Domicilio: PARQUE INDUSTRIAL USHUAIA		Nº de Registro:	
Tipo de residuo	Categoría	Envase contenedor	Cantidad	Unidades	
Am + con	Residuo	SISTEMA 4	15	15	
		Sistema 4	15	15	
Generador	Transportista	Operador			
Sanatorio	Sanatorium	Sanatorium			
Firma	Firma	Firma			
Adesores	Adesores	Adesores			
Fecha: 30/07/12	Fecha: 30/07/12	Fecha: 30/07/12			

El contenido del presente manifiesto implica la plena aceptación de las tarifas vigentes y las condiciones de pago que nuestros hijos heredan un planeta sano donde vivir es nuestra responsabilidad

ORIGINAL: Recursos Naturales - DUPLICADO: Para el generador - TRIPLICADO: Para el operador
 Prensa Formas Artística Argentina 75 Tel. 433885 / 430659 - Fecha: 01/03/2010 Impreso del Nº 4051 al 5050


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBEIN VIGO
 Jefe Depto. Control y Fiscalización
 Dirección de Ambiente Ambiental
 Dirección de Ambiente Ambiental
 Dirección de Ambiente Ambiental

FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRASVASE DE LÍQUIDOS CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL SINIESTRO ACAECIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A

FECHA 30/07/12, HORA 22:30.

Fotos del proceso de incineración de los líquidos contaminados.




Sistema de conducción del líquido contaminado





ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBEIN VIGO
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.T.F.

Lic. Andrés M. FISZBEIN VEG
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
Sec. de Desarrollo Sostenible y Ambiente - G.11



~~ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL~~



FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRASVASE DE LÍQUIDOS CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL SINISTRO ACAECIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A. FECHA 30/07/12, HORA 22:30.



31	07	2012
Día	Mes	Año

18	30
Hora	Minutos

Acta de Verificación en Ciudad/Depto. Ushuaia
Pcia de Tierra del Fuego

Se hacen presentes en Sanatorium S.A.
el/los Sr./Sres. Elvira F. Ruiz

Funcionario/s actuante/s de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y el/los Sr./Sres.
Guillermo Alcobá en carácter de Presidente

A fin de Verificación de Difusión de Comores, Resolución de R. Cde.
A tal efecto se observa. En el día de la fecha, realiza

Acta de Verificación en la Planta Oradora
de la Empresa Sanatorium S.A. constituida por:

18:00hs. Ingreso a la Planta el Comon. Sistema
Potente. SHE-SST y comienza a descascar a las

19:20hs. Apte con Hidrocloro. Le sistema Continuo
15.000 litros y Trabaja a un tanfo kilo de

20.000 litros.
19:30hs llega el Comon. de Searco. Referto

KVA-810 con un Volaje que contiene 7.000 litros
de Apta con hidrocianuro. Queda a la espera

para su descarte en el tanfo kilo.
En el momento de la realización de la Prueba

Acta se encuentra la Planta realizando
incineración de Pate de los líquidos oleosos

residuos del Sinter. Occurido en
Río Grande.

Se tomaron fotografías	SI	NO	Se georeferencio.	SI	NO
------------------------	----	----	-------------------	----	----

efectos.


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SANATORIUM S.A.
GUILLERMO C. ALCOBA
PRESIDENTE


Lic. Andrés M. FISZBEJN VIGO
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Jefe Depto. Control y Fiscalización

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"


Elizabeth G. Ruiz
DIV. Seguimiento Ambiental
S.D.S. y A.



Orden de Servicio del transporte Marañón que descarga 12.000 litros



Cisterna de Sanatorium que descarga 15.000 litros



Cisterna de Sanatorium descargando en el tanque



contenido interior de la Cisterna


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBEJN VIGO
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.I.F.


República de Panamá - Sistema de Ingresos y Aduanas - G.T.F.
Dirección de Auditoría Ambiental
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Lic. Andrés H. FIZBEJN VIBO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Foto del interior de volquete



Espátula que fue sumergida en el líquido que contenía el volquete



Volquete de Sanatorium que fue transportado por Seinco





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
 República Argentina
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Día	Mes	Año
01	08	2012

Hora	Minutos
17	40

Acta de CONSTATACIÓN. Ciudad/Depto. USHUAIA
 Pcia de Tierra del Fuego
 Se hacen presentes en PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
 el/los Sr./Sres. ANDRÉS FISBERG

Funcionario/s actuante/s de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y el/los Sr./Sres.
 JOSÉ MARÍA MEMDORA en carácter de ENCARGADO

a fin de CONSTATAR, TRASLAC Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
 CONTAMINADOS QUE HA UEGADO CAMION ATMSSE

RICARDO DE LA EMPRESA MARADÓ DE NAV. DE BEN
 BORDO PATENTE "IM 898" CON MANIFIESTO

DE TRASLAC DE RESIDUOS PELIGROSOS NR 9924
 FECHA DEL RESORTE DIA 01 CON PTA UTA. AGUA

Y HIDROCARBUROS, A CUSTAR A GRATES DE
 12 m3 SE OBSERVO TRASLAC A TRAVEZ DE

RESERVA DE ZONAS Y QUE AL MOMENTO SE
 ENCUENTRA EN TRATAMIENTO DE TUBERÍA

QUE PARTE DE LA RESERVA DE CUADROS CONTRA
 MINAS RECURRENTES POR SIMISMO

Sin más, previa lectura del acta, se firmanejemplares de un mismo tenor y a iguales efectos.

Se tomaron fotografías	SI	NO	Se georeferencio.	SI	NO
------------------------	----	----	-------------------	----	----

ES COPIA DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBERG VIGO
 Jefe Depto. Control y Fiscalización
 Dirección de Auditoría Ambiental
 Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - 615



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

JOSÉ MARÍA MEMDORA


ANDRÉS FISZBERG VIGO
 DE A. S. D. S. Y A.
 C.T. 18 X 05 2012/00

Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.T.F.
Dirección de Auditoría Ambiental
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Sr. Andrés M. Fiszbejn VIGO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



[Handwritten signature]



Camión patente "TMM 898"

FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRASVASE DE LÍQUIDOS
CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL SINISTRO
ACAECIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE,
EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A
FECHA 01/08/12, HORA 17:30.



Día	01	Año	2012
Mes	08		

Hora	13
Minutos	40

Acta de CONSTATAción Ciudad/Depdo. USNOQUIA
 Se hacen presentes en PLANTA DE TRATAMIENTO SANITARIO
 el/los Sr./Sres. AUGUSTO FISZBEIN
 Funcionario/s actuante/s de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y el/los Sr./Sres. Guillermo Alcoba
 en carácter de EUCARÉADO

A tal efecto se observa BUENA HA LEGADO CAMINO CONSTRUCION
 con PATRÓN DE LA SEPT DE LA AREA
SANITARIO Y SE PROCEDE A TRASLAPAR
CONTENIDO DEL MISMO A TRAVÉS DE
RESERVADO MAYOR VOLUMEN (20m³)
DE RESERVOS RELACIONES DE ESTA CON LA
SUS DATOS SON 15 m³ DE AGUA DE HIBRACION
BO LOS EN MA Y EN ESTO NR 4923

SE ENCUENTRA BUEN AL MOMENTO
DE RESERVOS Y QUE EL TRAVÉS DE
RESERVA APARECE MERTE RECIBIR SU VOLUMEN
(SEGUN LO INDICA LA FORNECIDA)
EL REGISTRO DE OPERACIONES SE
ENCUENTRA ACTUAL EN LA FECHA
AL MOMENTO DE ESTA TAMBIEN LEGO CAMION DE
SANITARIO HTD ISO CON RECIPIENTES CONTENEDORES
DE RESERVOS RELACIONES FLUENTEMENTE DE LA ACTIVIDAD
INDICADA DE LA ACTIVIDAD

Se tomaron fotografías SI NO

Se georeferencio. SI NO

Se firmaron 2 ejemplares de un mismo tenor y a iguales efectos.

ES COPIA DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBEIN VIGO
 Jefe Depdo. Control y Fiscalización
 Dirección de Aventura Ambiental
 Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.T.F.


SANATORIUM S.A.
 GUILLERMO C. ALCOBA
 PRESIDENTE

Lic. Andrés Martín Fiszbein Vigo
 M.N. LAVI - Legajo 1580520400
 Agente Tec. de Dirección Evaluación Ambiental
 Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.T.F.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRASVASE DE LÍQUIDOS CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL SINISTRO ACAECIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A
FECHA 01/08/12, HORA 23:40.


Camión patente JAE 597



Conexión del trasvase (Izq.). Manguera descargando en tanque de reserva (De.)





Vistas de las dos Aperturas superiores de la Cisterna que transporto los líquidos contaminados



FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRASVASE DE LÍQUIDOS
CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL SINISTRO
ACAECIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE,
EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A
FECHA 01/08/12, HORA 23:40.

Camión con dominio HJD 150 que aparentemente transporta residuos peligrosos en
recipientes contenedores de diferente volumen proveniente de la industria de Río Grande.



ES COPIA DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBEJN VIGO
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.T.F.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
 República Argentina
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y AMBIENTE

Día	Mes	Año
02	08	2012

Hora	Minutos
21	10

Acta de CONSTATACION
 Ciudad/Depto. USHUAIA
 Se hace/n presente/s en PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM
 el/los Sr./Sres. ANDRES FISZBEIN

Funcionario/s actuante/s de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y el/los Sr./Sres. CARLOS FERRA en carácter de ENCARGADO

a fin de CONSTATAR TRAVAJE Y CARGA DE LIQUIDOS CONTAMINADOS

A tal efecto se observa que HA LLEGADO TAMBIEN C/ TRAVA DOMINIO "JAE SPT" PLANTA Y SE HA RECONIZADO TRAVAJE DE SU CONTENIDO CORROSIVO

ENDE EL MANTENIMIENTO DE TRAVAJE NO YR27 CON RESERVA

AGUA CON HIDROCARBUROS DE VOLUMEN 12 M3 POR PRESENTE DIA

AL MOMENTO LOS LIQUIDOS EN RESERVA SE ENCUENTRA TRATAM

DO EL MISMO TIPO DE CONTAMINACION LOS REGISTRO DE ARRIBO Y OFERA

CION SE ENCUENTRA ACTUALIZADOS

TAMBIEN SE ENCUENTRA EN PLANTA CONTENEDOR A GRANEL

DE 7 M3 PROVENIENTE DE RIO GRANDE CON UN DE MANEJO

NO CORRESPONDIENTE: 4926 DEL DIA DE HOY

Se tomaron fotografías	<input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> NO
Se georeferencio.	<input type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> NO

efectos.

ejemplares de un mismo tenor y a iguales



ES COPIA DEL ORIGINAL

Lic. Andrés Martín Fiszbein Vico
 Jefe Depto. Control y Fiscalización
 Dirección de Aseñoría Ambiental
 Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.T.F.

Lic. Andrés Martín Fiszbein Vico
 M.N. L.A.1 - Legajo 18803204 00
 Agente Tec. de Dirección Evaluación Ambiental
 Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.T.F.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRASVASE DE LÍQUIDOS
CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL SINISTRO
ACACIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE,
EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A
FECHA 02/08/12, HORA 21:10.



Descarga a tanque de reserva de 20 m³ (arriba)




ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Lic. Andrés M. FISZBEJN VIGO
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.T.F.

FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRÁSFASE DE LÍQUIDOS CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL SINISTRO ACAECIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A

FECHA 02/08/12, HORA 21:10.



Vista del contenido del contenedor (arriba)



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ltj. Andrés M. FISZBEJN VIGO
 Jefe Depto. Control y Fiscalización
 Dirección de Auditoría Ambiental
 Bca. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - GTF.

Jefe Andrés M. FISZBEJN VIEGO
 Dirección de Auditoría Ambiental
 Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - G.I.F.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Manifiesto No 4927 de transporte del Camión
 Cisterna (Izq.) Manifiesto de Transporte No 4926 del Contenedor color verde (De).

Manifiesto de Transporte No 00004926

FECHA: 02/08/12

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A

GENERADOR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A	Nº de Registro:	1607/12
TRANSPORTISTA	TRANSPORTISTA SANATORIUM	Nº de Registro:	2494
PLANTA DE TRATAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO SANATORIUM	Nº de Registro:	2494
Domicilio:	PARQUE INDUSTRIAL USHUBIA		
Domicilio:	PARQUE INDUSTRIAL USHUBIA		
tipo de residuo	Residuo líquido	Categoría	Residuo líquido
Envase contenedor	Contenedor	Cantidad	12
Unidades			
Operador	OPERADOR SANATORIUM	Fecha:	02/08/12
Transportista	TRANSPORTISTA SANATORIUM	Fecha:	02/08/12
Emisión		Fecha:	02/08/12
Admisión		Fecha:	02/08/12
Admisión		Fecha:	02/08/12

DUPLICADO: Para el generador - TRIPULADO: Para el operador
 Este manifiesto debe ser presentado en planta sano donde vivir es nuestra responsabilidad

Manifiesto de Transporte No 00004927

FECHA: 02/08/12

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A




GENERADOR	PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A	Nº de Registro:	1607/12
TRANSPORTISTA	TRANSPORTISTA SANATORIUM	Nº de Registro:	2494
PLANTA DE TRATAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO SANATORIUM	Nº de Registro:	2494
Domicilio:	PARQUE INDUSTRIAL USHUBIA		
Domicilio:	PARQUE INDUSTRIAL USHUBIA		
tipo de residuo	Residuo líquido	Categoría	Residuo líquido
Envase contenedor	Contenedor	Cantidad	12
Unidades			
Operador	OPERADOR SANATORIUM	Fecha:	02/08/12
Transportista	TRANSPORTISTA SANATORIUM	Fecha:	02/08/12
Emisión		Fecha:	02/08/12
Admisión		Fecha:	02/08/12
Admisión		Fecha:	02/08/12

DUPLICADO: Para el generador - TRIPULADO: Para el operador
 Este manifiesto debe ser presentado en planta sano donde vivir es nuestra responsabilidad

FOTOGRAFIAS CORRESPONDIENTES A ACTA DE TRAVAJE DE LIQUIDOS
 CONTAMINADOS A TANQUE DE RESERVA PROVENIENTES DEL SINIESTRO
 ACAECIDO EL 16/07/12 EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE,
 EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS SANATORIUM S.A
 FECHA 02/08/12, HORA 21:10.

Lic. Andrés M. FISZBEIN VISO
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - Q.T.F.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
 República Argentina
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
 Y AMBIENTE

Día	21
Mes	05
Año	2012

Hora	11
Minutos	00

Acta de CONSTATACION Ciudad/Dpto. Río GRANDE, Pcia de Tierra del Fuego
 Se hace/n presente/s en: RAQUEL TRASTARVA - ASES SIN ESTRO - RAQUEL TRASTARVA
 el/los Sr./Sres. DR. ANDRÉS FIZZBEJUN VIGO, LIC. SANDRINA N. CALZADILLA
 Funcionario/s actuante/s de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y el/los Sr./Sres.
 en carácter de _____

a fin de CONSTATAR ADICIONALMENTE EN TERCERAS DE SANEAMIENTO
 A TAL EFECTO SE OBSERVA EL SECTOR DE LA C/TA PUEBLO GUILLETANOS
 BARRIOS JUAN BARRERA Y SAN JERÓNIMO HAY SIEMPRE HAY SIEMPRE SANEAMIENTOS
 EN LAS ÁREAS AFECTADAS CONSTITUYENDO BARRIOS
 Y SECTORES DE CARRE CLARAS, VISIVAMENTE LIBRE
 DE RESTOS DE HEDICARBUROS, UN SECTOR DE
 CUREM DE 50 METROS ELANADO A LA CARRE SANEAMIENTO
 A SIDO SANEADO. EXISTE PRESENCIA DE HIDROCARBUROS
 EN UNA CARCABA QUE DESGARRADA EN EL RIO
 GRANDE, UBICADA A LA BARRERA DEL RIO, EL SECTOR
 CORRESPONDIENTE AL PREDIO DE LA PLANTA EPIDEMIOLOGICA
 SE ENCUENTRA AISLADO CON UNA BARRERA DE
 AZEOP. NO SE OBSERVA NINGUN TIPO DE MEDIDAS
 ACCIONES O OBRAS QUE SE HAYAN REALIZADO
 EN LA PLANTA SANEAMIENTO, MANTENIMIENTO
 EN ESTADO DE LAS CASAS SIN CAMBIOS DEBIDO
 LA OCURRENCIA DEL INCENDIO, EL PREDIO LINDANTE
 A LA PLANTA SANEAMIENTO HA RECIBIDO APOYO DE
 HIDROCARBUROS RESIDUALES POR ESCASEZ DE
 DE SANEAMIENTO

Se tomaron fotografías	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Se georeferencio	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO



Sin mas, previa lectura del acta, se firman 2 DOS (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a iguales efectos. CORDEANAS. 5304811105 (5304811105)

[Signatures]
 Lic. Andrés M. FIZZBEJUN VIGO
 Jefe Dpto. Control y Fiscalización
 Dirección de Auditoría Ambiental
 Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - GTF
 Dra. MADIA COLLECHOU
 Jefa Dpto. Sumarios
 Sec. Desarrollo Sustentable y Ambiente
 Juan Alberto Cejas
 DIRECTOR DE AUDITORIA AMBIENTAL
 Lic. Andrés M. FIZZBEJUN VIGO
 Jefe Dpto. Control y Fiscalización
 Dirección de Auditoría Ambiental
 Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - GTF

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - GTF
 Dirección de Auditoría Ambiental
 Jefe Dpto. Control y Fiscalización
 Lic. Andrés M. FIZZBEJUN VIGO

FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE VERIFICACIÓN DEL
21/09/12, 11hs, AREA AFECTADA POR EL SINIESTRO DEL 16/07/12 EN
ZONA INDUSTRIAL - RÍO GRANDE.





1.- Predio de la Planta del Ing. Rumis

2.- Predio de la Planta del Ing. Rumis.



3.- Predio de la Planta del Ing. Rumis

4.- Predio de la Planta del Ing. Rumis.



5.- Predio lindero a la planta del Ing. Rumis

6.- Predio lindero a Planta del Ing. Rumis.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBEJN VI. G.
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
C/ Desierto de Salses nº 101 - 0117


FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE VERIFICACIÓN DEL
 21/09/12, 11hs, AREA AFECTADA POR EL SINIESTRO DEL 16/07/12 EN
 ZONA INDUSTRIAL - RÍO GRANDE.




7.- Sector de calle saneada frente a planta




8.- Sector de calle saneada frente a planta



9.- Cuneta saneada calle Thomas Bridges



10.- Calle Thomas Bridges frente a planta




11.- Cruce Thomas Bridges y J.B. Justo



12.- Cruce Thomas Bridges y J.B. Justo



13.- Detalle de sector de calle saneado.



14.- Cuneta Calle Sarmiento Saneada

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 Lic. Andres M. FISZBEIN
 Jefe Depto. Control y Fiscalización
 Dirección de Auditoría Av. 7
 Sec. de Desempeño Sustentable y A...

FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES AL ACTA DE VERIFICACIÓN DEL
21/09/12, 11hs, AREA AFECTADA POR EL SINISTRO DEL 16/07/12 EN
ZONA INDUSTRIAL - RÍO GRANDE.



15.- Cárcava, borde de pastizal impregnado.



17.- Agua con hidrocarburos en cárcava.



18.- Agua con hidrocarburos en cárcava.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Andrés M. FISZBEIN VIGO
Jefe Depto. Control y Fiscalización
Dirección de Auditoría Ambiental
Sec. de Desarrollo Sustentable y Ambiente - O.T.F.

**Imagen
Google Earth
® 2012.**

Área afectada por
siniestro de
incendio de fecha
16/07/12 en Zona
Industrial de Río
Grande.

Ambos predios
referenciados se
encuentran
impactados.

Las calles
referenciadas se
observan saneadas.

La cárcava señalada
se visualiza con
manchas de
productos oleosos
derivados del
siniestro



